



5986776

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549803



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	Galaxy	Motoreffekt	110 kW
Type	WA6	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	FT52635	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0KXXWPCKFY61257	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	188065	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	11.02.2016
		Frist for neste EU kontroll	31.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5986776

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
5.2	Bremsebelegg	Jern mot jern, kjøretøyet er trafikkfarlig	Høyre bak
5.6		Bremsene ligger på:	Høyre bak
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Høyre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys
17.12		Kraketert lykteglass	Midtre bremselys
21.17	Varsellamper	* - Varsler på feil på utfellbart hengerfeste må videre feilsøkes.	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
59.5	Tilhengerkontakt	Korrosjon / irr.	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Høyre bakdør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo, Hattehyll

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
28.9		Motorvask anbefales	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.19	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Høyre bakskjerm, Høyre bakdør
86.21		Steinsprut:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakskjerm
86.22		Små lakkblerer:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Foran, Bak, Midten
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Høyre bakdør



5986776

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
Henger på
bremses bak.



5986776

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum. R	48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg R	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O
6 - Bremseskiver R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning ✓	54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør ✓	56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger ✓	57 - Batteri ytre tilstand ✓
15 - Brems pedal ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri R
Lys og signaler	59 - Tilhengerkontakt R
17 - Lys R	Hjul, dekk, felg
19 - Refleks ✓	65 - Dekk ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	66 - Felg ✓
21 - Varsellamper R	67 - Ekstra hjulsett ✓
e-Diagnose	68 - Hjullager ✓
23 - Full systemskann O	Styring
Motor	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
27 - Motor virkemåte ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor O	74 - Styreservo ✓
29 - Oljenivå motor	Hjuloppheng
30 - Kjølevæske ✓	75 - Støtdempere ✓
32 - Kjølesystem ✓	76 - Stabilisator ✓
33 - Eksosanlegg ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
35 - Motorfester ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
37 - Registerreim R	80 - Travers ✓
Drivverk	
40 - Girkasse (automatisk) ✓	
42 - Drivaksler ✓	



5986776

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5986776

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
37.2		eller ved, måneder:	120
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5986776

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5986776


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5986776

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5986776


Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5986776

Bilder og vedlegg



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5986776


Bilder og vedlegg



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




5986776

Bilder og vedlegg



52. Generelt



53. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
FT52635	WF0KXXWPCKFY61257
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	Galaxy 2.0 16V TDCi
Motorkode	Km
T7CJ	Ukjent

Utført med feil (51)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS (CAN)	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Airbag (CAN)	U0401	CAN bus connection to engine ECU — Received invalid data
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
APIM accessory parts interface module CAN	B1215	External memory card — Function faulty.
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Auxiliary heating CAN	B1D27	Auxiliary water pump of parking heater — Interruption in electric circuit
	U0016	Medium-speed CAN bus — Low signal has short circuit to ground
	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication
	U0146	CAN bus connection to central gateway A — Communication disturbed
	U0151	CAN bus connection to airbag ECU — Communication disturbed
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U3000	ECU — Function/electric circuit faulty
C-CM cruise control CAN	U0401	CAN bus connection to engine ECU — Received invalid data
	U0423	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
Central module BCMii CAN	B1026	Ignition lock control — Function faulty.
	B1240	Pump relay for rear-window washer system — Fault in electric circuit
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U3006	ECU — Input electric circuit A faulty
	U3007	ECU — Input electric circuit B faulty
	U3013	ECU — Input circuit C faulty
	U3014	ECU — Input circuit D faulty
Driver door module CAN	B1165	Door warning light driver side — Function faulty.
Driver seat module CAN	B1318	Door contact FR — Function faulty.
	B1723	Switch for driver seat adjustment "backward" — Short circuit to plus



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
DSP Digital Sound Processor CAN	B1045	Frontal impact sensor 2 — Connection to other sensor
	B13FB	Audio-system — Incorrect activation
	B13FD	Request warning buzzer input — Fault in electric circuit
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U0184	CAN bus/connection to radio — Communication faulty
Electr. steering CAN	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Front control elements/display (FCDIM)	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U0401	CAN bus connection to engine ECU — Received invalid data
GPS module CAN	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
HUD Head-up display	U0104	CAN bus to adaptive cruise control ECU — Communication disturbed
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Image processing module (A)	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
IPC instrument cluster CAN	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Lighting HCM CAN	U0253	Module f. aux. devices, interface — Communication disturbed
Power operated tailgate module	B1306	Switch for hatchback unlocking — Function faulty.
	B144F	Power liftgate actuator — Function faulty.
Powershift-Getriebe	P060A	ECU — Internal processor fault!
	P170E	Clutch — Function faulty.
	U0146	CAN bus connection to central gateway A — Communication disturbed
SCCM steering column module	B11D9	Battery — Function faulty.
Trailer module TRM CAN	B10A1	Trailer ECU — Function faulty.
	U0415	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
Air conditioning	RHVAC = Air conditioning rear CAN
Audio/Video	Airbag ECU audio control module CAN RTM radio CAN
Comfort	DC-DC converter CAN Gateway module A CAN HSWM = Steering wheel heating CAN Passenger door module (CAN)
Engine	Engine PCM Diesel-TDCI
OBD	
Safety	Image processing module (B) Lateral obstacle recogn. module left Lateral obstacle recogn. module right Parking assistPAM CAN