



5960651

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	548988



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	KOMBI	Motoreffekt	110 kW
Type	7HC	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR34856	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV2ZZZ7HZJH009876	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	79013	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2017
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	30.08.2017
		Frist for neste EU kontroll	07.07.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.


NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5960651

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet defekt batteri, skarpe kanter på karosseri, redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran
17.2	Lys	Svakt lys:	Venstre baklys, Høyre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre nærlys
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
58.8		* Må startes med booster	
65.8	Dekk	Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekk	Venstre bak
71.6	Ratt, rattaksel, ledd	Løs / slitt rattpolstring	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre fordør
86.3		Lakkriper:	Høyre baksjerm
86.4		Skadet:	Venstre forsjerm, Støtfanger bak
86.9		Rustangrep:	Hele karosseriet
86.14		Lakkslipp/flassing	Hele karosseriet
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Høyre
98.5	Seter	Feil med seteregulering/lås:	Høyre bak
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
22.9	Varsellamper utvidet	* Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyste under oppstart, ble borte etter slettet feilkoder.	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.17	Motor virkemåte	Ingen ulyd fra svinghjul ved testtidspunkt	
57.5	Batteri ytre tilstand	Rengjør batteri og poler	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.20	Dekk	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Venstre baksjerm
86.24		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre
87.12		Speilvarme virker ikke	Venstre
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	



5960651

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Ja
Defekt batteri,
skarpe kanter på
karosseri



5960651

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 38 - Clutch ✓
Generell informasjon	39 - Girkasse (manuell) ✓
3 - Nøkler / Utstyr	41 - Differensial ✓
4 - Service/ Dokum.	42 - Drivaksler ✓
	43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg ✓	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver R	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	48 - Oppvarmet bakrute ✓
12 - Bremserør ✓	49 - Kupevifte ✓
13 - Bremseslanger ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
15 - Bremsedal ✓	53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer R
17 - Lys R	55 - Ladespenning generator ✓
19 - Refleks ✓	56 - Drivrem generator ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	57 - Batteri ytre tilstand O
21 - Varsellamper ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri R
22 - Varsellamper utvidet O	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
e-Diagnose	Hjul, dekk, felg
23 - Full systemskann O	65 - Dekk R
Motor	66 - Felg O
27 - Motor virkemåte O	67 - Ekstra hjulsett ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	68 - Hjullager ✓
29 - Oljenivå motor ✓	Styring
30 - Kjølevæske ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd R
31 - Kjølevifte ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
32 - Kjølesystem ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
33 - Eksosanlegg ✓	74 - Styreservo ✓
35 - Motorfester ✓	Hjuloppheng
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	75 - Støtdempere ✓
37 - Registerreim ✓	76 - Stabilisator ✓
	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5960651

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5960651

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	220,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,20 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5960651

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5960651

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5960651

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5960651

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5960651

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5960651

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5960651

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt




70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



5960651

Bilder og vedlegg



73. Generelt




74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR 34856	WV2ZZZ7HZJH009876
Årsmodell	Merke/Modell
15-19	Transp.T6 2.0 16V TDI Multivan
Motorkode	Km
CXHA	Ukjent

Utført med feil (55)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0562	System voltage — Voltage too low
	P066C	Glowplug cylinder 2 — Electric circuit faulty /signal too low
	P066E	Glowplug cylinder 3 — Electric circuit faulty /signal too low
A/C/heater	B108915	Cabin outlet temperature sensor rear — Fault in electric circuit
	B10A613	Activation seat heater FL — Interruption in electric circuit
	B10AA31	Rear air conditioning control panel — Signal faulty
	B139813	Seat heating FL — Interruption in electric circuit
	U111100	CAN bus — Missing message
Airbag	B13BCF2	Multi-collision brake — Function faulty.
Brake electronics	C102DF0	Tire pressure monitoring system — Tire pressure too low at min. 1 wheel
Display/control module roof	16347	ECU — Defective ECU
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
Engine electronics I	P040100	EGR system — Exhaust gas flow rate too low
	P056200	Voltage supply — Undervoltage registered
	P064100	Sensor referential voltage A — Interruption in electric circuit
	P065100	Sensor referential voltage B — Interruption in electric circuit
	P066A00	Glowplug cylinder 1 — Short circuit to ground
	P066C00	Glowplug cylinder 2 — Short circuit to ground
	P066E00	Glowplug cylinder 3 — Short circuit to ground
	P067A00	Glowplug cylinder 4 — Short circuit to ground
	P069700	Sensor referential voltage C — Interruption in electric circuit
	P06A300	Sensor referential voltage D — Interruption in electric circuit
	P172400	Starter lockout signal — Short circuit to ground
	P20EE00	Lean NOx catalyst Bank 1 — Efficiency below minimum
	P24D000	Voltage supply of soot particulate sensor — Short circuit to ground
	P305400	STARTER — Start does not turn, mechanical/electrical fault
	U041600	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Received invalid data
Immobiliser	B104C29	Vehicle key — Signal faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Information electronics	B106213	Boomer FR — Interruption in electric circuit
	B110313	Digital radio aerial — Interruption in electric circuit
	B111A13	Radio aerial 2 — Interruption/short circuit in electric circuit.
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Parking heater/auxiliary heater	P125000	Fuel level — Level TOO LOW
	U10BA00	Local data bus — Communication disturbed
	U112100	Data bus — Missing message!
Vehicle electrics 1	1331	Door ECU driver side — Function faulty.
	1332	Door ECU passenger side — Function faulty.
	3224	Childproof lock — Function active
	3263	Functional restriction due to excess voltage — Limitation active
	3304	Feedback of RR door closing status — Function faulty.
	4194	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low

Utført uten feil (4)

System	Beskrivelse
Safety	Parking assist system 2
	Radar sensor of adaptive cruise control
Steering	Steeringangle
Transmission	All-wheel electronics