



5957802

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
15.12.2025

## Kunde

**Navn** Auksjonen.no As  
**Medlemsnummer** 94448735  
**Adresse** Døvleveien 23  
**Postnummer og -sted** 3170 SEM  
**Telefon** 33300540  
**Ekstern referanse** 547558



## Kjøretøy

|                         |                    |                                    |                      |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Peugeot            | <b>Motorstørrelse</b>              | 1499 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | Partner            | <b>Motoreffekt</b>                 | 96 kW                |
| <b>Type</b>             | E                  | <b>Aksler i drift</b>              | 1                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | KB50733            | <b>Drivstofftype</b>               | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | VR3EFYHZRLJ567175  | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 315                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 111449             | <b>Bruktimportert</b>              | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Hvit               | <b>Registreringsår</b>             | 2020                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Integrert førerhus | <b>Registrert første gang</b>      | 23.06.2020           |
|                         |                    | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 22.06.2026           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5957802

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                       | Resultat                                                                                                                   | Beskrivelse                                                                    |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8    | Unormal lyd                     | Ulyd fra motor                                                                                                             |                                                                                |
| 3.3    | Nøkler / Utstyr                 | Bilnøkkel(er) mangler                                                                                                      |                                                                                |
| 4.4    | Service/ Dokum.                 | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt                                                                              | Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet |
| 4.8    |                                 | Aktivert serviceindikator                                                                                                  |                                                                                |
| 27.2   | Motor virkemåte                 | Støy / ulyd forkant av motor                                                                                               |                                                                                |
| 28.5   | Utvendig tilstand motor         | Oljelekkasje ved:                                                                                                          | Tappeplugg                                                                     |
| 37.3   | Registerreim                    | Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales |                                                                                |
| 50.4   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Svak eller ingen kjølevirkning fra AC                                                                                      |                                                                                |
| 54.1   | Setevarmer                      | Feil ved bryter                                                                                                            | Venstre foran                                                                  |
| 81.4   | Frontrute                       | Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode:Skift</li></ul>                              |                                                                                |
| 83.1   | Dør-/panseråpner                | Skade på utvendig døråpner:                                                                                                | Venstre bakdør                                                                 |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig       | Bulk (er):                                                                                                                 | Kanal venstre side, Kanal høyre side                                           |
| 86.4   |                                 | Skadet:                                                                                                                    | Høyre fordør, Støtfanger bak                                                   |
| 86.8   |                                 | Rust / korrosjon i innvendig kant:                                                                                         | Venstre fordør                                                                 |
| 86.9   |                                 | Rustangrep:                                                                                                                | Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre fordør                             |
| 86.12  |                                 | Steinsprut/lakksår                                                                                                         | Støtfanger foran, Panser, Venstre bakdør                                       |
| 97.1   | Døråpning                       | Sår eller skade:                                                                                                           | Venstre fordør                                                                 |
| Ref.Id | Opplysning                      | Resultat                                                                                                                   | Beskrivelse                                                                    |
| 2.23   | Unormal lyd                     | Ulyd i drivverk                                                                                                            |                                                                                |
| 5.9    | Bremsebelegg                    | Slitt bremsebelegg                                                                                                         | Høyre foran, Venstre foran                                                     |
| 6.16   | Bremsekiver                     | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                                                    | Begge sider foran                                                              |
| 6.17   |                                 | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                                                    | Begge sider bak                                                                |
| 23.4   | Full systemskann                | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                                           |                                                                                |
| 23.6   |                                 | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen                      |                                                                                |
| 23.7   |                                 | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                                                                                      |                                                                                |
| 28.9   | Utvendig tilstand motor         | Motorvask anbefales                                                                                                        |                                                                                |
| 66.10  | Felg                            | Ripe/slitasje på felg                                                                                                      |                                                                                |
| 67.28  | Ekstra hjulsett                 | Ripe/slitasje                                                                                                              |                                                                                |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig       | Diverse småbulker/lakkriper                                                                                                |                                                                                |
| 86.28  |                                 | Vanskelig å vurdere fordi bilen er:                                                                                        | våt og skitten                                                                 |
| 88.15  | Underside                       | * - Vanskelig og kontrollere grunnet mye leire/Skitten.                                                                    |                                                                                |
| 97.5   | Døråpning                       | Sår eller skade:                                                                                                           | Høyre fordør                                                                   |



5957802

| Ref.Id | Opplysning | Resultat                                                             | Beskrivelse |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 98.7   | Seter      | Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert. |             |

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t          |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 10 °C            |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Vått             |
| <b>Bilen ble prøvekjørt:</b>           | Driftsvarm motor |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Ja               |



| Prøvekjøring                    |   | Elektriske anlegg                     |   |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper             | ✓ | 44 - Instrument belysning             | ✓ |
| 2 - Unormal lyd                 | R | 45 - Instrumenter                     | ✓ |
| Generell informasjon            |   | 47 - Elektrisk vindusheis             | ✓ |
| 3 - Nøkler / Utstyr             | R | 48 - Oppvarmet bakrute                | ✓ |
| 4 - Service/ Dokum.             | R | 49 - Kupevifte                        | ✓ |
| Bremses                         |   | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)  | R |
| 5 - Bremsbelegg                 | O | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) | ✓ |
| 6 - Bremseskiver                | O | 53 - Sentrallås                       | ✓ |
| 8 - Parkeringsbrems             | ✓ | 54 - Setevarmer                       | R |
| 9 - Bremsvirkning               | ✓ | 55 - Ladespenning generator           | ✓ |
| 10 - Bremsvæsketilstand         | ✓ | 56 - Drivrem generator                | ✓ |
| 12 - Bremseslanger              | ✓ | 57 - Batteri ytre tilstand            | ✓ |
| 13 - Bremseslanger              | ✓ | 58 - Tilstand 12 volt batteri         | ✓ |
| 15 - Bremspedal                 | ✓ | Hjul, dekk, felg                      |   |
| Lys og signaler                 |   | 65 - Dekk                             | ✓ |
| 17 - Lys                        | ✓ | 66 - Felg                             | O |
| 19 - Refleks                    | ✓ | 67 - Ekstra hjulsett                  | O |
| 20 - Lyd / lyssignaler          | ✓ | 68 - Hjullager                        | ✓ |
| 21 - Varsellamper               | ✓ | Styring                               |   |
| e-Diagnose                      |   | 71 - Ratt, rattaksel, ledd            | ✓ |
| 23 - Full systemskann           | O | 72 - Styresnekke, tannstang           | ✓ |
| Motor                           |   | 73 - Styrestag/ledd                   | ✓ |
| 26 - Avgassanalyse (Diesel)     | ✓ | 74 - Styreservo                       | ✓ |
| 27 - Motor virkemåte            | R | Hjuloppheng                           |   |
| 28 - Utvendig tilstand motor    | R | 75 - Støtdempere                      | ✓ |
| 29 - Oljenivå motor             | ✓ | 76 - Stabilisator                     | ✓ |
| 30 - Kjølevæske                 | ✓ | 77 - Fjærer / fjærbein                | ✓ |
| 32 - Kjølesystem                | ✓ | 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel   | ✓ |
| 33 - Eksosanlegg                | ✓ | 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel   | ✓ |
| 35 - Motorfester                | ✓ | 80 - Travers                          | ✓ |
| 36 - Drivstofftank, rør, slange | ✓ |                                       |   |
| 37 - Registerreim               | R |                                       |   |
| Drivverk                        |   |                                       |   |
| 40 - Girkasse (automatisk)      | ✓ |                                       |   |
| 42 - Drivaksler                 | ✓ |                                       |   |



5957802

## Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | R |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | O |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

## Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | O |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |



5957802

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                                         | Måleverdi                          |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 1 stk                              |
| 6      | Bremseskiver                    |                                                               | Kontrollert visuelt                |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                            | 210,00                             |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                            | 210,00                             |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                            | 150,00                             |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                            | 150,00                             |
| 26     | Avgassanalyse (Diesel)          |                                                               | Euro 5 eller høyere uten feilkoder |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 45 °C                              |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 200000                             |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:                                           | 60                                 |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 20 °C                              |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 19 °C                              |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                                     | 14,50 volt                         |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                                    | 14,50 volt                         |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        | Referanseverdi norm:                                          | CCA                                |
| 58.2   |                                 | Referanseverdi kaldstart-kapasitet:                           | 760 ampere                         |
| 58.3   |                                 | Målt kaldstart-kapasitet:                                     | 789 ampere                         |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 6,00 mm                            |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 6,00 mm                            |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 6,00 mm                            |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 6,00 mm                            |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Piggfrie vinterdekk                |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg                     |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm                            |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 5,00 mm                            |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 4,00 mm                            |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 4,00 mm                            |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Sommerdekk                         |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Lettmetallfelg                     |



5957802

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5957802

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5957802

## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5957802

## Bilder og vedlegg




22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5957802

## Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5957802

## Bilder og vedlegg



40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5957802

## Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>                      |
| KB50733          | VR3EFYHZRLJ567175               |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>             |
| 18-              | Partner-IV 1.5 16V Blue-HDi 130 |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>                       |
| YHZ (DV5RC)      | Ukjent                          |

## Utført med feil (99)

| System                     | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Airbag                     | B1400                    | CAN bus — Faulty power supply                                                                     |
| Body modification (BSG)    | B1002                    | ECU — Unexpected reset                                                                            |
|                            | B1011                    | Power output of ECU — Function deactivated                                                        |
|                            | B117D                    | Rear light/ turn signal indicator of trailer — Fault in electric circuit                          |
|                            | B117E                    | Trailer rear fog light bulb/trailer back-up light/trailer brake light — Fault in electric circuit |
|                            | B1600                    | CAN bus — Faulty power supply                                                                     |
|                            | B2EC0                    | Trailer rear light right — Fault in electric circuit                                              |
|                            | B2EC1                    | Trailer rear light left — Fault in electric circuit                                               |
|                            | B2EC2                    | Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit                                          |
|                            | B2EC3                    | Trailer turn indicator left — Function faulty.                                                    |
|                            | B2EC8                    | Auxiliary air conditioning — Fault in electric circuit                                            |
|                            | B2ECE                    | Rear fog light trailer — Fault in electric circuit                                                |
|                            | B2ECF                    | Trailer reverse light — Fault in electric circuit                                                 |
|                            | B2ED0                    | Trailer brake light — Fault in electric circuit                                                   |
|                            | U1F00                    | Diagnostic module — Error not recorded in error log                                               |
| Bosch ABS                  | U1000                    | CAN bus — Communication disturbed                                                                 |
|                            | U1118                    | CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed                               |
|                            | U2213                    | Parking brake release switch — Function/signal faulty                                             |
| Central switching unit BSI | B1138                    | Dipped beam left — Fault in electric circuit                                                      |
|                            | B1153                    | WINDSCREEN WIPER — Function faulty.                                                               |
|                            | B13F9                    | Fuel burning heater — Short circuit to ground                                                     |
|                            | B1627                    | Battery charge condition ECU — Function faulty.                                                   |
|                            | B162C                    | Relay 1 accessories — Function faulty.                                                            |
|                            | B1715                    | Door lock contact FR — Implausible CONDITION                                                      |
|                            | B1716                    | Door lock contact FL — Implausible CONDITION                                                      |
|                            | B1717                    | Door lock of gullwing door rear — Function faulty.                                                |
|                            | B173D                    | Key — Faulty recognition                                                                          |
|                            | B173E                    | Key — Faulty recognition                                                                          |
|                            | B1805                    | STARTER — Function faulty.                                                                        |
|                            | B1808                    | Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed                                             |
|                            | B1825                    | Oil level control — Function faulty.                                                              |
|                            | B1865                    | Engine startup release signal from engine start button and body control                           |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

## System

## Feilkoder og Beskrivelse

|                              |       |                                                                                                   |
|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | U1F00 | module — Signals implausible among one another                                                    |
|                              | U1FB6 | Diagnostic module — Error not recorded in error log                                               |
|                              |       | CAN bus connection to auxiliary heater — No communication                                         |
| Multifunction touch screen   | B1576 | Multifunction display unit — Coding missing or faulty                                             |
|                              | U1FA0 | Audio-/ video connections — Communication disturbed                                               |
| Navigation system            | B100C | ECU voltage supply — Faulty power supply                                                          |
|                              | B1503 | Audio outlet RL — Function faulty.                                                                |
|                              | B1504 | Audio outlet RR — Function faulty.                                                                |
| Parking assist               | B120E | Combustion engine — Signal faulty                                                                 |
|                              | B1218 | ESP ECU — Signal faulty                                                                           |
|                              | B1221 | Distance sensor FL inner side — Function faulty.                                                  |
|                              | B1222 | Distance sensor FL outside — Function faulty.                                                     |
|                              | B1223 | Parking aid sensor rear inside left — Function faulty.                                            |
|                              | B1224 | Distance sensor rear outside left — Function faulty.                                              |
|                              | B1225 | Distance sensor FR inner side — Function faulty.                                                  |
|                              | B1226 | Distance sensor FR outside — Function faulty.                                                     |
|                              | B1227 | Distance sensor RR inner side — Function faulty.                                                  |
|                              | B1228 | Distance sensor rear outside right — Function faulty.                                             |
|                              | B1244 | Distance sensor RL lateral — Function faulty.                                                     |
|                              | B1245 | Distance sensor rear right — Function faulty.                                                     |
|                              | B1250 | Distance sensor front left — Function faulty.                                                     |
|                              | B1251 | Distance sensor front right — Function faulty.                                                    |
|                              | U0140 | CAN bus connection to body control module — No communication                                      |
|                              | U1003 | CAN bus — Function shut down                                                                      |
|                              | U111D | Can connection with parking assist ECU — Communication faulty                                     |
|                              | U1802 | Vehicle speed signal — Signal faulty                                                              |
|                              | U1804 | Steering-angle sensor — Signal faulty                                                             |
|                              | U1805 | CAN bus connection to ABS/traction control — Wheel rpm values not available                       |
|                              | U1F00 | Diagnostic module — Error not recorded in error log                                               |
|                              | U1F18 | Touch screen — fault of CAN connection                                                            |
|                              | U1F2E | CAN bus connection to engine ECU — No communication                                               |
|                              | U1F3E | Telematics ECU — Communication faulty                                                             |
|                              | U1F95 | Parking assist ECU — Function faulty.                                                             |
| Steering wheel switch module | B100C | ECU — Supply voltage faulty                                                                       |
|                              | B1836 | Transponder-antenna — Function faulty.                                                            |
|                              | U1F00 | Diagnostic module — Error not recorded in error log                                               |
| Trailer switching unit (BCM) | B1002 | ECU — Unexpected reset                                                                            |
|                              | B1011 | Power output of ECU — Function deactivated                                                        |
|                              | B117D | Rear light/ turn signal indicator of trailer — Fault in electric circuit                          |
|                              | B117E | Trailer rear fog light bulb/trailer back-up light/trailer brake light — Fault in electric circuit |
|                              | B1600 | CAN bus — Faulty power supply                                                                     |
|                              | B2EC0 | Trailer rear light right — Fault in electric circuit                                              |
|                              | B2EC1 | Trailer rear light left — Fault in electric circuit                                               |
|                              | B2EC2 | Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit                                          |
|                              |       |                                                                                                   |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

## System

## Feilkoder og Beskrivelse

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| B2EC3 | Trailer turn indicator left — Function faulty.         |
| B2EC8 | Auxiliary air conditioning — Fault in electric circuit |
| B2ECE | Rear fog light trailer — Fault in electric circuit     |
| B2ECF | Trailer reverse light — Fault in electric circuit      |
| B2ED0 | Trailer brake light — Fault in electric circuit        |
| U1F00 | Diagnostic module — Error not recorded in error log    |

## Utført uten feil (8)

## System

## Beskrivelse

Air conditioning

Automatic air conditioning

Comfort

Control tip switch at steering wheel

Instrument cluster

Multiplex operating unit

Sensor for rain-/light recognition

Engine

Diesel engine

OBD

Steering

Hydraulic power steering