

5990707

NAF Bruktbiltest

Testdato
07.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549294



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2393 cm ³
Modell	HILUX	Motoreffekt	110 kW
Type	AN1P(EU,N)	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT79056	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	AHTHB3CD402123756	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	259723	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	27.03.2018
		Frist for neste EU kontroll	25.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand. NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6. NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5990707

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
3.7		Feil ved låsesylinder	Bakluke/-dør
4.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
6.14	Varsellamper/ meldinger.	* Varsellampe for pre crashe lyser	
14.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
16.2	Innvendig speil.	Løst speil	
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
28.9	Girkasse. (manuell)	Ikke mulig å sjalte mellom høy og lavgir på mellomgirkasse	
30.4	Parkeringsbrems.	Ujevn virkning	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.2	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre skiltlys, Venstre bremselys
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lyktelass:	Venstre baklys
39.4	Oppvarmet rute/speil.	Oppvarmet bakrute virker ikke:	
41.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskennivå	
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Bakluke, Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
64.3		Steinsprut/lakksår	Panser, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre fordør
64.4		Rustangrep:	Tak, Venstre speil, Venstre fordør
65.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran
65.11		* Mye søle under bilen og rust	
68.1	Differensial.	Oljelekkasje:	Bakre differensial
75.1	Parkbrems.	Feil/skade ved wire eller mekanisme	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
54.8	Førersete.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
56.8	Passasjersele.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	



5990707

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -8 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Isete

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5990707

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	R
Interiør.		52 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	54 - Førersete.	O
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	56 - Passasjersele.	O
7 - Brems pedal.	✓	59 - Tilhengerfeste.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
9 - Instrumenter.	✓	Underside.	
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	65 - Vognbunn/understell.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	67 - Stabilisator.	✓
14 - Glassruter.	R	68 - Differensial.	R
16 - Innvendig speil.	R	69 - Drivaksler.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	71 - Bremseslør.	✓
18 - Solskjermer.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	73 - Bremseslør innvendig.	✓
23 - Interiør generelt.	R	74 - Bremseslør innvendig.	✓
Prøvekjøring.		75 - Parkbrems.	R
24 - Motor virkemåte.	✓	76 - Støtdempere.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
28 - Girkasse. (manuell)	R	78 - Lekkasjer.	✓
29 - Clutch.	✓	80 - Mellomaksel.	✓
30 - Parkeringsbrems.	R	81 - Eksosanlegg.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	82 - Travers.	✓
Motor.		83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
34 - Panser.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	R	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	Hjul, dekk.	
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	R	88 - Hjullager.	✓
40 - Bremsvæske.	✓	89 - Dekk.	✓
41 - Kjølesystem.	R	90 - Felg.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	91 - Ekstra hjulsett..	✓
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		
45 - Motorfester.	✓		
47 - Drivrem generator.	✓		



5990707

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	250,00
31.2		Bremsevirkning, VF	250,00
31.3		Bremsevirkning, HB	210,00
31.4		Bremsevirkning, VB	200,00
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	688 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	720 ampere
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	4,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	4,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
91.2		Mønsterdybde	6,00 mm
91.3		Mønsterdybde	6,00 mm
91.4		Mønsterdybde	6,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5990707

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5990707

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5990707

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5990707

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5990707


Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




5990707


Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




5990707

Bilder og vedlegg




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt




56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT79056	AHTHB3CD402123756
Årsmodell	Merke/Modell
20-23	Hilux 2.4 16V D-4D Pick-up 4x4
Motorkode	Km
2GD-FTV	259 723

Utført med feil (1)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Navigation	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication

Utført uten feil (8)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/VSC
Air conditioning	Air conditioning
Airbag	Occupant detection
	SRS airbag
Comfort	CG = Central Gateway
	Instrument cluster
	RL Headlight height adjustment
OBD	