

HT19117 - 2017 Suzuki Vitara Offroad

Km.stand	67 577	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	17.12.2025
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	67 577
Egenvekt	1235	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	04.11.2025
Effekt	140	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	TSMLYEA1S00255951	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	01.01.2017	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	08.01.2026

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennemerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	-	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	-	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	-	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	-	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	-	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Brems


9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Noe steinsprut/merker rundt om på bil.
4stk nye sommerdekk.

Dato: 08.01.2026
Signatur selger

Dato: 08.01.2026
Signatur kunde




KOMMENTARER

#1	2.1	Eksteriør - Lakk - Noe steinsprut panser
#7	2.5	Eksteriør - Dører/bakluke - Riper/merker på dørterskel v.s.f
#6	2.5	Eksteriør - Dører/bakluke - Liten bulk/riper på dørterskel h.s.f
#4	2.5	Eksteriør - Dører/bakluke - Lite merke/riper på bakluke
#3	2.5	Eksteriør - Dører/bakluke - Ripe + steinsprut dør v.s.f
#5	2.8	Eksteriør - Støtfanger/grill - Merke/riper på støtfanger bak
#2	2.15	Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Riper på bakvindu.
#9	2.17	Eksteriør - Dekk/reservehjul - Noe merker på felger til sommerdekk.
#8	4.5	Interiør og instrumenter - Seter - 2stk små hull/merker i førersete.

BILDER



4.5 2stk små hull/merker i førersete.



2.5 Riper/merker på dørterskel v.s.f



2.5 Liten bulk/riper på dørterskel h.s.f



2.8 Merke/riper på støtfanger bak

BILDER




2.5 Lite merke/riper på bakluke



2.5 Ripe + steinsprut dør v.s.f



2.15 Riper på bakvindu.



2.1 Noe steinsprut panser



2.17 Noe merker på felger til sommerdekk.

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Høst,opphold	60 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7	7	7	7	Uke 30, 2025
Vinterdekk	7	7	7	7	Uke 39, 2021