



5945388

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546836



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	1197 cm ³
Modell	QASHQAI	Motoreffekt	85 kW
Type	J11	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KZ65540	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	SJNFEAJ11U2204107	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	87730	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2018
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	28.06.2018
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5945388

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehülle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.14	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med skiboks	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
85.11	Takluke/Panoramatak	Ikke funksjonsprøvd pga. skiboks	
86.28	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
86.35		* Diverse små steinsprut/lakksår/lakkriper	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått
Er bilen skitten eller nediset: Ja



5945388

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	43 - Mellomaksler ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg ✓	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver O	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	48 - Oppvarmet bakrute ✓
12 - Bremserør ✓	49 - Kupevifte ✓
13 - Bremseslanger ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
15 - Brems pedal ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
Lys og signaler	53 - Sentrallås ✓
17 - Lys ✓	54 - Setevarmer ✓
19 - Refleks ✓	55 - Ladespenning generator ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	56 - Drivrem generator ✓
21 - Varsellamper ✓	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet ✓	65 - Dekk ✓
e-Diagnose	66 - Felg ✓
23 - Full systemskann R	67 - Ekstra hjulsett O
	68 - Hjullager ✓
Motor	Styring
27 - Motor virkemåte ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
29 - Oljenivå motor ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
30 - Kjølevæske ✓	74 - Styreservo ✓
31 - Kjølevifte ✓	Hjuloppheng
32 - Kjølesystem ✓	75 - Støtdempere ✓
33 - Eksosanlegg ✓	76 - Stabilisator ✓
35 - Motorfester ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
37 - Registerreim ✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5945388

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	○
86 - Lakk / karosseri utvendig	○
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	○
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5945388

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5945388

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5945388

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5945388

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




5945388

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt

NAF SEM
Døvleien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



8. des. 2025

Køretøj: Nissan Qashqai-II 1.2i 16V DIG-Ti (J11)
Motorkode: HRA2DDT (H5F 409)
Produktionsår: 13-18
Kilometerstand: 87730 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: KZ 655540
VIN: SJNFEAJ11U2204107 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 8. des. 2025 17:36:22

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Benzin CAN	4 Fejl
------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: P0226
Gasspjælds-/gaspedalsføler eller gasspjælds-/gaspedalskontakt E
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0420
Virkningsgrad kat. række 1
Virkningsgrad under minimum.

Fejlkode: P1525
Fartpilot
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0304
Forbrænding cyl. 4
Fejltænding konstateret.

bremsesystem	ABS/ESP CAN-UDS	4 Fejl
---------------------	------------------------	---------------

Fejlkode: U1002
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: C1154
Gearstangsposition N
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C1104
Hjulføler 1 VF
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C1103
Hjulføler 1 HF
Strømkreds med fejl.

bremsesystem	Parkeringsbremse CAN-UDS	4 Fejl
---------------------	---------------------------------	---------------

Fejlkode: C1BDA
Parkeringsbremse-servomotor til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1BDB
Parkeringsbremse-servomotor til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1BD5
Spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U0402
Gearkassestyreenhed
Funktion/område med fejl.

Passiv sikkerhed	Airbag UDS	0 Fejl
-------------------------	-------------------	---------------

Termostyring	Klimaanlæg HVAC CAN	1 Fejl
---------------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: U1000
CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Vognbanekamera	1 Fejl
-----------------------------	-----------------------	---------------

Fejlkode: U1000
Kommunikation via CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Førerassistentsystem	Radar CAN-UDS	2 Fejl
-----------------------------	----------------------	---------------

Fejlkode: C1A16
Laserparkeringssensor
Husrude ridset/beskadiget.

Fejlkode: C1A17
Laserparkeringssensor
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Gateway	0 Fejl
-----------------------------	----------------	---------------

Førerassistentsystem	360 graders udsyn CAN	1 Fejl
-----------------------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: U1000
CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	GW Adgang til køretøj	0 Fejl
Førerassistentsystem	Radarsensor VB	0 Fejl
Førerassistentsystem	Radarsensor HB	0 Fejl
Førerassistentsystem	Førerassistentsystemer (ADAS)	2 Fejl

Fejlkode: C1A04
ABS/ESP styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1A26
Tilstand for elektronisk styret bremsesystem
Tilstand usandsynlig.

Førerassistentsystem	Parkeringsensor	0 Fejl
Komfort	BCM - alle systemer	0 Fejl
Komfort	IPDM UDS	0 Fejl
Komfort	Metr./amerik. speedometer (kombiinstrument)	0 Fejl
Komfort	Kørelsstyreenhed CAN	0 Fejl
Komfort	Sæde-/spejlhukommelse CAN	0 Fejl
Gearkasse	4WD-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	CVT automatgear	0 Fejl
Undervogn	Undervogn CAN-UDS	0 Fejl
Styretøj	EPS UDS	0 Fejl
Infotainmentsystem	Styreenhed audiovisuel kommunikation	2 Fejl

Fejlkode: U1000
Kommunikation via CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1217
Bluetooth-modul
Funktion ukorrekt.

Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning CAN-UDS	7 Fejl
----------------------------	------------------------------------	---------------

Fejlkode: C1704
Dæktryksensor FV
Dæktryk for lavt.

Fejlkode: C1706
Dæktryksensor BH

Dæktryk for lavt.

Fejlkode: C1707
Dæktryksensor BV
Dæktryk for lavt.

Fejlkode: C1708
Dæktryksensor FV
Føler svarer ikke.

Fejlkode: C1709
Dæktryksensor FH
Føler svarer ikke.

Fejlkode: C1710
Dæktryksensor BH
Føler svarer ikke.

Fejlkode: C1711
Dæktryksensor BV
Føler svarer ikke.