



5995749

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550974



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ID.3 PRO 150 KW	Motoreffekt	150 kW
Type	E1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB90009	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVWZZZE1ZMP015391	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	74508	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	17.11.2020
		Frist for neste EU kontroll	13.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5995749

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
54.4	Førersete.	Misfarget/skittent:	
55.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	
56.4	Passasjerse.	Misfarget/skittent:	
65.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
90.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -10 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Isete

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5995749

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	50 - Døråpning.	✓
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	54 - Førersete.	R
7 - Brems pedal.	✓	55 - Bakseter.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	56 - Passasjerse.	R
9 - Instrumenter.	✓	57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	60 - Varseltrekant / refleksvest	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
14 - Glassruter.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
15 - Setevarmer.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	Underside.	
17 - Utvendig speil.	✓	65 - Vognbunn/understell.	R
18 - Solskjer.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
20 - Taktrekk.	✓	67 - Stabilisator.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	○	68 - Differensial.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	69 - Drivakslar.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremseslenger.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	72 - Bremseslenger.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	73 - Bremseslenger innvendig.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	74 - Bremseslenger innvendig.	✓
Motor.		75 - Parkbrems.	✓
34 - Panser.	✓	76 - Støtdempere.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	78 - Lekkasje.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	○	82 - Travers.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
40 - Bremsvæske.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
		Hjul,dekk.	
		87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
		88 - Hjullager.	✓
		89 - Dekk.	✓
		90 - Felg.	○
		91 - Ekstra hjulsett..	✓



5995749

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	210,00
31.2		Bremsevirkning, VF	210,00
31.3		Bremsevirkning, HB	180,00
31.4		Bremsevirkning, VB	180,00
40	Bremsevæske.		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,50 mm
91.2		Mønsterdybde	3,50 mm
91.3		Mønsterdybde	3,50 mm
91.4		Mønsterdybde	3,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5995749

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5995749

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




5995749

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



5995749

Bilder og vedlegg



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5995749

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB90009	WVWZZZE1ZMP015391
Årsmodell	Merke/Modell
20-24	ID.3 Pro
Motorkode	Km
EBJC	Ukjent

Utført med feil (63)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B109411	Temperature control flap actuator poti left — Fault in electric circuit
	U014600	CAN bus connection to central gateway ECU — Communication disturbed
Airbag	B101C07	Buckle switch driver side — Mechanical fault
Application server 1 system 2 Java	B199AF0	Remote update — Software version faulty
Application server 3 system 1 infotainment	B10CD00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
Brake electronics	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
Diagn. interface bus	B163002	Distance data of navigation system — Signal faulty
	B16D4F4	Turn signal light 1 RL — Function faulty.
	B16D6F4	Turn signal light 1 RR — Function faulty.
	B1CA2F1	Cover flap 1 charging socket — Locking faulty
	B200000	ECU — Function faulty.
	B201200	ECU — Wrong data record
	C1249F6	High-voltage battery module charge management — Functional restriction due to safety functions
	P1CC300	High-voltage charge terminal — Function faulty.
	P30C100	Charging plug recognition of AC charging — Signal implausible
	U029200	CAN bus connection to electric drive motor ECU B — Communication disturbed
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U10E100	Emergency call system — Communication disturbed
	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140600	No-load current — No-load current too high
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U15FA00	EgoMaster — Input data faulty
	U163300	Powerline communication — Communication disturbed
	U166300	Application server 3 system 1 infotainment — Communication disturbed
	U173E00	Passenger detection — Functional restriction due to implausible message



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Display unit driver display	B13B901	Information electronics ECU 1 — Video connection faulty.
Emergency call system/telematics system	B1916F2	Emergency battery of emergency call system/telematics system — Service life exceeded
	B1916F4	Backup battery — Service life restricted
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U178500	Telematics ECU — Faulty software
Engine electronics I	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U112300	Data bus — Message faulty
	U122900	Driver assist system camera — Signal implausible
Front camera system	B200FF0	ECU — Internal fault
	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
High-voltage battery charger	B1AD0F0	Charging station recognition — Function faulty.
	C1249F4	ECU — Too many wakeup events through charging infrastructure
	P1CF600	High voltage charging cable — Plug unlocking faulty.
	U15BF00	Intelligent charging function — Communication disturbed
Hybrid battery management	U163F00	Traction battery system — Communication to app server disturbed
Parking assist	B10FCF1	Parking sensor, front — Sensor fouled/covered
	U112100	Data bus — Missing message!
Rearview camera system/all-round vision camera system	U112100	Data bus — Missing message!
Software cluster embedded 1	B201200	ECU — Wrong data record
	U112300	Data bus — Message faulty
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed
Steering column module	U112100	Data bus — Missing message!
Vehicle electrics 1	U112300	Data bus — Message faulty
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (20)

System	Beskrivelse
ABS	Brake boost
Anti-theft device	Access and start system interface ECU of theft warning system FL ECU of theft warning system FR ECU of theft warning system RL ECU of theft warning system RR (8121)
Audio/Video	Information electronics
Comfort	Actuator for exterior noise Application server 1 system 1 adaptive Driver door electronics Dynamic light strip 1 Light control left 2 Light control right 2 Passenger door electronics Software cluster housekeeping 1 Voltage transformer 12V
Engine	Electric drive 1
Safety	Radar sensor of adaptive cruise control
Steering	Electron. steering column locking Power steering