



5959685

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	539714



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	2995 cm ³
Modell	Cayenne S e-hybrid	Motoreffekt	245 kW
Type	92A	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT97993	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WP1ZZZ92ZFLA53794	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	216470	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	28.05.2015
		Frist for neste EU kontroll	29.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5959685

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
21.17	Varsellamper	* - Diverse varsellamper må videre feilsøkes.	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
27.16	Motor virkemåte	* - Motor døde ut 2 ganger ved sving når bilen ble kjørt inn. Nedsatt test på motor da bilen gikk på hybrid delen.	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
82.9	Siderute/bakrute	Ulovlig film eller tape på ruter:	Venstre fordør, Høyre fordør
83.1	Dør-/panseråpner	Skade på utvendig døråpner:	Høyre bakdør
83.15		* - Får ikke åpnet døren høyre bak må videre feilsøkes.	
86.7	Lakk / karosseri utvendig	Lakkblærer	Høyre bakdør
86.9		Rustangrep:	Venstre fordør
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.17	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.30	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
28.9		Motorvask anbefales	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre fordør, Høyre bakdør
86.21		Steinsprut:	Tak
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Foran, Bak, Midten
99.13	Bilbelte	* - Automatisk innfelling av belte høyre foran virker ikke.	



5959685

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Bilen dør ut.



5959685

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
6 - Bremseskiver	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør	56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger	58 - Tilstand 12 volt batteri R
14 - Bremskraftforsterker	61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
15 - Brems pedal	62 - Ladekabel elbil/hybrid R
Lys og signaler	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
17 - Lys	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	Hjul, dekk, felg
20 - Lyd / lyssignaler	65 - Dekk ✓
21 - Varsellamper	66 - Felg O
22 - Varsellamper utvidet	67 - Ekstra hjulsett R
e-Diagnose	68 - Hjullager ✓
23 - Full systemskann	Styring
Motor	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
27 - Motor virkemåte	72 - Styresnekke, tannstang ✓
28 - Utvendig tilstand motor	73 - Styrestag/ledd ✓
29 - Oljenivå motor	74 - Styreservo ✓
30 - Kjølevæske	Hjuloppheng
32 - Kjølesystem	75 - Støtdempere ✓
33 - Eksosanlegg	76 - Stabilisator ✓
35 - Motorfester	77 - Fjærer / fjærbein ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
37 - Registerreim	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
Drivverk	80 - Travers ✓
40 - Girkasse (automatisk) ✓	
41 - Differensial ✓	
42 - Drivaksler ✓	
43 - Mellomaksel ✓	



5959685

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	O
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



5959685

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	280,00
9.2		Bremsevirkning, HF	280,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5959685

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5959685

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5959685


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5959685

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5959685

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5959685


Bilder og vedlegg




40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt




5959685

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT97993	WP1ZZZ92ZFLA53794
Årsmodell	Merke/Modell
14-17	Cayenne 3.0 V6 24V TDI
Motorkode	Km
M CV.VA (CVVA)	Ukjent

Utført med feil (51)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0610	Engine ECU — Faulty coding
Air conditioning	8208	Recirculation air flap actuator — Mechanical fault
	8301	Blower controller — Fault in electric circuit
	C1201D	Equipment malfunction at USB port — No communication
	C1208A	ECU of "electronically controlled damping" — Read out trouble code memory.
	C120AB	ECU of high-voltage A/C compressor — Read out trouble code memory.
BCM front	80530F	Vehicle tracking system — Vehicle start remote blocking active
	C11007	ECU — Faulty or missing calibration
	C12080	Engine ECU — Read out trouble code memory.
BCM rear	C12016	Body ECU front — No communication
	C1201D	Equipment malfunction at USB port — No communication
Central ECU	1025	No trouble code — No trouble code
	603	Power consumer shutdown — ---
	608	Charge management of high-voltage battery module/12-V battery — Battery charge of 12-V battery interrupted
	C11000	Voltage supply — Undervoltage registered
	C12010	Power operated tailgate module — No communication
	C12012	Trailer ECU — No communication
	C12016	Body ECU front — No communication
	C1201D	Equipment malfunction at USB port — No communication
	C12033	A/C compressor — Communication faulty
DME Diesel	P013A00	Oxygen sensor 2 bank 1 — Signal faulty
	P013C00	O2 sensor 2 - bank 2 — Sensor ageing detected during enleaning
	P030200	Combustion on cyl. 2 — Misfire detected
	P05A300	Radiator shutter — Signal implausible
	P150A00	Signal for time period "ignition OFF" — Signal implausible
	P30A100	Engine start abortions — Number of allowed start abortions exceeded
	U012600	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
	U015500	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U016400	CAN bus connection to air conditioning ECU — No communication



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U021200	CAN bus connection of steering column ECU — Communication disturbed
	U103B00	A/C compressor — Function/range of communication faulty
	U14D200	Electric drive power electronics — Yellow hybrid system indicator lamp demanded
	U14D400	Traction battery system — Red hybrid system indicator lamp demanded
Door electronics RR	2115	C/locking lock unit — Function faulty.
Front camera	C1106F0	ECU — Faulty or missing calibration
Instrument cluster	C12002	Communication with engine ECU — Communication disturbed
	C12007	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed
	C12008	CAN bus connection to parking brake ECU — Communication disturbed
	C12016	Body ECU front — No communication
	C1201D	Equipment malfunction at USB port — No communication
	C1201F	CAN bus connection to central gateway ECU — No communication
	C12031	Electric traction battery ECU — No communication
	C12086	Parking brake ECU — Read out trouble code memory.
Parking assist	C1201D	Equipment malfunction at USB port — No communication
Parking brake	12652544	Voltage supply — Undervoltage registered
	21	Vehicle speed signal — Signal faulty
	33	Hill start assist — Function faulty.
	38	CAN bus — Message faulty
	U112300	Data bus — Message faulty
Rear lid electronics	2A	Comfort CAN bus — Function faulty.
Rearview camera system/all-round vision camera system	U112100	CAN bus connection to engine ECU — No communication

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/PSM
Airbag	Airbag
Comfort	Door electronics RL
	Driver side door electronics
	Passenger side door electronics