

5960362

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549717



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1595 cm ³
Modell	C 180	Motoreffekt	115 kW
Type	204 K	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ZZ21267	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD2052401F291351	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	132919	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	10.11.2015
		Frist for neste EU kontroll	29.06.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5960362

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga feil på luftfjæring	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
8.9	Parkeringsbrems	* Varsler feil i instrument.	
17.12	Lys	Krakelert lykteglass	Høyre baklys, Venstre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys
21.11	Varsellamper	Varsellampe for parkeringsbrems lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
77.6	Fjærer / fjærbein	Luftfjærer virker ikke:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt
Differensial	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivaksler	Ikke tilgjengelig for kontroll
Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styresnekke, tannstang	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styrestag/ledd	Ikke tilgjengelig for kontroll
Støtdempere	Ikke tilgjengelig for kontroll
Stabilisator	Ikke tilgjengelig for kontroll



5960362

Punkt	Årsak
Opphengs- / bærearmer foraksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Travers	Ikke tilgjengelig for kontroll
Underside	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremserør	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremseslanger	Ikke tilgjengelig for kontroll
Eksosanlegg	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivstofftank, rør, slange	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Er testen utført på NAF Senteret?

Nei

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

feil på luftfjæring



5960362

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 40 - Girkasse (automatisk)
Generell informasjon	41 - Differensial
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 42 - Drivaksler
4 - Service/ Dokum.	R 43 - Mellomaksler
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg	✓ 44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver	R 45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems	R 46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå	48 - Oppvarmet bakrute O
11 - Bremsvæskens kokepunkt	49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
15 - Brems pedal	✓ 53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer ✓
17 - Lys	56 - Drivrem generator ✓
19 - Refleks	R 57 - Batteri ytre tilstand
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
21 - Varsellamper	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
22 - Varsellamper utvidet	R 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
e-Diagnose	Hjul, dekk, felg
23 - Full systemskann	65 - Dekk ✓
Motor	R 66 - Felg ✓
27 - Motor virkemåte	67 - Ekstra hjulsett R
28 - Utvendig tilstand motor	68 - Hjullager ✓
29 - Oljenivå motor	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
30 - Kjølevæske	✓ 70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
31 - Kjølevifte	Styring
32 - Kjølesystem	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 72 - Styresnekke, tannstang
35 - Motorfester	73 - Styrestag/ledd
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 74 - Styreservo ✓
37 - Registerreim	✓



5960362

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	
76 - Stabilisator	
77 - Fjærer / fjærbein	R
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	
80 - Travers	

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5960362

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5960362

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5960362

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5960362


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Bremseskiver



21. Lys



22. Støtfanger bak



23. Støtfanger foran



24. Støtfanger foran



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ZZ21267	WDD2052401F291351
Årsmodell	Merke/Modell
14-18	C 180 (S205) T-Mod.
Motorkode	Km
M 274.910	Ukjent

Utført med feil (61)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0074	Outside temperature sensor A — Sporadic malfunction present
ABA: Brake assist system	U0416FD	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
ABC adaptive suspension control	C157200	Air suspension — Settling time during filling too long
AHE: Trailer recognition	B1646	TURN INDICATOR RR — Function faulty.
Airmatic OBD	C1572	Air suspension — Settling time during filling too long
Audio 20 OBD	B21A1	ECU — ECU reset carried out.
Comand Online	B21A1	ECU — ECU reset carried out.
Door ECU FL UDS OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
Door ECU FR UDS OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
Door ECU RL UDS OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
Door ECU RR UDS OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
EFB OBD	B2225 C100B	Steering column module — Software/coding incorrect! Electric parking brake — Function faulty.
Electr. power steering	B210D B210E B210F	Battery voltage — Voltage supply/power supply low Battery voltage — Voltage/power supply too high Power supply of terminal 30 — Faulty power supply
ESP: Electronic stability control	B2225	Steering column module — Software/coding incorrect!



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	C100B	Electric parking brake — Function faulty.
EZS: Electr. ignition lock	B21DC U0122	Auxiliary battery — Function faulty. CAN bus connection to traction control ECU — Communication disturbed
FSCU UDS OBD	U0427	CAN bus connection to electronic ignition lock — Implausible data received.
Gasoline engine	P007400 P052E71 P059700 P06DA00 P260000 U041208	Outside temperature sensor — Fault in electric circuit Crankcase ventilation valve — Function faulty. Coolant thermostat — Electric fault or interruption Engine oil pump valve — Electric fault or interruption Coolant pump — Fault in electric circuit CAN bus connection to battery monitoring ECU — Signal missing/faulty
HKS: hatchback control	B210A B210D	System voltage — Voltage supply/power supply low Voltage supply — Voltage too low
ISM CAN OBD	B210A P179A P179D U0111 U0128 U0146 U0168 U0415 U113B	System voltage — Voltage supply/power supply low Gearshift ECU — Function faulty. Gearshift ECU — Function faulty. Battery monitoring ECU — Communication disturbed CAN bus connection to parking brake ECU — Communication disturbed CAN bus connection to central gateway — Communication disturbed CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal implausible CAN bus connection of selector lever module ECU — Communication disturbed
KDS: Trunk lid control	B210A00 B210D1C	System voltage — Voltage supply/power supply low Voltage supply — Undervoltage registered
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	B1FE097	Drive position indication — Fault in electric circuit
PARK: parking assist	U103E	Suspension system flexray bus — Communication faulty
PTCU: powertrain		
RDK OBD	C1599	Tire pressure sensor — Empty battery
SAM front digital OBD	B1F45 B2105 B2326	Starter battery — Resistance too high Battery capacity loss — Loss of capacity Level sensor for washer fluid — Function faulty.
SAM rear digital OBD	B17F7	Licence plate light — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
TSG HL door ECU RL	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
TSG HR door ECU RR	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
TSG VL door ECU FL	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
TSG VR door ECU FR	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
VGS: fully integrated transmission control	U029100	CAN bus connection to electronic selector lever module — Communication disturbed

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Airbag	SRS airbag ECU
Audio/Video	Sound OBD
	ZAN infotainment display
	ZAN OBD
	ZBE: Central control board
Comfort	MRM steering column module
	SG-SW-L headlight ECU left
	SG-SW-R headlight ECU right
	TPAD: Touch pad
Safety	All-round vision camera
	ECU of camera cover
	MFK: Multi-function camera
	RFK: Rearview camera