

5963837

# NAF Verdivurdering

**Testdato**  
17.12.2025

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvleveien 23   |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 551635          |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                   |
|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Bilmerke         | Skoda             | Motorstørrelse              | - cm <sup>3</sup> |
| Modell           | ENYAQ 60          | Motoreffekt                 | 132 kW            |
| Type             | NY                | Aksler i drift              | 1                 |
| Registreringsnr. | EE44936           | Drivstofftype               | Elektrisk         |
| Understellsnr.   | TMBJB7NY6MF018625 | Kjøretøygruppe              | 101               |
| Km.stand.        | 98478             | Bruktimportert              | Ja                |
| Farge            | Hvit              | Registreringsår             | 2021              |
| Karosseritype    | Stasjonsvogn      | Registrert første gang      | 15.12.2021        |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 14.12.2025        |



## Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o. l.

Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden.

Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5963837

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres          | Resultat                                                                                                                                                  | Beskrivelse                          |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.11   | Kjøreegenskaper    | * Bil er brent opp innvendig, ukjent årsak.<br>Punkter i test er kun visuelt kontrollert, ikke funksjonstestet. Redusert test.                            |                                      |
| 6.10   | Bremseskiver       | Rust på bremseskive:                                                                                                                                      | Venstre foran, Høyre foran           |
| 13.12  | Lys                | Krakerert lykteglass                                                                                                                                      | Venstre baklys                       |
| 13.15  |                    | Vann / kondens i lykt:                                                                                                                                    | Høyre baklys                         |
| 50.8   | Ekstra hjulsett    | Ekstra hjulsett mangler                                                                                                                                   |                                      |
| 62.4   | Frontrute          | Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>Reparasjonsmetode:Skift</li></ul>                                                               |                                      |
| 63.8   | Siderute/bakrute   | Skade på rute:                                                                                                                                            | Høyre bakdør                         |
| 70.5   | Karosseri generelt | * Diverse mindre lakkskader, utbedres med penselflekking                                                                                                  |                                      |
| 78.4   | Interiør generelt  | * Interiør er brent opp.                                                                                                                                  |                                      |
| 94.2   | Høyre bakskjerm    | Bulk(er) uten lakkskade                                                                                                                                   | Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep) |
| 107.1  | Udefinerbare feil  | Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent<br>Helt nytt interiør må påberegnes.<br>Motor ikke mulig å starte grunnet brent bil, ukjent årsak/tilstand. |                                      |

| Ref.Id | Opplysning       | Resultat                                                            | Beskrivelse                |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4.13   | Service/ Dokum.  | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF      |                            |
| 4.16   |                  | * Kilometerstand er ukjent, men ved bilde fra kunde viste den 98478 |                            |
| 5.10   | Bremsebelegg     | Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:              | Venstre foran, Høyre foran |
| 64.22  | Dør-/panseråpner | * Bakluke ikke åpnet grunnet defekt batteri                         |                            |
| 80.14  | Støtfanger bak   | Normal slitasje                                                     |                            |
| 80.15  |                  | Ripe som kan rubbes/poleres bort                                    |                            |

## Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

## Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

|                                                    |                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b>             | Nei                                                                    |
| <b>Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter</b> | Kaldt lokale;Redusert belysning;Uten full testetrustnng;Uten løftebukk |
| <b>Er testen utført på NAF Senteret?</b>           | Nei                                                                    |



5963837

| Prøvekjøring                                   |   | Sone 2 (høyre side)                          |   |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper                            | R | 90 - Høyre forskjerm                         | ✓ |
| Generell informasjon                           |   | 91 - Høyre fordør                            | ✓ |
| 3 - Nøkler / Utstyr                            | ✓ | 92 - Høyre speil                             | ✓ |
| 4 - Service/ Dokum.                            | O | 93 - Høyre bakdør                            | ✓ |
| Bremseser                                      |   | 94 - Høyre bakskjerm                         | R |
| 5 - Bremsbelegg                                | O | 95 - Høyre kanal                             | ✓ |
| 6 - Bremseskiver                               | R | 96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange | ✓ |
| 7 - Bremsetromler                              | ✓ | Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)         |   |
| Lys og signaler                                |   | 99 - Grill                                   | ✓ |
| 13 - Lys                                       | R | 100 - Panser                                 | ✓ |
| 15 - Refleks                                   | ✓ | 101 - Tak                                    | ✓ |
|                                                |   | 103 - Bakluke                                | ✓ |
| Hjul, dekk, felg                               |   | Annet                                        |   |
| 48 - Dekk                                      | ✓ | 107 - Udefinerbare feil                      | R |
| 49 - Felg                                      | ✓ |                                              |   |
| 50 - Ekstra hjulsett                           | R |                                              |   |
| Karosseri                                      |   |                                              |   |
| 62 - Frontrute                                 | R |                                              |   |
| 63 - Siderute/bakrute                          | R |                                              |   |
| 64 - Dør-/panseråpner                          | O |                                              |   |
| 70 - Karosseri generelt                        | R |                                              |   |
| Interiør                                       |   |                                              |   |
| 78 - Interiør generelt                         | R |                                              |   |
| Støtfangere                                    |   |                                              |   |
| 79 - Støtfanger foran                          | ✓ |                                              |   |
| 80 - Støtfanger bak                            | O |                                              |   |
| Sone 1 (venstre side)                          |   |                                              |   |
| 81 - Venstre forskjerm                         | ✓ |                                              |   |
| 82 - Venstre fordør                            | ✓ |                                              |   |
| 83 - Venstre speil                             | ✓ |                                              |   |
| 84 - Venstre bakdør                            | ✓ |                                              |   |
| 85 - Venstre bakskjerm                         | ✓ |                                              |   |
| 86 - Venstre kanal                             | ✓ |                                              |   |
| 87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange | ✓ |                                              |   |



5963837

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt           | Fråse                  | Måleverdi                                   |
|--------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler:         | 2 stk                                       |
| 6      | Bremseskiver    |                        | Kontrollert visuelt                         |
| 48.1   | Dekk            | Mønsterdybde VF        | 6,00 mm                                     |
| 48.2   |                 | Mønsterdybde HF        | 6,00 mm                                     |
| 48.3   |                 | Mønsterdybde VB        | 5,50 mm                                     |
| 48.4   |                 | Mønsterdybde HB        | 4,50 mm                                     |
| 48.5   |                 | Bilen er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk                         |
| 49.1   | Felg            | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg                              |
| 50     | Ekstra hjulsett |                        | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |



5963837

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5963837


## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5963837


## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5963837

## Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5963837

## Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt