

5993980

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547437



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	85 kW
Type	AU	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL46747	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVWZZZAUZFW901563	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	128207	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	21.08.2014
		Frist for neste EU kontroll	01.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5993980

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
26.2	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
38.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Høyre tåkelys, Venstre bremselys
38.3		Krakerert lyktglass	Venstre baklys, Høyre baklys, Høyre sideblink, Høyre bremselys, Venstre bremselys
38.5		Skade på refleks:	Venstre side
64.6	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkblærer	Venstre bakskjerm
64.14		Skadet av forurensing/fugleskitt eller lignende:	Venstre bakskjerm
74.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Venstre foran
74.5		Deformert bremsekjold:	Høyre bak
86.1	Fjærer / fjærbein.	Brudd:	Venstre foran
87.10	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsekive:	Venstre bak
87.12		Rust på bremsekive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
87.14		Ujevnt slitt bremsebelegg. Anbefaler nærmere kontroll	Venstre bak
91.8	Ekstra hjulsett..	Vesentlig oksidering på felg:	2 felger

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
38.14	Lykter/lys - tilstand.	* Litt matte frontlykter	
53.7	Gulvmatter/-teppe.	Småskader i gulvteppe	Venstre foran
63.12	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	* Glidelåsen sitter fast	
64.24	Lakk / karosseri utvendig.	Små lakkblærer:	Panser, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal
64.25		Rustangrep:	Venstre fordør
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Bak, Midten foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Høyre foran
90.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 80 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -16 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete

Er bilen skitten eller nediset: Ja



5993980

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	✓	50 - Døråpning.	✓
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	O
7 - Brems pedal.	✓	54 - Førersete.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	55 - Bakseter.	✓
9 - Instrumenter.	✓	56 - Passasjerseater.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	60 - Varseltrekant / refleksvest	✓
14 - Glassruter.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
15 - Setevarmer.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
16 - Innvendig speil.	✓	63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	O
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
18 - Solskjerm.	✓	Underside.	
20 - Taktrekk.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	67 - Stabilisator.	✓
Prøvekjøring.		68 - Differensial.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	69 - Drivaksler.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	71 - Bremseslanger.	✓
26 - Unormal lyd.	R	72 - Bremseslanger.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	73 - Bremseslanger innvendig.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	74 - Bremseslanger innvendig.	R
31 - Bremsvirkning.	✓	75 - Parkbrems.	✓
Motor.		76 - Støtdempere.	✓
34 - Panser.	✓	78 - Lekkasjer.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	82 - Travers.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	R	84 - Styrestag/ledd.	✓
40 - Bremsvæske.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	R
42 - Batteri 12 volt.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		
45 - Motorfester.	✓		
47 - Drivreim generator.	✓		



5993980

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig

R

88 - Hjullager.

✓

89 - Dekk.

✓

90 - Felg.

O

91 - Ekstra hjulsett..

R



5993980

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31	Bremsevirkning.		Kontrollert visuelt
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke oppgitt av produsent
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
87.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
87.2		Bremseskivetykkelse VF	24,40 mm
87.3		Bremseskivetykkelse HF	24,40 mm
87.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
87.5		Bremseskivetykkelse VB	9,90 mm
87.6		Bremseskivetykkelse HB	9,60 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,30 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,90 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,20 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
91.2		Mønsterdybde	3,00 mm
91.3		Mønsterdybde	2,40 mm
91.4		Mønsterdybde	5,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5993980

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5993980


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




5993980

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




5993980


Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5993980

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Bremseskive/klosser utvendig



R 42. Bremseskive/klosser utvendig

O



43. Ekstra hjulsett..



R 44. Fjærer / fjærbein.



R 45. Gulvmatter/-teppe.

O



46. Lakk / karosseri utvendig.




R 47. Lakk / karosseri utvendig.



O 48. Lakk / karosseri utvendig.

R



5993980

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 50. Lykter/lys - tilstand.



☒ 51. Lykter/lys - tilstand.

☒



52. Lykter/lys - tilstand.




☒ 53. Lykter/lys - tilstand.




☒ 54. Lykter/lys - tilstand.

☒



55. Lykter/lys - tilstand.



☐ 56. Lykter/lys - tilstand.



☐ 57. Lykter/lys - tilstand.

☒



58. Lykter/lys - tilstand.



☒ 59. Reservvehjul / dekkreparasjonssett.

☐