



5995549

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547741



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1398 cm ³
Modell	208	Motoreffekt	50 kW
Type	C	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	UX63515	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF3CC8HR0DT024084	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	69438	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2013
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	09.09.2013
		Frist for neste EU kontroll	28.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5995549

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
11.2	Vindusvisker, spyler.	Vindusvisker/ spyler virker ikke	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
14.5		Skadet gum mipakning	Venstre bakhjør
34.7	Panser.	Feil ved panserstøtte.	
64.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre bakhjør, Støtfanger bak
64.6		Lakkblærer	Bakluke
64.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke
64.13		Karosseriskade	Bakluke
74.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran
81.3	Eksosanlegg.	Mangelfullt oppheng:	Midtre eksosrør
87.12	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
28.13	Girkasse. (manuell)	* Noe små hull på mansjetten til girspaken	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
41.11	Kjølesystem.	* Ser ut som kjølevæsken er forurenset	
43.7	Oljenivå motor.	Oljeskift anbefales	
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	Bunnpanne
90.10	Felg.	Navkopp er skadet eller mangler:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
90.11		Riper/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 80 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -13 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt; lsete

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5995549

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 43 - Oljenivå motor. O
3 - Sentrallås/nøkler.	R 44 - Utvendig tilstand motor. O
4 - Service/Dokumentasjon.	O 45 - Motorfester. ✓
	46 - Registerreim. ✓
	47 - Drivreim generator. ✓
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓	✓ 48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger. ✓	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Bremsespedal. ✓	✓ 50 - Døråpning. ✓
8 - Bremskraftforsterker. ✓	✓ 51 - Dørtrekk. ✓
9 - Instrumenter. ✓	R 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
11 - Vindusvisker, spyler. ✓	✓ 54 - Førersete. ✓
12 - Lyktespyler / Visker. ✓	R 55 - Bakseter. ✓
13 - Lyd / lyssignaler. ✓	✓ 56 - Passasjersele. ✓
14 - Glassruter. ✓	✓ 60 - Varseltrekant / refleksvest ✓
15 - Setevarmer. ✓	✓ 61 - Laste-/bagasjerom. ✓
16 - Innvendig speil. ✓	✓ 62 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
17 - Utvendig speil. ✓	✓ 64 - Lakk / karosseri utvendig. R
18 - Solskjerm. ✓	O
20 - Taktrekk. ✓	Underside.
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓	✓ 65 - Vognbunn/understell. ✓
23 - Interiør generelt. ✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
Prøvekjøring.	✓ 67 - Stabilisator. ✓
24 - Motor virkemåte. ✓	✓ 68 - Differensial. ✓
25 - Kjøreegenskaper. ✓	O 69 - Drivaksler. ✓
28 - Girkasse. (manuell) ✓	✓ 71 - Bremsesør. ✓
29 - Clutch. ✓	✓ 72 - Bremseslanger. ✓
30 - Parkeringsbrems. ✓	✓ 73 - Bremsbelegg innvendig. ✓
31 - Bremsvirkning. ✓	✓ 74 - Bremseskiver innvendig. R
33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓	75 - Parkbrems. ✓
Motor.	76 - Støtdempere. ✓
34 - Panser. R	77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
35 - Understellsnummer. ✓	78 - Lekkasje. ✓
36 - Feilkodeutlesing. O	81 - Eksosanlegg. R
37 - Lykter/lys - virkemåte. ✓	82 - Travers. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand. ✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil. ✓	84 - Styrestag/ledd. ✓
40 - Bremsvæske. ✓	85 - Styresnekke, tannstang. ✓
41 - Kjølesystem. O	86 - Fjærer / fjærbein. ✓
42 - Batteri 12 volt. ✓	



5995549

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig

R

88 - Hjullager.

✓

89 - Dekk.

✓

90 - Felg.

O

91 - Ekstra hjulsett..

✓



5995549

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31	Bremsevirkning.		Kontrollert visuelt
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke oppgitt av produsent
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	20,00 mm
87.2		Bremsekivetykkelse VF	21,10 mm
87.3		Bremsekivetykkelse HF	21,20 mm
87.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	0,00 mm
87.5		Bremsekivetykkelse VB	0,00 mm
87.6		Bremsekivetykkelse HB	0,00 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.2		Mønsterdybde VF	8,30 mm
89.3		Mønsterdybde HF	8,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	8,70 mm
89.5		Mønsterdybde HB	8,90 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,30 mm
91.2		Mønsterdybde	3,30 mm
91.3		Mønsterdybde	4,30 mm
91.4		Mønsterdybde	5,20 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5995549

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5995549

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



5995549


Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5995549


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Bremseskive/klosser utvendig

R



5995549

Bilder og vedlegg



37. Bremseskive/klosser utvendig

R



38. Bremseskiver innvendig.

R



39. Bremseskiver innvendig.

R



40. Eksosanlegg.

R



41. Elektrisk vindusheis.

R




42. Glassruter.

R



43. Kjølesystem.

O



44. Lakk / karosseri utvendig.

R



45. Lakk / karosseri utvendig.

R



46. Panser.

R



47. Sentrallås/nøkler.

R



48. Utvendig tilstand motor.

O



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
UX63515	VF3CC8HR0DT024084
Årsmodell	Merke/Modell
11-19	208 1.4 8V HDi 68
Motorkode	Km
8HP (DV4C)	Ukjent

Utført med feil (30)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0003	Fuel quantity controller — Signal too low
	P0245	Boost control solenoid valve A — Signal too low
Automatic air conditioning	B1304	Evaporator temperature sensor — Fault in electric circuit
Central switch unit BSI (CAN)	B1003	ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault).
	B1137	Dipped beam right — Fault in electric circuit
	B1138	Dipped beam left — Fault in electric circuit
	B1153	WINDSCREEN WIPER — Function faulty.
	B115B	Motor for rear-window wiper — Function faulty.
	B115F	Interior light front — Function faulty.
	B1163	Licence plate light — Function faulty.
	B132A	REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1718	Remote control — Faulty synchronisation
	B1805	STARTER — Function faulty.
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed
	B1825	Oil level control — Function faulty.
	U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
	U1F42	Air conditioning ECU — Communication faulty
COM 2008P unit	B1181	Lights switch module — Function faulty.
	B1182	Window wiper switch — Fault in electric circuit
Diesel injection OBD	P0003	Fuel quantity controller — Signal too low
	P0245	Boost control solenoid valve A — Signal too low
Parking assist	B1223	Parking aid sensor rear inside left — Function faulty.
	B1224	Distance sensor rear outside left — Function faulty.
	B1227	Distance sensor RR inner side — Function faulty.
	B1228	Distance sensor rear outside right — Function faulty.
Power steering	U1213	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

Utført uten feil (6)

System

Beskrivelse

ABS

ABS/ESP

Airbag

Airbag

Audio/Video

Telematics(CAN)

Comfort

Control tip switch at steering wheel

Instrument cluster

Engine

External additive ECU