



5991765

NAF Bruktbiltest

Testdato
07.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549146



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	V70	Motoreffekt	100 kW
Type	B	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RJ96963	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1BW7541A1121457	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	237334	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2009
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	18.06.2009
		Frist for neste EU kontroll	30.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5991765

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
24.8	Motor virkemåte.	* Motor jukse på tomgang	
29.10	Clutch.	Clutch slurer / slitt	
76.1	Støtdempere.	Oljelekkasje fra støtdemper:	Venstre foran
87.8	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.4	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
59.13	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.7	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
90.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Føreforhold ved prøvekjøring Isete

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5991765

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○ 50 - Døråpning. ✓
	52 - Bilbelte. ✓
Interiør.	54 - Førersete. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	55 - Bakseter. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	56 - Passasjerseater. ✓
7 - Brems pedal.	59 - Tilhengerfeste. ○
8 - Bremskraftforsterker.	60 - Varseltrekant / refleksvest ✓
9 - Instrumenter.	61 - Laste-/bagasjerom. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	62 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	64 - Lakk / karosseri utvendig. ○
13 - Lyd / lyssignaler.	
14 - Glassruter.	○ Underside.
15 - Setevarmer.	✓ 65 - Vognbunn/understell. ○
16 - Innvendig speil.	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 67 - Stabilisator. ✓
18 - Solskjermer.	✓ 68 - Differensial. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	○ 69 - Drivaksler. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 71 - Bremsesør. ✓
	72 - Bremseslanger. ✓
Prøvekjøring.	73 - Bremsbelegg innvendig. ○
24 - Motor virkemåte.	✓ 74 - Bremseskiver innvendig. ✓
28 - Girkasse. (manuell)	75 - Parkbrems. ✓
29 - Clutch.	○ 76 - Støtdempere. R
30 - Parkeringsbrems.	✓ 77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 78 - Lekkasjer. ✓
	81 - Eksosanlegg. ✓
Motor.	✓ 82 - Travers. ✓
34 - Panser.	✓ 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
35 - Understellsnummer.	○ 84 - Styrestag/ledd. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓ 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓ 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ Hjul,dekk.
41 - Kjølesystem.	✓ 87 - Bremseskive/klosser utvendig. R
42 - Batteri 12 volt.	✓ 88 - Hjullager. ✓
43 - Oljenivå motor.	✓ 89 - Dekk. ✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓ 90 - Felg. ○
45 - Motorfester.	✓ 91 - Ekstra hjulsett.. ✓
46 - Registerreim.	✓
47 - Drivreim generator.	✓



5991765

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	220,00
31.2		Bremsevirkning, VF	220,00
31.3		Bremsevirkning, HB	180,00
31.4		Bremsevirkning, VB	180,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	754 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	800 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
46.2		eller ved, måneder:	120
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,50 mm
91.2		Mønsterdybde	4,50 mm
91.3		Mønsterdybde	5,00 mm
91.4		Mønsterdybde	5,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5991765

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5991765

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5991765

Bilder og vedlegg




10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



5991765

Bilder og vedlegg



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




5991765


Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




5991765


Bilder og vedlegg




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
RJ96963	YV1BW7541A1121457
Årsmodell	Merke/Modell
08-16	V70 2.0 16V CDI
Motorkode	Km
D 4204 T	237 334

Utført med feil (12)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS BCM	U0401	CAN bus connection to engine ECU — Received invalid data
CEM Central electrics module	B10D7	Transponder key — Function faulty.
	B1108	Central locking motor of driver door — Function faulty.
	B1109	Central locking actuator passenger door — Function faulty.
Diesel engine	P003A	Boost pressure regulation A — Learning values above limit value
	P1461	Refrigerant pressure sensor — Signal too high
	P1632	Alternator — Function faulty.
	P2263	Boost pressure regulation — Function faulty.
PBM parking brake	U0401	CAN bus connection to engine ECU — Received invalid data
	U3000	ECU — Function/electric circuit faulty
Trailer module	B1102	Trailer brake light — Fault in electric circuit

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
ABS	SAS Steering-Angle Sensor
Air conditioning	CCM Air conditioning control
	CPM Auxiliary heater
Airbag	SRS airbag
Audio/Video	ICM control panel
Comfort	Driver door module
	HCM Lighting
	Instrument cluster



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

PAM Parking assist

Passenger door module

OBD