



5992451

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549140



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1969 cm ³
Modell	V90 T8 Twin Engine	Motoreffekt	223 kW
Type	P	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	NF89985	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	YV1PWBMTDK1088112	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	84705	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2018
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	25.06.2018
		Frist for neste EU kontroll	30.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5992451

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.9	Sentrallås/nøkler.	En eller flere funksjoner i nøkkel virker ikke	
12.3	Lyktespyler / Visser.	Spyler returnerer ikke eller er treg:	Venstre side
63.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
74.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Høyre foran, Venstre foran
86.1	Fjærer / fjærbein.	Brudd:	Venstre foran
87.10	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsekive:	Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.11	Lykter/lys - tilstand.	Dugg i lykt:	Venstre baklys, Høyre bremselys
38.14		* Noe vann dråper i venstre baklykt	
43.8	Oljenivå motor.	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
55.10	Bakseter.	* Mangler dekseler	
64.35	Lakk / karosseri utvendig.	Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Bak
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	1 felg

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 80 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -15 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt; lsete

Er bilen skitten eller nediset: Ja



5992451

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	43 - Oljenivå motor.	O
2 - Skilter.	✓	44 - Utvendig tilstand motor.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	45 - Motorfester.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O	46 - Registerreim.	✓
		47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	R 54 - Førersete.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	55 - Bakseter.	O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	O 56 - Passasjerseater.	✓
14 - Glassruter.	✓	57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
15 - Setevarmer.	✓	58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	59 - Tilhengerfeste.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	60 - Varseltrekant / refleksvest	✓
18 - Solskjerm.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
20 - Taktrekk.	✓	O 62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
23 - Interiør generelt.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	O
Prøvekjøring.		Underside.	
24 - Motor virkemåte.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
25 - Kjøreegenskaper.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	67 - Stabilisator.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	68 - Differensial.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	69 - Drivaksler.	✓
32 - Avgassanalyse. (Bensin)	✓	71 - Bremsørør.	✓
Motor.		72 - Bremseslanger.	✓
34 - Panser.	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	R
36 - Feilkodeutlesing.	O	75 - Parkbrems.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	76 - Støtdempere.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	O	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	78 - Lekkasje.	✓
40 - Bremsvæske.	✓	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	82 - Travers.	✓



5992451

Underside.

83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
84 - Styrestag/ledd.	✓
85 - Styresnekke, tannstang.	✓
86 - Fjærer / fjærbein.	R

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	R
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	✓
91 - Ekstra hjulsett..	O



5992451

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31	Bremsevirkning.		Kontrollert visuelt
32	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
46.2		eller ved, måneder:	120
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
87.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	27,50 mm
87.2		Bremsekivetykkelse VF	28,50 mm
87.3		Bremsekivetykkelse HF	28,90 mm
87.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	17,50 mm
87.5		Bremsekivetykkelse VB	19,50 mm
87.6		Bremsekivetykkelse HB	19,20 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	4,60 mm
89.4		Mønsterdybde VB	4,60 mm
89.5		Mønsterdybde HB	5,20 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,60 mm
91.2		Mønsterdybde	5,70 mm
91.3		Mønsterdybde	5,70 mm
91.4		Mønsterdybde	6,20 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5992451

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5992451

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5992451

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5992451

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Bakseter.

O



34. Bremseskiver innvendig.



R 35. Bremseskiver innvendig.




R 36. Lykter/lys - tilstand.

O




5992451

Bilder og vedlegg



37. Reserverhjul / dekkreparasjonssett.



R 38. Vognbunn/understell.

O



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
NF89985	
Årsmodell	Merke/Modell
18-	V90 T8 2.0i 16V GDI Plug-In Hybrid
Motorkode	AWD
B 4204 T35	Km
	Ukjent

Utført med feil (19)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS BCM	U2300	System — Configuration faulty
ASDM ECU of active radar and camera monitoring	C1041	Camera heating — Fault in electric circuit
	U2C62	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
	U2C69	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
	U2C73	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
CCM Air conditioning control	B102E	Air quality sensor — Fault in electric circuit
	B12A6	Parking heater water pump — Function faulty.
	B1554	Air quality sensor — Fault in electric circuit
	B1A69	Air humidity sensor — Function faulty.
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
CEM Central electrics module	U2E05	Parking assist sensor — Function restricted
Infotainment	B1300	Display center console — Interruption/short circuit in electric circuit.
	U1220	FlexRay data bus — Faulty synchronisation
PDM passenger door module	B110B	Central locking actuator passenger side rear — Function faulty.
PSMD Driver seat module	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
SCL Steering column lock actuator	B1026	Activation steering-column locking — Function faulty.
Trailer module	B1102	Trailer brake light — Fault in electric circuit
VCM Vehicle control module	U1229	FlexRay data bus — Fault in electric circuit
VDDM ABS/ESC control unit	C0077	Tyre-pressure warning — Tyre pressure too low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
ABS	SAS Steering-Angle Sensor
Audio/Video	Audio module
Comfort	BECM battery monitoring ECU
	DDM driver door module
	DIM Instrument cluster
	POT Power Operated Tailgate Module
Engine	BECM battery monitoring ECU