



5998134

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550960



Kjøretøy

Bilmerke	Mitsubishi	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	Outlander	Motoreffekt	89 kW
Type	CW0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT77436	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JMBXDGG2WJZ004081	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	136419	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2018
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	05.02.2018
		Frist for neste EU kontroll	20.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5998134

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.1	Utvendig speil.	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
59.5	Tilhengerfeste.	Skadet / deformert feste	
63.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
81.3	Eksosanlegg.	Mangelfullt oppheng:	Bakre eksospotte

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
38.10	Lykter/lys - tilstand.	Kraketert lykteglass	Venstre baklys
38.11		Dugg i lykt:	Midtre bremselys
52.9	Bilbelte.	Vridd belte	Venstre bak
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
74.10	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Høyre foran
76.11	Støtdempere.	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
87.23	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 80 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -6 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete

Er bilen skitten eller nediset: Ikke angitt



5998134

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	✓	47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	55 - Bakseter.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	56 - Passasjersele.	✓
14 - Glassruter.	O	57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
15 - Setevarmer.	✓	58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	59 - Tilhengerfeste.	R
17 - Utvendig speil.	R	60 - Varseltrekant / refleksvest	✓
18 - Solskjermer.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
20 - Taktrekk.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
23 - Interiør generelt.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	O
Prøvekjøring.		Underside.	
24 - Motor virkemåte.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	67 - Stabilisator.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	68 - Differensial.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	69 - Drivaksler.	✓
32 - Avgassanalyse. (Bensin)	✓	71 - Bremseslenger.	✓
Motor.		72 - Bremseslenger.	✓
34 - Panser.	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	O
36 - Feilkodeutlesing.	✓	75 - Parkbrems.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	76 - Støtdempere.	O
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	O	78 - Lekkasje.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	80 - Mellomaksel.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓	81 - Eksosanlegg.	R
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	82 - Travers.	✓
		83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓



5998134

Underside.

- | | |
|------------------------------|---|
| 84 - Styrestag/ledd. | ✓ |
| 85 - Styresnekke, tannstang. | ✓ |
| 86 - Fjærer / fjærbein. | ✓ |

Hjul,dekk.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 87 - Bremseskive/klosser utvendig | ✓ |
| 88 - Hjullager. | ✓ |
| 89 - Dekk. | ✓ |
| 90 - Felg. | ✓ |
| 91 - Ekstra hjulsett.. | ✓ |



5998134

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31	Bremsevirkning.		Kontrollert visuelt
32	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
87.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22,40 mm
87.2		Bremsekivetykkelse VF	23,30 mm
87.3		Bremsekivetykkelse HF	23,70 mm
87.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,40 mm
87.5		Bremsekivetykkelse VB	10,20 mm
87.6		Bremsekivetykkelse HB	9,70 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	5,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	5,80 mm
89.5		Mønsterdybde HB	5,90 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,50 mm
91.2		Mønsterdybde	7,40 mm
91.3		Mønsterdybde	7,50 mm
91.4		Mønsterdybde	7,30 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5998134

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5998134

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5998134

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5998134

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Bilbelte.



☐ 30. Bremseskiver innvendig.

☐



31. Eksosanlegg.



☒ 32. Lykter/lys - tilstand.



☐ 33. Tilhengerfeste.

☒



34. Utvendig speil.



☒ 35. Utvendig speil.

☒