



5998841

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549174



Kjøretøy

Bilmerke	Honda	Motorstørrelse	1597 cm ³
Modell	CIVIC TOURER	Motoreffekt	88 kW
Type	FK3	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ZD19891	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SHHFK3760EU508761	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	189733	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2014
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	29.09.2014
		Frist for neste EU kontroll	08.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5998841

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
11.9	Vindusvisker, spyler.	* Løkk mangler til spylevæske tanken	
34.9	Panser.	Støydempingsmatte er skadet eller løs	
87.12	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Høyre bak
87.16		* Fett på alle bremse skivene	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.8	Glassruter.	Slitt rute	Bakrute
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.14	Lykter/lys - tilstand.	* Noe skitt i lyktene	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 80 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -6 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5998841

Generell informasjon.

- 1 - Bildeserie
- 3 - Sentrallås/nøkler.
- 4 - Service/Dokumentasjon.

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd.
- 6 - Varsellamper/ meldinger.
- 7 - Brems pedal.
- 8 - Bremskraftforsterker.
- 9 - Instrumenter.
- 10 - Dashbord /midtkonsoll.
- 11 - Vindusvisker, spyler.
- 12 - Lyktespyler / Viser.
- 13 - Lyd / lyssignaler.
- 14 - Glassruter.
- 15 - Setevarmer.
- 16 - Innvendig speil.
- 17 - Utvendig speil.
- 18 - Solskjerm.
- 20 - Taktrekk.
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).
- 23 - Interiør generelt.

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte.
- 25 - Kjøreegenskaper.
- 28 - Girkasse. (manuell)
- 29 - Clutch.
- 30 - Parkeringsbrems.
- 31 - Bremsvirkning.
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel)

Motor.

- 34 - Panser.
- 35 - Understellsnummer.
- 36 - Feilkodeutlesing.
- 37 - Lykter/lys - virkemåte.
- 38 - Lykter/lys - tilstand.
- 39 - Oppvarmet rute/speil.
- 41 - Kjølesystem.
- 42 - Batteri 12 volt.
- 43 - Oljenivå motor.

Motor.

- ✓ 44 - Utvendig tilstand motor.
- ✓ 45 - Motorfester.
- ✓ 46 - Registerreim.
- 47 - Drivreim generator.

Karosseri.

- ✓ 48 - Dører.
- ✓ 49 - Elektrisk vindusheis.
- ✓ 50 - Døråpning.
- ✓ 51 - Dørtrekk.
- ✓ 52 - Bilbelte.
- R 53 - Gulvmatter/-teppe.
- ✓ 54 - Førersete.
- ✓ 55 - Bakseter.
- O 56 - Passasjersele.
- ✓ 60 - Varseltrekant / refleksvest
- ✓ 61 - Laste-/bagasjerom.
- ✓ 62 - Bagasjeromstildekning/rollo
- ✓ 64 - Lakk / karosseri utvendig.

Underside.

- O 65 - Vognbunn/understell.
- ✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.
- 67 - Stabilisator.
- ✓ 68 - Differensial.
- ✓ 69 - Drivaksler.
- ✓ 71 - Bremsesør.
- ✓ 72 - Bremseslanger.
- ✓ 73 - Bremsbelegg innvendig.
- ✓ 74 - Bremseskiver innvendig.
- ✓ 75 - Parkbrems.
- 76 - Støtdempere.
- 77 - Drivstofftank, rør, slange.
- R 78 - Lekkasje.
- ✓ 81 - Eksosanlegg.
- O 82 - Travers.
- ✓ 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.
- O 84 - Styrestag/ledd.
- ✓ 85 - Styresnekke, tannstang.
- ✓ 86 - Fjærer / fjærbein.



5998841

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig

R

88 - Hjullager.

✓

89 - Dekk.

✓

90 - Felg.

✓

91 - Ekstra hjulsett..

✓



5998841

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31	Bremsevirkning.		Kontrollert visuelt
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
87.2		Bremsekivetykkelse VF	23,80 mm
87.3		Bremsekivetykkelse HF	24,00 mm
87.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
87.5		Bremsekivetykkelse VB	8,70 mm
87.6		Bremsekivetykkelse HB	9,10 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.2		Mønsterdybde VF	7,80 mm
89.3		Mønsterdybde HF	8,30 mm
89.4		Mønsterdybde VB	8,80 mm
89.5		Mønsterdybde HB	8,60 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,50 mm
91.2		Mønsterdybde	5,40 mm
91.3		Mønsterdybde	6,90 mm
91.4		Mønsterdybde	5,10 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5998841

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5998841

Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5998841

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5998841

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Lykter/lys - tilstand.



36. Lykter/lys - tilstand.




5998841

Bilder og vedlegg



37. Panser.



R 38. Vindusvisker, spyler.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ZD19891	SHHFK3760EU508761
Årsmodell	Merke/Modell
13-14	Civic 1.6 16V i-DTEC Tourer
Motorkode	Km
N16 A1	Ukjent

Utført med feil (4)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Air conditioning	B2995	Coolant pump — Fault in electric circuit
Blind spot assistant	B18B4	Blind spot assist sensors left — Sensor dirty or defective!
FCW/LDW Lane departure warning	B2A60-97	Driver assist system camera — Fouled camera lens
Instrument cluster	U1281	Rain/light sensor ECU — Function faulty.

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
ABS	City Active brake CAN
Comfort	Door locking
	Illumination
	Keyless sender
	Parking assist sensor
	Window regulator/safety
Engine	Diesel(CAN)
OBD	
Steering	SteeringISO