



6001438

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552302



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1390 cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	55 kW
Type	1K	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	UF22916	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZ1KZ5W046047	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	167441	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2004
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	18.08.2004
		Frist for neste EU kontroll	29.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6001438

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
6.8	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for bremsesystemet lyser	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
28.11	Girkasse. (manuell)	* Mangler deksel til girspaken	
37.2	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre parklys
38.3	Lykter/lys - tilstand.	Krakelert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys, Venstre bremselys, Høyre bremselys
38.4		Matte/slitte glass:	Venstre kjørellys
48.10	Dører.	* Får ikke åpnet bakluken	
64.6	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkblærer	Høyre forskjerm, Bakluke, Venstre baks skjerm, Høyre baks skjerm
64.7		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
64.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
64.10		Manglende kvalitet på reparasjonslakkering	Panser, Høyre fordør, Støtfanger foran, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
64.13		Karosseriskade	Støtfanger foran, Panser
65.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Høyre, Venstre, Foran
74.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran, Høyre bak
74.5		Deformert bremsekjold:	Høyre bak
87.12	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Venstre bak, Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
91.12	Ekstra hjulsett..	* 1 hjul har lite luft	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
17.8	Utvendig speil.	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	Tappeplugg
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	Se bilde
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Bak
81.11	Eksosanlegg.	* Noe små skader foran	
90.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Høyre bak

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper.	Bilen er ikke prøvekjørt



6001438

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 0 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -9 °C

Er bilen skitten eller nediset: Ikke angitt

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga: Lavt drivstoff



6001438

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O	47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	R
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	55 - Bakseter.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	56 - Passasjersele.	✓
14 - Glassruter.	R	60 - Varseltrekant / refleksvest	✓
15 - Setevarmer.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
17 - Utvendig speil.	O	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
18 - Solskjermer.	✓	Underside.	
20 - Taktrekk.	✓	65 - Vognbunn/understell.	R
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	67 - Stabilisator.	✓
Prøvekjøring.		68 - Differensial.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	69 - Drivaksler.	✓
25 - Kjøreegenskaper.		71 - Bremseslør.	✓
28 - Girkasse. (manuell)	R	72 - Bremseslanger.	✓
29 - Clutch.	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	R
31 - Bremsvirkning.	✓	75 - Parkbrems.	✓
Motor.		76 - Støtdempere.	✓
34 - Panser.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	78 - Lekkasjer.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	81 - Eksosanlegg.	O
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	82 - Travers.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	O		



6001438

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig

R

88 - Hjullager.

✓

89 - Dekk.

✓

90 - Felg.

O

91 - Ekstra hjulsett..

R



6001438

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31	Bremsevirkning.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
46	Registerreim.		Ikke oppgitt av produsent
87.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	19,00 mm
87.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,20 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,90 mm
89.4		Mønsterdybde VB	7,90 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,30 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,00 mm
91.2		Mønsterdybde	7,40 mm
91.3		Mønsterdybde	7,30 mm
91.4		Mønsterdybde	6,60 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6001438

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6001438

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6001438

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6001438

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Bremseskive/klosser utvendig

R



34. Bremseskive/klosser utvendig

R



35. Bremseskive/klosser utvendig

R



36. Bremseskive/klosser utvendig

R



6001438

Bilder og vedlegg



37. Dører.




R 38. Felg.




O 39. Girkasse. (manuell)



40. Glassruter.



R 41. Glassruter.




R 42. Lakk / karosseri utvendig.



43. Lakk / karosseri utvendig.



R 44. Lakk / karosseri utvendig.



R 45. Lakk / karosseri utvendig.



46. Lakk / karosseri utvendig.



R 47. Lakk / karosseri utvendig.



O 48. Lakk / karosseri utvendig.



6001438

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig.




R 50. Lakk / karosseri utvendig.



R 51. Lakk / karosseri utvendig.



52. Lakk / karosseri utvendig.



R 53. Lakk / karosseri utvendig.




R 54. Lakk / karosseri utvendig.



55. Lakk / karosseri utvendig.



R 56. Lakk / karosseri utvendig.



O 57. Lakk / karosseri utvendig.



58. Lykter/lys - tilstand.



R 59. Lykter/lys - tilstand.



R 60. Lykter/lys - tilstand.



6001438

Bilder og vedlegg



61. Lykter/lys - tilstand.



R 62. Lykter/lys - tilstand.




R 63. Utvendig speil.

O



64. Utvendig speil.



O 65. Utvendig tilstand motor.



O 66. Vognbunn/understell.

R



67. Vognbunn/understell.



O 68. Vognbunn/understell.




O 69. Vognbunn/understell.

O



70. Vognbunn/understell.



R 71. Vognbunn/understell.

R