

OPEL GRANDLAND X 131 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 17.12.2025

KODE: 1900705



SX18614



62 187 KM



20.01.2021

Førstegang registrert



Bensin

CHASSISNR: W0VZRHNS8K6006222

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 20.01.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR







OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Bakluke	ripe(r) ned til grunning	







Inspeksjonsbekræftelse		Inspeksjonsbekræftelse		Inspeksjonsbekræftelse	
Mellom	Hovedservice	Mellom	Hovedservice	Mellom	Hovedservice
Dato 2.11.15	Km 24330	Dato 3.01.24	Km 36353	Dato 17.12-25	Km 50850
Motorolje	Kvalitet: dexos1 ☐ dexos2 ☐	Motorolje	Kvalitet: dexos1 ☐ dexos2 ☐	Motorolje	Kvalitet: dexos1 ☐ dexos2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐		ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐		ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	
Viskositet: 0 W-30		Viskositet: 0 W-30		Viskositet: 0 W-30	
Frostvæske, kjølevæske	-30 °C	Frostvæske, kjølevæske	-30 °C	Frostvæske, kjølevæske	-32 °C
Ja Nei		Ja Nei		Ja Nei	
☐ Batteri (radioens fjernkontroll)		☐ Batteri (radioens fjernkontroll)		☐ Batteri (radioens fjernkontroll)	
☐ Pollenfilter		☐ Pollenfilter		☐ Pollenfilter	
☐ Luftfilterinnsats		☐ Luftfilterinnsats		☐ Luftfilterinnsats	
☐ Ribbet v-belte		☐ Ribbet v-belte		☐ Ribbet v-belte	
☐ Tannrem		☐ Tannrem		☐ Tannrem	
☐ Drivstoffilter		☐ Drivstoffilter		☐ Drivstoffilter	
☐ Gassfilter		☐ Gassfilter		☐ Gassfilter	
☐ Girolje		☐ Girolje		☐ Girolje	
☐ Bremsvæske		☐ Bremsvæske		☐ Bremsvæske	
☐ Dekkreparasjonsett		☐ Dekkreparasjonsett		☐ Dekkreparasjonsett	
☐ Bremseskiver foran/bak		☐ Bremseskiver foran/bak		☐ Bremseskiver foran/bak	
☐ Tennplugg		☐ Tennplugg		☐ Tennplugg	

Autorisert verkstedstempel og underskrift

370

NORGE

Inspeksjonsbekræftelse		Inspeksjonsbekræftelse		Inspeksjonsbekræftelse	
Mellom	Hovedservice	Mellom	Hovedservice	Mellom	Hovedservice
Dato 17.12-25	Km 50850	Dato 17.12-25	Km 50850	Dato 17.12-25	Km 50850
Motorolje	Kvalitet: dexos1 ☐ dexos2 ☐	Motorolje	Kvalitet: dexos1 ☐ dexos2 ☐	Motorolje	Kvalitet: dexos1 ☐ dexos2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐		ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐		ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	
Viskositet: 0 W-30		Viskositet: 0 W-30		Viskositet: 0 W-30	
Frostvæske, kjølevæske	-32 °C	Frostvæske, kjølevæske	-32 °C	Frostvæske, kjølevæske	-32 °C
Ja Nei		Ja Nei		Ja Nei	
☐ Batteri (radioens fjernkontroll)		☐ Batteri (radioens fjernkontroll)		☐ Batteri (radioens fjernkontroll)	
☐ Pollenfilter		☐ Pollenfilter		☐ Pollenfilter	
☐ Luftfilterinnsats		☐ Luftfilterinnsats		☐ Luftfilterinnsats	
☐ Ribbet v-belte		☐ Ribbet v-belte		☐ Ribbet v-belte	
☐ Tannrem		☐ Tannrem		☐ Tannrem	
☐ Drivstoffilter		☐ Drivstoffilter		☐ Drivstoffilter	
☐ Gassfilter		☐ Gassfilter		☐ Gassfilter	
☐ Girolje		☐ Girolje		☐ Girolje	
☐ Bremsvæske		☐ Bremsvæske		☐ Bremsvæske	
☐ Dekkreparasjonsett		☐ Dekkreparasjonsett		☐ Dekkreparasjonsett	
☐ Bremseskiver foran/bak		☐ Bremseskiver foran/bak		☐ Bremseskiver foran/bak	
☐ Tennplugg		☐ Tennplugg		☐ Tennplugg	

Autorisert verkstedstempel og underskrift

370

NORGE



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 49, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 49, 2019
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,7	5,9	5,4	4,8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,9	6,4	6,4	6,4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	50850
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
20.01.2022	13424
26.01.2023	24330
23.01.2024	36353
16.01.2025	50850
17.01.2025	62188

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.