



5964869

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.12.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 550369



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2987 cm ³
Modell	GLS 350D 4MATIC	Motoreffekt	190 kW
Type	166	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KJ25656	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDC1668241A739605	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	223572	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	12.10.2016
		Frist for neste EU kontroll	20.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5964869

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
6.8	Bremsekiver	Slitt bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
21.17	Varsellamper	* - Varsler på SOS inaktiv og bremse varsel.	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Dårlig viskerblad:	Bakrute
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.12	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut/lakksår	Høyre bakdør
86.13		Mangelfull kvalitet på replakking:	Støtfanger foran
97.4	Døråpning	* - Penselflekk av døråpninger.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.15	Bremsekiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre bak, Høyre bak
17.31	Lys	Dugg i lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.18	Motor virkemåte	* - Bruker lang tid ved oppstart. må eventuelt videre feilsøkes.	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
28.9		Motorvask anbefales	
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Fremre differensial
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Høyre fordør, Høyre bakdør
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Ja



5964869

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	O	48 - Oppvarmet bakrute	✓
Bremser		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsbelegg	R	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	O
6 - Bremseskiver	R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
8 - Parkeringsbrems	✓	53 - Sentrallås	R
9 - Bremsvirkning	✓	54 - Setevarmer	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	55 - Ladespenning generator	✓
12 - Bremserør	✓	56 - Drivrem generator	✓
13 - Bremseslanger	✓	Hjul, dekk, felg	
15 - Brems pedal	✓	65 - Dekk	✓
Lys og signaler		66 - Felg	O
17 - Lys	O	67 - Ekstra hjulsett	R
19 - Refleks	✓	68 - Hjullager	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	Styring	
21 - Varsellamper	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
e-Diagnose		72 - Styresnekke, tannstang	✓
23 - Full systemskann	O	73 - Styrestag/ledd	✓
Motor		74 - Styreservo	✓
26 - Avgassanalyse (Diesel)	✓	Hjuloppheng	
27 - Motor virkemåte	O	75 - Støtdempere	✓
28 - Utvendig tilstand motor	O	76 - Stabilisator	✓
29 - Oljenivå motor	O	77 - Fjærer / fjærbein	✓
30 - Kjølevæske	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
33 - Eksosanlegg	✓	80 - Travers	✓
35 - Motorfester	✓	Karosseri	
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	81 - Frontrute	O
37 - Registerreim	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
Drivverk		83 - Dør-/panseråpner	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	84 - Lås	✓
41 - Differensial	O	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
42 - Drivaksler	✓	87 - Utvendig speil	✓
43 - Mellomaksel	✓	88 - Underside	✓
		89 - Understellsnummer	✓
		90 - Tilhengerfeste	✓



5964869

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5964869

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	33,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	32,90 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	32,90 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	19,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	19,90 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	19,90 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5964869

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5964869

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5964869

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5964869


Bilder og vedlegg



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5964869

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5964869

Bilder og vedlegg




40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5964869

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KJ25656	WDC1668241A739605
Årsmodell	Merke/Modell
12-16	GL 350 CDI (X166) 4Matic BlueTEC
Motorkode	Km
OM 642.826	Ukjent

Utført med feil (40)

System		Feilkoder og Beskrivelse	
Adaptive cruise control		C163AFA	Radar sensor — Sensor dirty or defective!
AHE: Trailer recognition			
Airmatic	OBD	U0416 U0429	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received. CAN bus connection of steering column ECU — Signal implausible
All-round vision camera		U042000	CAN connection to power steering ECU — Signal implausible
Diesel engine		P03C864 U144F84	Combustion pressure sensor 6 — Signal implausible Fuel level — Level TOO LOW
Electr. power steering		U0416 U0429	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Received invalid data CAN bus connection to steering column module — Signal or message implausible
ESE driver seat adjustment			
ESP: Electronic stability control			
FSG	CAN OBD		
Fuel burning heater		U0164	CAN bus connection to air conditioning ECU — Communication disturbed
Headlight ECU		U0212	CAN bus connection to steering column module — Communication disturbed
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster		U0121	CAN bus connection to ABS control unit — No communication
KOMO: Communication module of telematics services		U0100 U0168	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
mbrace: ECU for App access	U0100	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
MFK: Multi-function camera	A29B97	Driver assist system camera — Restricted sight
	C16887	CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
	C41600	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
	D20B97	Connection to headlight ECU — Communication disturbed
MRM steering column module	C2205	Steering-angle sensor — Function faulty.
PTS OBD	A232	Parking assist — Function faulty.
	D101	DISPLAY FOR PARKING ASSIST REAR — Communication disturbed
RDK OBD	C1599	Tire pressure sensor — Empty battery
SAM (Signal Acquisition Module)		
SCR: exhaust gas reduction		
Tire pressure monitoring	C1599	Tire pressure sensor — Empty battery
TSG VL door ECU FL	9DD0	Mirror heating — Function faulty.
VGS: fully integrated transmission control	U042800	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed

Utført uten feil (19)

System	Beskrivelse
ABS	EFB OBD
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Airbag	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL
	RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR
	SRS airbag ECU
Audio/Video	Sound OBD
	ZBE: Central control board
Comfort	ESE passenger seat adjustment
	EZS digital OBD



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

HBF 1 OBD

HKS

KG keyless entry and start system

PSD: Panorama roof

SDE H OBD

TSG HL door ECU RL

TSG HR door ECU RR

TSG VR door ECU FR

Engine

FSCU UDS OBD

Safety

SGR: Radar sensor ECU