

HYUNDAI IONIQ ELECTRIC FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 12.01.2026
KODE: 1919988


EB27077


76 664 KM


28.02.2020
Førstegang registrert


Elektrisitet

CHASSISNR: KMHC851JFLU057067	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 28.02.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Liten bulk på venstre framdør blir utbedret	
1.2 Dekk/Felger	En sommerfelg er litt oksidert og kantkjørt	
1.3 Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu	
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	Medfølger kun nødlader	



1.1 Liten bulk på venstre framdør blir utbedret



1.1 Liten bulk på venstre framdør blir utbedret



1.2 En sommerfelg er litt oksidert og kantkjørt



1.3 Noe steinsprut på frontvindu



1.3 Noe steinsprut på frontvindu



1.3 Noe steinsprut på frontvindu

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice	Hyundai originalservice
Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☐ Tidsbasert service ☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer	Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☐ Tidsbasert service ☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer
Dato: 10/12-20 Kartversjon:	Dato: 17/11-21 Kartversjon: oppdatert
Kilometerstand: 16456	Kilometerstand: 31755
Hyundai kvalitetsstempel: Mobile Sørlandsparken AS Skibåsen 4 4636 Kristiansand NO 946 252 611 MVA	Hyundai kvalitetsstempel: Mobile Sørlandsparken AS Skibåsen 4 4636 Kristiansand NO 946 252 611 MVA
Arbeidsordrenummer: AA118809 Signatur: [Signature]	Arbeidsordrenummer: AA132681 Signatur: Klem Olsen
Neste service (Hva som inntreffer først)	Neste service (Hva som inntreffer først)
Dato: 31000	Dato: November 2022
Kilometerstand: 10/12-21	Kilometerstand: 46.000

26 Service- og garantihfte

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice	Hyundai originalservice
Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☒ Service- og sikkerhetskampanjer	Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☐ Tidsbasert service ☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer
Dato: 29.09.2022 Kartversjon: oppdatert	Dato: 01.02.2024 Kartversjon:
Kilometerstand: 47464	Kilometerstand: 58979
Hyundai kvalitetsstempel: VAM 119 252 946 ON 4636 Kristiansand Skibåsen 4 NO 946 252 611 MVA	Hyundai kvalitetsstempel: MJA BILSERVICE AS Nye Tel: 38979700, E-post: bilservice@jga.no Org.nr: 991 877 112 MVA
Arbeidsordrenummer: K164274 Signatur: [Signature]	Arbeidsordrenummer: [Signature]
Neste service (Hva som inntreffer først)	Neste service (Hva som inntreffer først)
Dato: oktober 2023	Dato:
Kilometerstand: 62 000	Kilometerstand:

Service- og garantihfte 27

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice	Hyundai originalservice
Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☐ Tidsbasert service ☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer	Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☐ Tidsbasert service ☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer
Dato: 30.6.25 Kartversjon: oppdatert	Dato:
Kilometerstand: 72055	Kilometerstand:
Hyundai kvalitetsstempel: Mobile Sørlandsparken AS Skibåsen 4 4636 Kristiansand NO 946 252 611 MVA	Hyundai kvalitetsstempel:
Arbeidsordrenummer: AA1976226 Signatur: [Signature]	Arbeidsordrenummer: Signatur:
Neste service (Hva som inntreffer først)	Neste service (Hva som inntreffer først)
Dato: juni 2026	Dato:
Kilometerstand: 87 000	Kilometerstand:

28 Service- og garantihfte

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 21, 2019	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 49, 2019
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5,5	3	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,5	5,5	3,5	3,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
30.06.2025	72055
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
30.06.2025	72055

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalthorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.