



6003784

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549819



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	0 cm ³
Modell	LEAF 40kWh	Motoreffekt	110 kW
Type	ZE1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC45780	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	SJNFAAZE1U0127229	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	158985	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2021
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	20.05.2021
		Frist for neste EU kontroll	19.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6003784

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.18	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Skade / tæring i radiatorregister. Funksjon god på testetidspunktet	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.21		Lakkriper:	Høyre speil
64.22		Bulk(er)	Venstre forskjerm
87.18	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
90.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Høyre foran, Høyre bak

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -8 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Isete

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6003784

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	✓ 50 - Døråpning. R
Interiør.	52 - Bilbelte. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	54 - Førersete. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	55 - Bakseter. ✓
7 - Brems pedal.	56 - Passasjersele. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	57 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
9 - Instrumenter.	58 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	60 - Varseltrekant / refleksvest. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	61 - Laste-/bagasjerom. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	62 - Bagasjeromstildekning/rollo. ✓
14 - Glassruter.	64 - Lakk / karosseri utvendig. O
15 - Setevarmer.	Underside.
16 - Innvendig speil.	✓ 65 - Vognbunn/understell. ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
18 - Solskjerm.	✓ 67 - Stabilisator. ✓
20 - Taktrekk.	✓ 68 - Differensial. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O 69 - Drivaksler. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 71 - Bremseslør. ✓
Prøvekjøring.	72 - Bremseslanger. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	73 - Bremsbelegg innvendig. ✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 74 - Bremseskiver innvendig. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 75 - Parkbrems. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 76 - Støtdempere. ✓
Motor.	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
34 - Panser.	82 - Travers. ✓
35 - Understellsnummer.	✓ 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓ 84 - Styrestag/ledd. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	Hjul,dekk.
41 - Kjølesystem.	✓ 87 - Bremseskive/klosser utvendig. O
42 - Batteri 12 volt.	✓ 88 - Hjullager. ✓
	✓ 89 - Dekk. ✓
	90 - Felg. O
	91 - Ekstra hjulsett.. ✓



6003784

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	200,00
31.2		Bremsevirkning, VF	200,00
31.3		Bremsevirkning, HB	160,00
31.4		Bremsevirkning, VB	160,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	380 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	420 ampere
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
91.2		Mønsterdybde	4,00 mm
91.3		Mønsterdybde	4,00 mm
91.4		Mønsterdybde	4,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6003784

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6003784

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6003784

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



6003784

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




6003784

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC45780	
Årsmodell	Merke/Modell
17-	Leaf (Elektro)
Motorkode	Km
EM57	158 985

Utført med feil (2)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Hvac air conditioning	B2631	Solar intensity sensor — Fault in electric circuit
Radar CAN	C1A16	Laser distance sensor — Housing disk scratched/damaged

Utført uten feil (20)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
	EDIB Electric Driven Intelligent Brake System
Airbag	Airbag
Comfort	BCM - All systems (with IS)
	Instrument clusterUDS
	IPDM Basic module
Engine	Electric drive control system
	High-voltage battery system (LBC 2)
	Traction battery system (LBC)
	Traction motor system
	Vehicle charge system (BCB)
Safety	GW Access to vehicle
	Lane tracking camera
	Radar sensor RL
	Radar sensor RR



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

	VSP Acoustic pedestrian warning system
Steering	EPS power steering
Suspension	Suspension CAN-UDS
Tire pressure monitoring	Tyre-pressure check CAN
Transmission	Electric shifting