

5999295

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	555957



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Taycan 4	Motoreffekt	320 kW
Type	Y1A	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EH43549	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WP0ZZZY18SSA59662	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	25747	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2024
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	13.06.2024
		Frist for neste EU kontroll	12.06.2028




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5999295

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
64.8	Lakk / karosseri utvendig.	Bulk (er):	Venstre bakdør
91.12	Ekstra hjulsett..	* Sommer hjul uten felg	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
64.20	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Panser
90.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Høyre bak

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
05.11.2025	25522

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen


Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -10 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Isete

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5999295

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	✓ 50 - Døråpning. ✓
	52 - Bilbelte. ✓
Interiør.	54 - Førersete. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 55 - Bakseter. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 56 - Passasjersele. ✓
7 - Bremsespedal.	✓ 57 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 58 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 60 - Varseltrekant / refleksvest ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 61 - Laste-/bagasjerom. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 62 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 64 - Lakk / karosseri utvendig. R
14 - Glassruter.	
15 - Setevarmer.	✓ Underside.
16 - Innvendig speil.	✓ 65 - Vognbunn/understell. ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
18 - Solskjermer.	✓ 67 - Stabilisator. ✓
19 - Takluke/Panoramatak.	✓ 68 - Differensial. ✓
20 - Taktrekk.	✓ 69 - Drivaksler. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	○ 71 - Bremseslør. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 72 - Bremseslanger. ✓
	73 - Bremsesleng innvendig. ✓
Prøvekjøring.	74 - Bremsesliver innvendig. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 75 - Parkbrems. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 76 - Støtdempere. ✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 82 - Travers. ✓
31 - Bremsesliver.	✓ 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
	84 - Styrestag/ledd. ✓
Motor.	✓ 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
34 - Panser.	✓ 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
35 - Understellsnummer.	
36 - Feilkodeutlesing.	○ Hjul,dekk.
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓ 87 - Bremsesliver/klosser utvendig ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 88 - Hjullager. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 89 - Dekk. ✓
	90 - Felg. O
	91 - Ekstra hjulsett.. R



5999295

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	280,00
31.2		Bremsevirkning, VF	280,00
31.3		Bremsevirkning, HB	220,00
31.4		Bremsevirkning, VB	220,00
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
91.2		Mønsterdybde	5,00 mm
91.3		Mønsterdybde	5,00 mm
91.4		Mønsterdybde	5,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Uten felg



5999295

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5999295

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5999295


Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



5999295


Bilder og vedlegg




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



Bilder og vedlegg




25. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EH43549	WPOZZZY18SSA59662
Årsmodell	Merke/Modell
20-24	Taycan 4S
Motorkode	Km
EBFA	Ukjent

Utført med feil (40)

System	Feilkoder og Beskrivelse
Advanced Driver Assistance Systems	B187A00
Airbag	
Brake booster	B184C00
Driver door electronics	B14874B
Gateway	B163002 B184C00 U043300 U17A000 U190C00
High-voltage battery	U112300
High-voltage charger	P0CA400
OTA ECU	15728648 15728655 15728662 15794179 15794187 15794191 15794192 15794200 15794205 15794207 15794208 15794213 15794215 15794249 15794444 15794445 15794446 15794447



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System Feilkoder og Beskrivelse

15794449
15794454

Pass. door electronics B14874B

PCM/CDR B201A00

Selector lever 24698

Servotronic U112300

Utført uten feil (29)

System Beskrivelse

ABS ABS/PSM

Air conditioning Air conditioning

Airbag Emergency call system

Audio/Video Charger 1 for mobile terminal devices

Sound system

Comfort BCM front

BCM rear

Door electronics rear driver side

Door electronics rear passenger side

Driver seat adjustment

Driving noise simulator

Front pass. seat adjustment

Instrument cluster

Lamp of headlight left

Lamp of headlight right

Projection module in matrix LED headlight left

Projection module in matrix LED headlight right

Rear lid electronics

Rear spoiler



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

	Solid-borne sound actuator
Engine	Engine electronics High-voltage power electronics front High-voltage power electronics rear HV voltage transformer Thermal management
Safety	Radar sensor of adaptive cruise control
Steering	Steering-wheel electronics
Suspension	PASM
Tire pressure monitoring	Tire pressure monitoring