

HT16053 - 2015 Suzuki Vitara Offroad


Km.stand	91 303	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	07.01.2026
Farge	Oransje	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	91 295
Egenvekt	1160	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	26.11.2024
Effekt	120	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	TSMLYE21S00108022	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	29.04.2015	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	14.01.2026

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet			Interiør og instrumenter			Miljø		
1.1	A	Understellsnr.	4.1	B	Dashbord	6.1	A	Støy
1.2	A	Kjennermerke	4.2	B	Instrumenter og brytere	6.2	A	Avgass
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger	4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene	6.3	A	Lekkasjer (forurensing)
1.4	B	Nøkler	4.4	B	Dørtrekk	Gir og drivlinje		
Eksteriør			4.5	B	Seter	7.1	B	Girkassefunksjon
2.1	B	Lakk	4.6	B	Taktrekk	7.2	B	Differensial funksjon
2.2	B	Antirustbehandling/under bil	4.7	B	Tepper/bekledning	7.3	B	Clutch/kobling
2.3	B	Panser	4.8	B	Bagasjeromskjuler	7.4	B	System for stabilitet (ESP)
2.4	B	Kanaler	4.9	B	Vindusheiser	Hjuloppheng og styring		
2.5	B	Dører/bakluke	4.10	B	Bilbelte	8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
2.6	B	Låser/tyverisikring	4.11	B	Airbager	8.2	B	Ledd
2.7	B	Skjermer	4.12	B	Varme/AC/Klima	8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
2.8	B	Støtfanger/grill	4.13	B	Signalhorn/Lydsignal	8.4	B	Aksler
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor	4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB	8.5	B	For-/bakstilling
2.10	-	Tak/Takluke/Panoramatak	4.15	B	Navigasjon	8.6	B	Fjærer/luftbelger
2.11	-	Cabriolet/Hardtop	4.16	B	Refleksvest	8.7	B	Stabilisatorstag
2.12	B	Speil	4.17	B	Varseltrekant	8.8	B	Hjullager
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger	4.18	-	Skillevegg varerom	Bremseser		
2.14	B	Rust	Motor			9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
2.15	B	Frontvindu/vinduer	5.1	B	Avlesning av feilkoder	9.2	B	Pedal/vandring
2.16	B	Vinduspussere/-spyler	5.2	B	Batteri	9.3	B	Parkeringsbrems betjening
2.17	B	Dekk/reservehjul	5.3	B	Tenningsanlegg	9.4	B	Bremsekraftforsterker
2.18	B	Felger	5.4	B	Drivstoffanlegg	9.5	B	Lasteavhengig ventil
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter	5.5	B	Dynamo/lading	9.6	B	Bremsebelegg
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule	5.6	B	Eksosanlegg	9.7	B	Tromler/Skiver
2.21	-	Tilhengerfeste	5.7	B	Elektroniske styresystemer	9.8	B	Rør/slanger
Utvendig lys			5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe	9.9	B	Lekkasjer
3.1	B	Lysfunksjon foran	5.9	B	Motorfester/demper	9.10	B	Bremsevæske
3.2	B	Lysfunksjon bak	5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling			
3.3	B	Markeringslys	5.11	B	Service			
3.4	-	Retningslys	5.12	B	Start/arbeidslyd			
3.5	B	Nødsignallys	5.13	B	Trekraft			
3.6	B	Parkeringslys	5.14	-	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor			
3.7	B	Refleks	5.15	-	Dieselpumpe/dyser/gløding			
3.8	-	Andre lys						

GENERELL BESKRIVELSE

Noe steinsprut/merker rundt om. (Se Bilder)

Dato: 14.01.2026
Signatur selgerDato: 14.01.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

#5	2.1	Eksteriør - Lakk - Merker i lakk på taket
#1	2.1	Eksteriør - Lakk - Skade/Riper/Merke støtfanger h.s.b
#7	2.3	Eksteriør - Panser - Ripe på panser h.s.f
#2	2.3	Eksteriør - Panser - Noe steinsprut panser
#6	2.5	Eksteriør - Dører/bakluke - Merke/ripe dørterskel h.s.f
#3	2.7	Eksteriør - Skjermer - Liten bulk skjerm v.s.f
#4	2.8	Eksteriør - Støtfanger/grill - Merker støtfanger bak


BILDER



2.3 Ripe på panser h.s.f



2.5 Merke/ripe dørterskel h.s.f



2.1 Merker i lakk på taket



2.8 Merker støtfanger bak

BILDER



2.7 Liten bulk skjerm v.s.f



2.3 Noe steinsprut panser



2.1 Skade/Riper/Merke støtfanger h.s.b

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Sommer,tørt	60 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6.5	6.5	6.5	6.5	Uke 46, 2023
Vinterdekk	7	7	7	7	Uke 41, 2021