



6007809

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.01.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvlevei 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 552521



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1587 cm ³
Modell	1007	Motoreffekt	80 kW
Type	K*****	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RJ56546	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	VF3KMNFC20085592	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	115592	Bruktimportert	Nei
Karosseritype	Kombikupé	Registreringsår	2006
		Registrert første gang	03.05.2006
		Frist for neste EU kontroll	13.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6007809

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.4	Sentrallås/nøkler.	Fjernbetjening virker ikke	på 2 av 2 nøkler
15.3	Setevarmer.	Feil på bryter	
23.2	Interiør generelt.	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
25.11	Kjøreegenskaper.	* Ikke prøvekjørt grunnet farlig rustskade i demper tårn, redusert test	
34.7	Panser.	Feil ved panserstøtte.	
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
48.1	Dører.	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
54.4	Førersete.	Misfarget/skittent:	Venstre foran
56.4	Passasjersele.	Misfarget/skittent:	Høyre foran
64.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran
64.4		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Venstre baks skjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
64.6		Lakkblærer	Høyre baks skjerm
64.7		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
64.8		Bulk (er):	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
65.4	Vognbunn/understell.	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre bak
65.9		Rustskade:	Høyre, Venstre
76.1	Støtdempere.	Oljelekkasje fra støtdemper:	Høyre bak
90.2	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
34.12	Panser.	Feil med innvendig åpner:	Panser
36.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
46.6	Registerreim.	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
48.15	Dører.	* Periodisk feil på elektriske dør, høyre fordør	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt og skitten
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
81.11	Eksosanlegg.	* Mye vibrasjoner/lyd fra eksosanlegg	
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran



6007809

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:

Ja

**Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

Rustskade i
dempertårn



6007809

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	47 - Drivreim generator.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	Karosseri.	
4 - Service/Dokumentasjon.	O	48 - Dører.	R
Interiør.		49 - Elektrisk vindusheis.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	50 - Døråpning.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
7 - Brems pedal.	✓	52 - Bilbelte.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
9 - Instrumenter.	✓	54 - Førersete.	R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	55 - Bakseter.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	56 - Passasjersele.	R
12 - Lyktespyler / Viser.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
14 - Glassruter.	O	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
15 - Setevarmer.	R	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	65 - Vognbunn/understell.	R
17 - Utvendig speil.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjermer.	✓	67 - Stabilisator.	✓
20 - Taktrekk.	✓	69 - Drivaksler.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	71 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.	R	72 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		73 - Bremseslanger innvendig.	O
24 - Motor virkemåte.	✓	74 - Bremseslanger innvendig.	O
25 - Kjøreegenskaper.	R	75 - Parkbrems.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	76 - Støtdempere.	R
30 - Parkeringsbrems.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
Motor.		78 - Lekkasje.	✓
34 - Panser.	R	81 - Eksosanlegg.	O
35 - Understellsnummer.	✓	82 - Travers.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	Hjul,dekk.	
42 - Batteri 12 volt.	R	87 - Bremseskive/klosser utvendig	O
43 - Oljenivå motor.	✓	88 - Hjulager.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	O	89 - Dekk.	✓
45 - Motorfester.	✓	90 - Felg.	R
46 - Registerreim.	O	91 - Ekstra hjulsett..	✓



6007809

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	540 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	251 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
46.2		eller ved, måneder:	120
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	7,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
91.2		Mønsterdybde	5,50 mm
91.3		Mønsterdybde	6,50 mm
91.4		Mønsterdybde	6,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6007809

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6007809


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6007809

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6007809

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6007809

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



6007809

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt