



6006314

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	556151



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	730d xDrive	Motoreffekt	155 kW
Type	7L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT44893	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBA7C4105GG525467	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	171123	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	24.05.2016
		Frist for neste EU kontroll	30.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6006314

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga står på sommerdekk.	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle serviceer fulgt	Tid mellom serviceer er overskredet, Kjørelengde mellom serviceer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre bak, Høyre bak
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	4 felger
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.2		Lakkriper:	Venstre fordør
86.4		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Støtfanger bak, V. takvange , H. takvange , Støtfanger foran
86.5		Bulk (er):	Høyre fordør, Venstre forskjerm, Venstre fordør
86.13		Steinsprut/lakksår	Panser
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Steinsprut:	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
står på
sommerdekk



6006314

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum. R	43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg ✓	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver R	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	48 - Oppvarmet bakrute O
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓	49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
15 - Brems pedal ✓	53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer ✓
17 - Lys ✓	56 - Drivrem generator ✓
19 - Refleks ✓	57 - Batteri ytre tilstand
20 - Lyd / lyssignaler ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri
21 - Varsellamper ✓	59 - Tilhengerkontakt ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	Hjul, dekk, felg
e-Diagnose	65 - Dekk ✓
23 - Full systemskann R	66 - Felg R
Motor	67 - Ekstra hjulsett R
27 - Motor virkemåte ✓	68 - Hjullager
28 - Utvendig tilstand motor ✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
29 - Oljenivå motor ✓	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
30 - Kjølevæske ✓	Styring
31 - Kjølevifte ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
32 - Kjølesystem ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
33 - Eksosanlegg ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
35 - Motorfester ✓	74 - Styreservo ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	
37 - Registerreim ✓	



6006314

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6006314

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	34,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	35,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	35,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	22,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	21,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	21,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6006314

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6006314

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



6006314


Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6006314

Bilder og vedlegg



25. Felg



R 26. Frontrute




R 27. Høyre forskjerm



28. Lakk / karosseri utvendig



R 29. Lakk / karosseri utvendig



R 30. Panser



31. Støtfanger bak



R 32. Støtfanger foran



R 33. Støtfanger foran



34. Støtfanger foran



R 35. Venstre baksjerm




R 36. Venstre fordør



6006314

Bilder og vedlegg



37. Venstre forskjerm



R 38. Venstre forskjerm

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT44893	WBA7C4105GG525467
Årsmodell	Merke/Modell
15-19	730d G11 xDrive
Motorkode	Km
B57 D30 A	Ukjent

Utført med feil (41)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BDC Body control module	804081	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	8040D2	Parking assist — Function faulty.
	804178	ECU for non-contact hatchback opening — Incorrect calibration
	804253	Right exterior mirror actuator (LIN bus) — Function faulty.
	804415	Battery remote control — Empty battery
	80442B	Parking light button/function button of light switch unit — Key blocked
DDE Engine ECU	0x030E06	Power consumer control — Cutoff of individual power consumers active
	0x030E08	Battery monitoring — Upper cranking ability limit reached.
	0x25B700	NOx sensor downstream of the SCR catalytic converter — Interruption in electric circuit
	0x26CF00	Fuel presupply pressure sensor — Fuel pressure too low
	0x279B00	Radiator shutter — Fault in electric circuit
	0x2A6900	Engine-smoothness control on cyl. 5 — Correction quantity incorrect
	0x32C300	Radiator shutter bottom — Implausible CONDITION
	0x34C000	Check control message — "Service demand of engine oil"
DSC Electronic stability control	48069E	Tire pressure monitoring ECU — Incomplete calibration
	4806B8	Tyre pressure sensor FL — Faulty signal reception!
	4806DA	Tyre pressure sensor FR — Faulty signal reception!
	4806F0	Tyre pressure sensor RL — Faulty signal reception!
	4806F4	Tyre pressure sensor RR — Faulty signal reception!
	48071F	Tire pressure monitoring system — Wheel detection incorrect.
	480AFF	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
FZD Sun roof ECU	801A4A	Cabin protection and inclination angle sensor — Function deactivated
	801A55	Anti-theft alarm system — Alarm was released
HKFM Power operated tailgate module	801724	Power liftgate actuator — Function faulty.
HU-H Control panel	31782	Mobile online services — Function restricted
	B7F8F0	Tablet PC — Storage capacity full
IHKA Air conditioning ECU	801230	Ionizer — Function faulty.

Reg.nr: **BT44893**, VIN: **WBA7C4105GG525467**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	801231	Ionizer — Electric emitter circuit faulty
KAFAS Camera-based driver assist systems	800A01	Multi-function camera — Field of view partly/entirely restricted
	800ABE	Driver assist system camera — Fouled camera lens
LEM Courtesy lights ECU	0x8070DC	Tablet mount — Mechanism blocked
SAS Optional equipment system ECU	D19922	CAN bus connection to infotainment head unit — CAN message "Accordance with navigation graph" missing
SMBF seat ECU passenger	802C1E	SEAT ADJUSTMENT — Function switched off due to engine start
SMFA seat ECU driver	802A30	Driver seat heating — Heater performance reduced due to low vehicle electrical system voltage
TCB Telematics control unit	31786	Telematics system — "Last State Call" faulty
	3178A	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
VDP Electronic damper control	482974	Electronic damper control — Vehicle level cannot be adjusted
	483104	Ride height sensor FR — Vehicle level too high
	483106	Ride height sensor FL — Vehicle level too high
	E69D9E	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "tire information" invalid
VTG Transfer case ECU	021924	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.

Utført uten feil (19)

System	Beskrivelse
Airbag	ACSM Airbag ECU
Audio/Video	AMP audio amplifier
Comfort	AHM Trailer ECU
	CON Infotainment controls
	FLE-L Headlight electronics left
	FLE-R Headlight electronics right
	KOMBI Instrument cluster
	ZGM Central gateway module
Engine	PCU Power Control Unit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

	SCR Exhaust gas aftertreatment
Safety	ACC Long-range radar
	NVE Night vision camera
	PMA Parking assist
	SWW Lane change warning
	TRSVc All-round vision camera
Steering	EPS power steering ECU
Suspension	HSR Self-steering rear axle ECU
Transmission	EGS Transmission ECU
	GWS Gear selection switch ECU