



5987902

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554613



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1199 cm ³
Modell	C4 CACTUS	Motoreffekt	81 kW
Type	0	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BT65851	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	VF70PHNZWHE535288	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	121147	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	31.07.2017
		Frist for neste EU kontroll	30.01.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5987902

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga står på sommerhjul	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre fordør
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre fordør
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre forskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak
86.14		Lakklipp/flassing	Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør
97.4	Døråpning	* Skadet dørpakning venstre foran	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.19	Bremsekiver	Anbefaler skift av bremsekive samtidig med skift av bremseklosser	Venstre foran, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
står på
sommerhjul



5987902

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	R Elektriske anlegg
Bremser	44 - Instrument belysning ✓
5 - Bremsbelegg ✓	45 - Instrumenter ✓
6 - Bremseskiver O	46 - Radio / Multimedia ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
9 - Bremsvirkning ✓	48 - Oppvarmet bakrute O
10 - Bremsvæsknivå ✓	49 - Kupevifte ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
12 - Bremserør ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
13 - Bremseslanger ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	53 - Sentrallås ✓
15 - Brems pedal ✓	54 - Setevarmer ✓
Lys og signaler	56 - Drivrem generator ✓
17 - Lys ✓	57 - Batteri ytre tilstand
19 - Refleks ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri
20 - Lyd / lyssignaler ✓	Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper ✓	65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	66 - Felg O
e-Diagnose	67 - Ekstra hjulsett R
23 - Full systemskann R	68 - Hjullager ✓
Motor	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
27 - Motor virkemåte ✓	70 - Hjulskapsler/navkopper ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	Styring
29 - Oljenivå motor ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem ✓	74 - Styreservo ✓
33 - Eksosanlegg ✓	Hjuloppheng
35 - Motorfester ✓	75 - Støtdempere ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	76 - Stabilisator ✓
37 - Registerreim O	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5987902

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5987902

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	20,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	21,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	21,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	7,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	9,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	9,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	100000
37.2		eller ved, måneder:	72
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5987902

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5987902

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5987902


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5987902


Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Døråpning

R



34. Felg

O



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT65851	VF70PHNZWHE535288
Årsmodell	Merke/Modell
14-	C4 Cactus 1.2i 12V THP 110
Motorkode	Km
HNZ (EB2DT)	Ukjent

Utført med feil (17)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P1336	Misfire — Misfire detected
Central switch unit BSI	B132A	REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system
	B162C	Relay 1 accessories — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1805	STARTER — Function faulty.
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed
	B1825	Oil level control — Function faulty.
	B183F	Start/stop monitoring — Function faulty.
	C1651	Tire pressure monitoring system — Signal faulty
Gasoline	P0172	Mixture control — Mixture too rich
	P1336	Misfire — Misfire detected
	P3061	Knock control — Registration of superknocking
Multifunction touch screen	U1F3E	Telematics ECU — Communication faulty
Navigation radio	942	Audio-antenna — Function faulty.
	974	Digital radio aerial — Function faulty.
Voltage retention	U1F2E	CAN bus connection to engine ECU — No communication



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
Air conditioning	Air conditioning UDS
Airbag	Airbag UDS
Comfort	Instrument clusterUDS
	Multifunction steering wheel
	Multiplex operating unit
	Parking assist
	Rain/light sensor UDS
	Steer. wheel switch module
Steering	Power steering CAN
Transmission	Automatic gearbox