

**HYUNDAI TUCSON 4X4**
**TESTDATO: 13.11.2025**
**KODE: 1871516**

<b>PR63521</b>	<b>40 622 KM</b>	<b>09.11.2021</b> Førstegang registrert	<b>gasolinandele</b> ctricitypluginh ybrid
----------------	------------------	--	--

<b>CHASSISNR:</b> TMAJE812DNJ053830	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 09.11.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET <span style="float: right;">✔</span>	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE <span style="float: right;">✔</span>
EKSTERIØR <span style="float: right;">🔍</span>	LYS <span style="float: right;">✔</span>
MOTOR <span style="float: right;">✔</span>	HJULOPPHENG/STYRING <span style="float: right;">✔</span>
BREMSER <span style="float: right;">✔</span>	GIR OG DRIVLINJE <span style="float: right;">✔</span>
INTERIØR <span style="float: right;">✔</span>	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING <span style="float: right;">✔</span>

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Frontvindu	Noe smått med steinsprut på frontvindu, dette av ubetydelig karakter	



1.1 Noe smått med steinsprut på frontvindu, dette av ubetydelig karakter



1.1 Noe smått med steinsprut på frontvindu, dette av ubetydelig karakter

Service og vedlikehold

<b>Hyundai teknisk klargjøring (PDI)</b> PDI-kontroll utført i henhold til Hyundai standard. <input type="checkbox"/> Radio-navigasjonsoppdatering <input type="checkbox"/> Service- og sikkerhetskampanjer <input type="checkbox"/> Godkjent lakkkontroll		<b>Hyundai originalservice</b> Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. <input checked="" type="checkbox"/> Kilometerbasert service <input type="checkbox"/> Tidsbasert service <input checked="" type="checkbox"/> Radio-navigasjonsoppdatering <input checked="" type="checkbox"/> Service- og sikkerhetskampanjer Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Dato:	Kartversjon:	Dato:	Kartversjon:
		10.10.2022	oppdatert
Kilometerstand:	Stempel:	Kilometerstand:	Stempel:
		13622	mobile
Arbeidsordnummer:		Arbeidsordnummer:	
		AA144130	Mobile Sørlandsparken AS Skibåsen 4 4636 Kristiansand NO 946 252 611 MVA
Signatur:		Signatur:	
<b>Første ordinære vedlikehold</b> (Hva som inntreffer først) Dato:		<b>Neste service</b> (Hva som inntreffer først) Dato:	
		10.10.2023	
Kilometerstand:		Kilometerstand:	
		30 000	

26 Service- og garantihfte

Service og vedlikehold

<b>Hyundai originalservice</b> Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. <input type="checkbox"/> Kilometerbasert service <input type="checkbox"/> Tidsbasert service <input checked="" type="checkbox"/> Radio-navigasjonsoppdatering <input checked="" type="checkbox"/> Service- og sikkerhetskampanjer Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		<b>Hyundai originalservice</b> Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. <input type="checkbox"/> Kilometerbasert service <input type="checkbox"/> Tidsbasert service <input checked="" type="checkbox"/> Radio-navigasjonsoppdatering <input checked="" type="checkbox"/> Service- og sikkerhetskampanjer Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Dato:	Kartversjon:	Dato:	Kartversjon:
13/11-23	oppdatert	29/10-24	NY
Kilometerstand:	Stempel:	Kilometerstand:	Stempel:
26727	mobile	31496	mobile
Arbeidsordnummer:		Arbeidsordnummer:	
K190966	Mobile Sørlandsparken AS Skibåsen 2 4636 Kristiansand NO 946 252 611 MVA	AA179991	Mobile Sørlandsparken AS Skibåsen 4 4636 Kristiansand NO 946 252 611 MVA
Signatur:		Signatur:	
FH		FH	
<b>Neste service</b> (Hva som inntreffer først) Dato:		<b>Neste service</b> (Hva som inntreffer først) Dato:	
		13/11-24	
Kilometerstand:		Kilometerstand:	
41.000			

Service- og garantihfte

**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	1
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	60	Vått

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 33, 2021	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 24, 2021
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	4	4,5	4	4
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	5,5	5	6	5,5

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Ja
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
13.11.2025	40619
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
12.11.2025	40619

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningsone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.