

HYUNDAI TUCSON 141 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 16.01.2026
KODE: 1924851

BT47345

145 354 KM

13.07.2016
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: TMAJ3815GHJ216367
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 02.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE


INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Lakk	noen riper og småbulker	











HYUNDAI Service og vedlikehold Service og Garantihefte.	
Hyundai originalservice ☐ Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service Date: 07-07-2017 Kilometerstand: 18.960 Hyundai kvalitetsstempel: Arbeidsordrenummer: 131117 Signatur:	Hyundai originalservice ☐ Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☐ Tidsbasert service Date: 4/9-18 Kilometerstand: 35.878 Hyundai kvalitetsstempel: Arbeidsordrenummer: 25884 Signatur:
Neste service Date: Kilometerstand: (Hvis som ansees for best)	Neste service Date: 7/19 Kilometerstand: +30000 (Hvis som ansees for best)

HYUNDAI Service og vedlikehold Service og Garantihefte.	
Hyundai originalservice ☐ Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service Date: 18.06.19 Kilometerstand: 56201 Hyundai kvalitetsstempel: Arbeidsordrenummer: 50173214 Signatur:	Hyundai originalservice ☐ Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service Date: 22.05.2020 Kilometerstand: 72.677 Hyundai kvalitetsstempel: Arbeidsordrenummer: 3040459 Signatur:
Neste service Date: 18.06.20 Kilometerstand: +30.000 (Hvis som ansees for best)	Neste service Date: 05.2021 Kilometerstand: +30000 (Hvis som ansees for best)

HYUNDAI Service og vedlikehold Service og Garantihefte.	
Hyundai originalservice ☐ Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service Date: 20/5-21 Kilometerstand: 85.625 Hyundai kvalitetsstempel: Arbeidsordrenummer: Signatur:	Hyundai originalservice ☐ Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service Date: 13-05-22 Kilometerstand: 95944 Hyundai kvalitetsstempel: Arbeidsordrenummer: 50318734 Signatur:
Neste service Date: Kilometerstand: (Hvis som ansees for best)	Neste service Date: 13-05-23 Kilometerstand: +30000 (Hvis som ansees for best)

HYUNDAI Service og vedlikehold Service og Garantihefte.	
Hyundai originalservice ☐ Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☐ Tidsbasert service Date: 27-05-2023 Kilometerstand: 110597 Hyundai kvalitetsstempel: Arbeidsordrenummer: Signatur:	Hyundai originalservice ☐ Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☐ Tidsbasert service Date: 11.04.2024 Kilometerstand: 123.055 Hyundai kvalitetsstempel: Arbeidsordrenummer: 50353565 Signatur:
Neste service Date: 27-05-2024 Kilometerstand: +15000 (Hvis som ansees for best)	Neste service Date: 11.04.2025 Kilometerstand: +15000 (Hvis som ansees for best)





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Glatt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 41, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 21, 2025
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,2	6,3	4,9	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9,6	9,5	9,7	9,6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	136087

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.