



6009644

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550964



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	1798 cm ³
Modell	A3 Sportback	Motoreffekt	132 kW
Type	8V	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT43549	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WAUZZZ8V6GA116855	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	105251	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2016
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	13.04.2016
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6009644

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
11.1	Vindusvisker, spyler.	Dårlig viskerblad:	Bakrute
38.3	Lykter/lys - tilstand.	Kraketert lyktelass	Venstre bremselys
41.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæsknivå	
87.12	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Høyre foran
90.6	Felg.	Vesentlig oksidering/rust	Høyre foran
91.9	Ekstra hjulsett..	Skadet felg:	1 felg

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
4.7		Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
17.8	Utvendig speil.	Ripe i speilhus:	Høyre
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.6	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
43.7		Oljeskift anbefales	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	Se bilde
74.10	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran
74.11		Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Bak
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran
90.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	1 felg

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 70 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6009644

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 46 - Registerreim. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 47 - Drivreim generator. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 50 - Døråpning. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 51 - Dørtrekk. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 54 - Førersete. ✓
12 - Lyktespyler / Visker.	R 55 - Bakseter. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 56 - Passasjersele. ✓
14 - Glassruter.	✓ 60 - Varseltrekant / refleksvest ✓
15 - Setevarmer.	O 61 - Laste-/bagasjerom. ✓
16 - Innvendig speil.	✓ 62 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 64 - Lakk / karosseri utvendig. O
18 - Solskjermer.	O
20 - Taktrekk.	Underside.
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 65 - Vognbunn/understell. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
Prøvekjøring.	O 67 - Stabilisator. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 68 - Differensial. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	69 - Drivaksler. ✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 71 - Bremseslanger. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 72 - Bremseslanger. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 73 - Bremseslanger innvendig. ✓
32 - Avgassanalyse. (Bensin)	✓ 74 - Bremseskiver innvendig. O
Motor.	✓ 75 - Parkbrems. ✓
34 - Panser.	✓ 76 - Støtdempere. ✓
35 - Understellsnummer.	77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	78 - Lekkasje. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓ 80 - Mellomaksel. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	O 81 - Eksosanlegg. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 82 - Travers. ✓
41 - Kjølesystem.	✓ 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
43 - Oljenivå motor.	R 84 - Styrestag/ledd. ✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓ 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
45 - Motorfester.	R 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
	O



6009644

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig

R

88 - Hjullager.

✓

89 - Dekk.

✓

90 - Felg.

R

91 - Ekstra hjulsett..

R



6009644

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31	Bremsevirkning.		Kontrollert visuelt
32	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87.1	Bremeskive/klosser utvendig	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
87.2		Bremeskivetykkelse VF	24,60 mm
87.3		Bremeskivetykkelse HF	24,80 mm
87.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
87.5		Bremeskivetykkelse VB	10,00 mm
87.6		Bremeskivetykkelse HB	9,80 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	6,70 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,40 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,90 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,10 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,90 mm
91.2		Mønsterdybde	6,10 mm
91.3		Mønsterdybde	6,20 mm
91.4		Mønsterdybde	6,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6009644

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6009644


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6009644

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6009644

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Bremseskive/klosser utvendig



R 32. Bremseskive/klosser utvendig



O 33. Lakk / karosseri utvendig.

O



34. Lykter/lys - tilstand.



R 35. Utvendig speil.

O



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT43549	WAUZZZ8V6GA116855
Årsmodell	Merke/Modell
12-16	A3 1.8 TFSI Quattro Sportback
Motorkode	Km
CJSB	Ukjent

Utført med feil (7)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B109071	Defroster flap actuator — Function faulty.
	B109815	Potentiometer for defrost power drive — Fault in electric circuit
Brake electronics	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
Diagn. interface bus	U120200	Diagnostic CAN bus — Function faulty.
Engine electronics I	P013800	O2 sensor 2 - bank 1 — Voltage too high
	P042000	Catalytic converter efficiency bank 1 — Efficiency below minimum
Vehicle electrics 1	B147A18	Remote key 2 — Voltage too low

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag
Audio/Video	Information electronics
Comfort	Door electronics RL
	Door electronics RR
	Driver door electronics
	Headlight levelling
	Instrument cluster
	Passenger door electronics
OBD	
Safety	Parking assist



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Steering

Beskrivelse

Power steering

Steering column module

Transmission

All-wheel electronics

Gearbox electronics