

6013049

NAF Bruktbiltest

Testdato
15.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552515



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	Q5	Motoreffekt	140 kW
Type	8R	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RK91493	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WAUZZZ8R7FA139000	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	161287	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	13.07.2015
		Frist for neste EU kontroll	30.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6013049

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
6.4		Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
37.7	Lykter/lys - virkemåte.	En eller flere defekte dioder	Midtre bremselys
42.9	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
64.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Venstre bakdør
64.5		Lakkslipp/flassing	Venstre bakdør
64.6		Lakkblærer	Venstre bakskjerm
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.5		Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.10	Lykter/lys - tilstand.	Krakelert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
43.8	Oljenivå motor.	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Panser, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør
64.21		Lakkriper:	Støtfanger bak
64.22		Bulk(er)	Tak, Venstre fordør
64.25		Rustangrep:	Venstre fordør
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Foran, Bak
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
90.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	
91.15	Ekstra hjulsett..	Dekk er skjevslitt:	
91.16		Ripe/slitasje på felg	



6013049

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper.	Bilen er ikke i forsvarlig stand

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Må boostes/ motorlampe



6013049

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	55 - Bakseter.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	56 - Passasjersele.	✓
14 - Glassruter.	O	59 - Tilhengerfeste.	✓
15 - Setevarmer.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
19 - Takluke/Panoramatak.	✓	Underside.	
20 - Taktrekk.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	67 - Stabilisator.	✓
Prøvekjøring.		68 - Differensial.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	69 - Drivaksler.	✓
25 - Kjøreegenskaper.		71 - Bremsesør.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	72 - Bremseslanger.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	O
33 - Avgassanalyse. (Diesel)	✓	75 - Parkbrems.	✓
Motor.		76 - Støtdempere.	✓
34 - Panser.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	80 - Mellomaksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	81 - Eksosanlegg.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	82 - Travers.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	O	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
42 - Batteri 12 volt.	R	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
43 - Oljenivå motor.	O		
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		



6013049

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	0
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	0
91 - Ekstra hjulsett..	0



6013049

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	200,00
31.2		Bremsevirkning, VF	230,00
31.3		Bremsevirkning, HB	200,00
31.4		Bremsevirkning, VB	250,00
33	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
46.2		eller ved, måneder:	0
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	2,00 mm
91.2		Mønsterdybde	2,00 mm
91.3		Mønsterdybde	2,00 mm
91.4		Mønsterdybde	2,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6013049

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6013049

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6013049

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6013049

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6013049

Bilder og vedlegg




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




6013049

Bilder og vedlegg



43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt




49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt



6013049

Bilder og vedlegg




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
RK91493	WAUZZZ8R7FA139000
Årsmodell	Merke/Modell
13-16	Q5 2.0 16V TDI Quattro clean diesel
Motorkode	Km
CNHA	Ukjent

Utført med feil (71)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0562	System voltage — Voltage too low
	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
A/C/heater	1314	Engine ECU — Function faulty.
	3269	Functional restriction due to energy management — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Access/start authorisation	1330	Central ECU comfort — Central ECU comfort
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	956	Key 2 — Adaptation limit exceeded
Airbag	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Brake electronics	1314	Engine ECU — Function faulty.
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	473	Electric parking brake ECU — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Central comfort module	1314	Engine ECU — Function faulty.
	2615	Tank lid locking — Interruption in electric circuit
	2616	Filler flap unlocking — Interruption in electric circuit
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
DEF dosing system	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U112100	Data bus — Missing message!
Diagn. interface bus	1314	Engine ECU — Function faulty.
	2252	Alternator signal — Function faulty.
	3041	Energy-saving mode — Function active
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Door electronics RL	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Door electronics RR	2115	C/locking lock unit — Function faulty.
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Driver door electronics	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Engine electronics I	P068A00	Main relay — Relay voltage supply of term. 30 faulty
	P069100	Radiator fan actuation 1 — Short circuit to ground
	P20E800	Additive pressure regulation — Not enough system pressure
	U111300	Data bus — Function faulty.
	U140A00	Terminal clamp 30 — Interruption in electric circuit
Gearbox electronics	U010000	CAN bus connection to engine ECU — No communication
Information electronics	3278	Functional restriction due to missing message — Function faulty.
	3367	Supply voltage of display unit — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Instrument cluster	1314	Engine ECU — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Parking brake	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U111100	CAN bus — Missing message
Parking heater/auxiliary heater	1314	Engine ECU — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Passenger door electronics	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Power steering	U111100	CAN bus — Missing message
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
	U140A00	Terminal clamp 30 — Interruption in electric circuit
Radio tuner	3278	Functional restriction due to missing message — Function faulty.
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Steering column module	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Trailer function	1314	Engine ECU — Function faulty.
	2562	Trailer brake light — Fault in electric circuit
	2563	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	2565	Trailer turn indicator right — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Vehicle electrics 1	2566	Trailer turn indicator left — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
	1314	Engine ECU — Function faulty.
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet