



6009105

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550644



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Transit Courier	Motoreffekt	55 kW
Type	JN8	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LY81588	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0WXXTACWHJ89755	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	99750	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	11.05.2017
		Frist for neste EU kontroll	09.10.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6009105

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
3.8		Sentrallås virker ikke	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
11.9	Vindusvisker, spyler.	* -Mangler bakrute pusser.	
37.2	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre nærlys, Høyre blinklys bak
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Høyre sideblink
47.3	Drivreim generator.	Ulyd i strammehjul / remhjul	
48.10	Dører.	* - Dør bagasjerom vil ikke åpnes verken med knapp eller nøkkel.	
54.4	Førersete.	Misfarget/skittent:	Venstre foran
56.4	Passasjersele.	Misfarget/skittent:	Høyre foran
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
64.4		Rustangrep:	Bakluke, Venstre bakskjerm
64.8		Bulk (er):	Venstre forskjerm, Bakluke, Venstre fordør
64.16		* - Skadet takrail høyre foran.	
76.4	Støtdempere.	Defekt støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
83.2	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Slakk i opphengskule:	Høyre nedre
89.7	Dekk.	Dekk har lite luft/ punktert	Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.11		* - Solfilm Bakrute.	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.5		Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.7	Utvendig tilstand motor.	Motorvask anbefales	
44.8		Oljesvetting	Venstre side
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Høyre fordør
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	Høyre fordør, Høyre bakdør
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør
74.10	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.17	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsetromler montert bak	
87.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran



6009105

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6009105

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. R
3 - Sentrallås/nøkler.	R 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R 50 - Døråpning. O
Interiør.	51 - Dørtrekk. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	52 - Bilbelte. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
7 - Brems pedal.	54 - Førersete. R
8 - Bremskraftforsterker.	56 - Passasjersele. R
9 - Instrumenter.	59 - Tilhengerfeste. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	61 - Laste-/bagasjerom. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	64 - Lakk / karosseri utvendig. R
13 - Lyd / lyssignaler.	R Underside.
14 - Glassruter.	O 65 - Vognbunn/understell. ✓
15 - Setevarmer.	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 67 - Stabilisator. ✓
20 - Taktrekk.	✓ 69 - Drivaksler. ✓
21 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC).	O 71 - Bremseslanger. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 72 - Bremseslanger. ✓
Prøvekjøring.	73 - Bremseslanger innvendig. ✓
24 - Motor virkemåte.	74 - Bremseskiver innvendig. O
25 - Kjøreegenskaper.	75 - Parkbrems. ✓
28 - Girkasse. (manuell)	76 - Støtdempere. R
29 - Clutch.	77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
30 - Parkeringsbrems.	78 - Lekkasje. ✓
31 - Bremsvirkning.	81 - Eksosanlegg. ✓
33 - Avgassanalyse. (Diesel)	82 - Travers. ✓
Motor.	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. R
34 - Panser.	84 - Styrestag/ledd. ✓
35 - Understellsnummer.	✓ 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓ 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O Hjul,dekk.
38 - Lykter/lys - tilstand.	R 87 - Bremseskive/klosser utvendig O
41 - Kjølesystem.	R 88 - Hjullager. ✓
42 - Batteri 12 volt.	✓ 89 - Dekk. R
43 - Oljenivå motor.	✓ 90 - Felg. ✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓ 91 - Ekstra hjulsett.. ✓
45 - Motorfester.	O
46 - Registerreim.	✓
47 - Drivreim generator.	R



6009105

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	200,00
31.2		Bremsevirkning, VF	200,00
31.3		Bremsevirkning, HB	150,00
31.4		Bremsevirkning, VB	150,00
33	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	530 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	650 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
46.2		eller ved, måneder:	120
87	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	3,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	3,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	3,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	3,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
91.2		Mønsterdybde	5,00 mm
91.3		Mønsterdybde	5,00 mm
91.4		Mønsterdybde	5,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6009105

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6009105

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6009105

Bilder og vedlegg



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



6009105

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



6009105

Bilder og vedlegg



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6009105


Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr

LY81588

Årsmodell

14-18

Motorkode

SFCD

VIN

WF0WXXTACWHJ89755

Merke/Modell

Transit Courier 1.0i 12V GTDi EcoBoost

Km

Ukjent

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (6)**System**

ABS

Beskrivelse

ABS(CAN)

Airbag

RCM airbag CAN

Audio/Video

APIM accessory parts interface module CAN

Engine

Duratec EcoBoost CAN

OBD

Steering

Electr. steering CAN