



5964998

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550316



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	Crafter	Motoreffekt	130 kW
Type	synle	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	NH16296	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZSY8P9048989	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	73552	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	29.08.2023
		Frist for neste EU kontroll	04.09.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5964998

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt, en redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Høyre foran
21.3	Varsellamper	Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
21.7		Varsellampe for bremsesystemet lyser	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Batteri må lades før test	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Tak, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.16		* Skadet grill	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.28	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
Må kjøres med buster og bremses ligger på



5964998

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr	R 48 - Oppvarmet bakrute ✓
4 - Service/ Dokum.	R 49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	O 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	R 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremsørør	✓ 56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
15 - Brems pedal	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	✓ 65 - Dekk ✓
19 - Refleks	✓ 66 - Felg ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett ✓
21 - Varsellamper	R 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
	O 72 - Styresnekke, tannstang ✓
Motor	73 - Styrestag/ledd ✓
27 - Motor virkemåte	74 - Styreservo ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓
29 - Oljenivå motor	Hjuloppheng
30 - Kjølevæske	O 75 - Støtdempere ✓
31 - Kjølevifte	✓ 76 - Stabilisator ✓
32 - Kjølesystem	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
35 - Motorfester	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 80 - Travers ✓
37 - Registerreim	✓



5964998

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
103 - Interiør generelt	✓



5964998

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,50 mm
67.2		Mønsterdybde	7,50 mm
67.3		Mønsterdybde	75,50 mm
67.4		Mønsterdybde	5,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5964998

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5964998

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5964998

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



5964998

Bilder og vedlegg



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5964998

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5964998


Bilder og vedlegg




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
NH16296	WV1ZZZSY8P9048989
Årsmodell	Merke/Modell
21-24	Crafter 2.0 TDI Kasten
Motorkode	Km
DMZB	Ukjent

Utført med feil (106)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U3501	ECU voltage supply 1 — Faulty electric circuit/too low voltage
A/C/heater	B10BE16	Fresh-air blower front — Voltage too low
	B10CD00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Airbag	B107313	Impact signal — Interruption or short circuit to ground
	B13BCF2	Multi-collision brake — Function faulty.
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Brake electronics	B13BCF2	Multi-collision brake — Function faulty.
	C106A16	ABS solenoid valves — Voltage supply too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Diagn. interface bus	B1802F1	12 V battery management — Warning released
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U120200	Diagnostic CAN bus — Function faulty.
	U140600	No-load current — No-load current too high
Driver door electronics	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Emergency call system/telematics system	B1915F1	Mobile online services — Functional restriction due to battery state of charge
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Engine electronics I	U041600	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Received invalid data
	U350100	ECU voltage supply 1 — Faulty electric circuit/too low voltage
Information electronics	B10CD00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active

Reg.nr: **NH16296**, VIN: **WV1ZZZSY8P9048989**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	B200087	Defective ECU — Missing message!
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
	U11B800	Connection 1 external media sources — No communication
	U11BE00	Ethernet connection, section 4 — Fault in electric circuit
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Instrument cluster	B104C29	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U112200	Data bus — Message implausible
Parking assist	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Parking heater/auxiliary heater	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Passenger door electronics	B122D29	C/locking lock unit — Signal implausible
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Power steering	P160200	Power supply of terminal 30 — Voltage too low
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Radar sensor of adaptive cruise control	U112200	Data bus — Message implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Special function	C114113	Terminal clamp 30 — Interruption in electric circuit
	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
	U120100	CAN bus — Communication disturbed
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Vehicle electrics 1	B131DF7	Signal horn of anti-theft system — Release through immobilizer missing.
	B136676	Rain/light sensor — Faulty installation position
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet