



6002670

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553436



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model 3	Motoreffekt	158 kW
Type	003	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EC36092	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJ3E7EB9MF903644	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	135667	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	23.03.2021
		Frist for neste EU kontroll	22.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6002670

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	2 felger
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre bakskjerm
86.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.5		Bulk (er):	Høyre bakdør, Venstre A-stolpe, Venstre forskjerm
86.6		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
86.13		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Panser, Støtfanger bak
86.16		Mangelfull oppretting/tilpasning	Bakluke
90.3	Tilhengerfeste	Avtagbar kule mangler	
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.31	Lys	Dugg i lykt:	Venstre baklys, Høyre baklys
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	
71.9	Ratt, rattaksel, ledd	* - Litt løst ratt.	
79.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* -Slakk i opphengskule: Øvre venstre bakre.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Steinsprut:	Venstre bakdør, Venstre fordør
86.24		Lakkriper:	Høyre A-stolpe, Høyre bakdør, Støtfanger bak
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør



6002670

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete;Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



6002670

Prøvekjøring	Hjul, dekk, felg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 65 - Dekk O
Generell informasjon	66 - Felg R
3 - Nøkler / Utstyr	67 - Ekstra hjulsett R
4 - Service/ Dokum.	68 - Hjullager ✓
Bremser	Styring
5 - Bremsbelegg	71 - Ratt, rattaksel, ledd O
6 - Bremseskiver	72 - Styresnekke, tannstang ✓
8 - Parkeringsbrems	73 - Styrestag/ledd ✓
9 - Bremsvirkning	74 - Styreservo ✓
10 - Bremsvæsknivå	Hjuloppheng
12 - Bremserør	✓ 75 - Støtdempere ✓
13 - Bremseslanger	✓ 76 - Stabilisator ✓
15 - Brems pedal	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
Lys og signaler	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
17 - Lys	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel O
19 - Refleks	Karosseri
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 81 - Frontrute R
21 - Varsellamper	✓ 82 - Siderute/bakrute ✓
22 - Varsellamper utvidet	R 83 - Dør-/panseråpner ✓
Motor	84 - Lås ✓
27 - Motor virkemåte	86 - Lakk / karosseri utvendig R
Drivverk	87 - Utvendig speil ✓
40 - Girkasse (automatisk)	88 - Underside ✓
42 - Drivaksler	✓ 89 - Understellsnummer ✓
Elektriske anlegg	✓ 90 - Tilhengerfeste R
44 - Instrument belysning	Interiør
45 - Instrumenter	✓ 91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓ 93 - Taktrekk ✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓ 96 - Dørtrekk R
49 - Kupevifte	✓ 97 - Døråpning R
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓ 98 - Seter ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	O 99 - Bilbelte ✓
53 - Sentrallås	✓ 100 - Gulvmatter/-teppe ✓
54 - Setevarmer	✓ 102 - Laste-/bagasjerom ✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓ 103 - Interiør generelt ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓



6002670

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6002670

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6002670

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6002670

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6002670


Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



6002670

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



6002670

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt