

5953240

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	548586



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	C4 PICASSO	Motoreffekt	85 kW
Type	3	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BS85498	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF73A9HC8DJ822293	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	129237	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2014
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	27.03.2014
		Frist for neste EU kontroll	30.08.2022



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5953240

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Høyre side
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre fordør
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Bakluke, Støtfanger bak
86.4		Skadet:	Høyre bakdør, Høyre baksjerm, Høyre sidekanal, Støtfanger bak
86.9		Rustangrep:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Støtfanger foran
86.14		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	
86.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	




5953240

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5953240

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) ✓
2 - Unormal lyd	R 41 - Differensial ✓
	42 - Drivaksler ✓
Generell informasjon	Elektriske anlegg
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 44 - Instrument belysning ✓
4 - Service/ Dokum.	45 - Instrumenter ✓
	46 - Radio / Multimedia ✓
	47 - Elektrisk vindusheis ✓
	48 - Oppvarmet bakrute O
	49 - Kupevifte ✓
	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
	52 - Lyktespyler / Visker ✓
	53 - Sentrallås ✓
	54 - Setevarmer ✓
	56 - Drivrem generator ✓
	57 - Batteri ytre tilstand ✓
	58 - Tilstand 12 volt batteri R
	59 - Tilhengerkontakt ✓
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	✓ 65 - Dekk ✓
19 - Refleks	✓ 66 - Felg R
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
21 - Varsellamper	68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	R 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	R 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
	✓ 74 - Styreservo ✓
Motor	Hjuloppheng
27 - Motor virkemåte	✓ 75 - Støtdempere ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 76 - Stabilisator ✓
29 - Oljenivå motor	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
30 - Kjølevæske	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
31 - Kjølevifte	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
32 - Kjølesystem	R 80 - Travers ✓
33 - Eksosanlegg	
35 - Motorfester	
36 - Drivstofftank, rør, slange	
37 - Registerreim	




5953240

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5953240

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	175000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5953240

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5953240


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5953240

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5953240

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Bremseskiver




27. Bremseskiver



28. Felg



29. Høyre bakdør



30. Høyre bakskjerm




31. Høyre fordør



32. Høyre fordør



33. Høyre forskjerm




34. Høyre kanal



35. Støtfanger bak



36. Støtfanger bak



5953240

Bilder og vedlegg



37. Støtfanger foran



38. Støtfanger foran



39. Venstre fordør



40. Venstre forskjerm



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BS85498	VF73A9HC8DJ822293
Årsmodell	Merke/Modell
13-16	C4 Picasso-II 1.6 HDi 115
Motorkode	Km
9HC (DV6C)	Ukjent

Utført med feil (78)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP	P0266	Injection quantity cyl. 2 — Deviations from nominal value
	C156D	Electric parking brake — Faulty SENSOR
	P0560	ABS/ESP ECU — Fault in electric circuit
	U1118	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	U2213	Parking brake release switch — Function/signal faulty
Additive, Diesel	B100C	ECU — Supply voltage faulty
Airbag UDS	B1400	CAN bus — Faulty power supply
	U1802	Information about vehicle speed — Signal faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Automatic gearbox	P0573	Brake light switch — Signal too high
CD-Player	B1000	ECU — Faulty or missing calibration
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Central switch unit BSI	B180E	Key — Faulty recognition
	B180F	Key — Faulty recognition
	B1811	Additive pump — Function faulty.
	U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
COM 2000 unit UDS	B100C	ECU — Supply voltage faulty
	B1836	Transponder-antenna — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Diesel (CAN)	P0017	Startup procedure — Synchronisation time too long
	P0266	Injection quantity cyl. 2 — Deviations from nominal value
	P0409	EGR valve sensor A — Fault in electric circuit
	P1536	Brake pedal switch 1 + 2 — Signals faulty/implausible among one another
	P1694	Start/stop system — Start cable faulty
	P1A9A	Start/stop system — Voltage too high



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	P1AA2	Integrated starter alternator power electronics — Internal fault: Faulty function/electric circuit
	P2291	Pressure sensor in fuel rail (fuel pressure) — Pressure increase too slow.
	P2299	Accelerator position — Function faulty.
Door module front driver side PDPC	B1386	Power window motor RR — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Electr. power steering	C1406	Power assisted steering motor — Function faulty.
	C1644	Voltage supply — Faulty power supply
	P0562	System voltage — Voltage supply/power supply low
	P0563	System voltage — Voltage/power supply too high
	U1305	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
	U1313	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed
	U131D	CAN bus connection to parking assist — Communication disturbed
Engine switch unit BSM	B1137	Dipped beam right — Fault in electric circuit
	B1138	Dipped beam left — Fault in electric circuit
	B1622	Switched positive relay — Function/electric circuit faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F03	CAN bus connection to body control module — No communication
Instrument cluster UDS	B100C	ECU — Supply voltage faulty
	B120C	Audio-/ video connections — Voltage supply circuit faulty
	B151C	Video signal — Signal faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F03	CAN bus connection to body control module — No communication
Keyless entry and start	B1724	Door handle sensor FR — Function faulty.
	B1734	Door handle sensor FL — Function faulty.
Navigation	942	Audio-antenna — Function faulty.
Parking assist	B1218	ESP ECU — Signal faulty
	B1219	Electron. power steering — Function faulty.
	B1222	Distance sensor FL outside — Function faulty.
	B1224	Distance sensor rear outside left — Function faulty.
	B1244	Distance sensor RL lateral — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
	U1804	Steering-angle sensor — Signal faulty
	U1805	CAN bus connection to ABS/traction control — Wheel rpm values not available
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Rain/light sensor UDS	U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
	U1807	Limit shutoff — No feedback!



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Switch unit of lights in bumper	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F03	CAN bus connection to body control module — No communication
Trailer switching unit	B117D	Rear light/ turn signal indicator of trailer — Fault in electric circuit
	B1600	CAN bus — Faulty power supply
	B2ECE	Rear fog light trailer — Fault in electric circuit
	B2ECF	Trailer reverse light — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F03	CAN bus connection to body control module — No communication
Wiper ECU left	B100C	ECU — Supply voltage faulty
	B11B0	Windscreen wiper — Function faulty.

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Air conditioning UDS
Comfort	Headlights
	Multifunction steering wheel
	Multiplex operating unit
	Reader for electronic key