

5992579

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554006



Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	KODIAQ	Motoreffekt	110 kW
Type	NS	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	AS60365	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	TMBLJ9NS4K8065625	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	180551	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2019
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	20.05.2019
		Frist for neste EU kontroll	19.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5992579

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
3.9		Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
17.14	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Høyre side
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
65.7	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Venstre bak, Høyre bak
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
4.16		* Noe servicedokumentasjon er vedlagt (se bilde)	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Små lakkblerer:	Bakluke
86.19		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre fordør
86.21		Diverse småbulker/lakkriper	
86.36		* Diverse steinsprut/lakksår	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -13 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5992579

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	O	47 - Elektrisk vindusheis	✓
Bremser		48 - Oppvarmet bakrute	✓
5 - Bremsbelegg	O	49 - Kupevifte	✓
6 - Bremseskiver	O	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
12 - Bremsørør	✓	53 - Sentrallås	✓
13 - Bremseslanger	✓	54 - Setevarmer	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	55 - Ladespenning generator	✓
15 - Brems pedal	✓	56 - Drivrem generator	✓
Lys og signaler		57 - Batteri ytre tilstand	✓
17 - Lys	R	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
19 - Refleks	R	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
20 - Lyd / lyssignaler		Hjul, dekk, felg	
21 - Varsellamper	✓	65 - Dekk	R
22 - Varsellamper utvidet	✓	66 - Felg	✓
e-Diagnose		67 - Ekstra hjulsett	✓
23 - Full systemskann	O	68 - Hjullager	✓
Motor		Styring	
27 - Motor virkemåte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
29 - Oljenivå motor	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
30 - Kjølevæske	✓	74 - Styreservo	✓
31 - Kjølevifte	✓	Hjuloppheng	
32 - Kjølesystem	✓	75 - Støtdempere	✓
33 - Eksosanlegg	✓	76 - Stabilisator	✓
35 - Motorfester	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
37 - Registerreim	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
Drivverk		80 - Travers	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓		
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		
43 - Mellomaksel	✓		



5992579

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



5992579

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	478 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
67.2		Mønsterdybde	5,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5992579

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5992579


Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5992579

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5992579

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5992579

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



8. jan. 2026

Køretøj:	Skoda Kodiahq 2.0 16V TDI
Motorkode:	DFGA
Produktionsår:	16-21
Kilometerstand:	180551 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr:	AS 60365
VIN:	TMBLJ9NS4K8065625 (udlæst fra styreenhed)
Testet:	8. jan. 2026 10:37:19

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Motorelektronik 1	8 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 17165
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 34193
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: 17159
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 21606
Bodycomputer 1/ Gatewaystyreenhed/elektron. centralindsprøjtning
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 5334
Positionsføler ladetrykregulator
Signal for lavt.

Fejlkode: 9162
Udstødningsspjæld-positionssensor
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 7934
Positionsføler ladetrykregulator
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 34260
Fartpilot
Indstillingssignal med fejl (Set).
Hella Gutmann Solutions GmbH

bremsesystem	Bremseelektronik	2 Fejl
Fejlkode: 4542 Nedkørselsassistent-tast Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 16401 Dæktrykadvarsel Advarselsmeddelelse aktiv.		
Passiv sikkerhed	Airbag	3 Fejl
Fejlkode: 1049093 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Fejlkode: 1049094 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Fejlkode: 1049095 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	0
Termostyring	Varme/klimaanlæg	2 Fejl
Fejlkode: 263425 Luftkvalitetsføler Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 1048838 Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning System aktivt.		
Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	2 Fejl
Fejlkode: 375 Funktionsbegrænsning Funktion begrænset grundet underspænding.		
Fejlkode: 36 Brændstofstand For lavt påfyldningsniveau.		
Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	0
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	6 Fejl
Fejlkode: 2068 Databus Meddelelse ukorrekt.		

Fejlkode: 1116
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 2127
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1394
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 196898
styreenhed
Intern fejl.

Fejlkode: 1389
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	0
Førerassistentsystem	Parkeringsensor	3 Fejl

Fejlkode: 1112113
Parkeringsensor FV i midten
Der forefindes intet signal.

Fejlkode: 1112369
Parkeringsensor FH i midten
Der forefindes intet signal.

Fejlkode: 1112625
Parkeringsensor foran til højre
Der forefindes intet signal.

Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	0
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-elektronik 1	9 Fejl

Fejlkode: 131586
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 560149
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 947203
Vinduesviskermotor førerside
Mekanisk fejl.

Fejlkode: 204290
Trådløs nøgle 1
Strømværdi for lav.

Fejlkode: 204546
Hella Gutmann Solutions GmbH

Funkschlüssel 2 - Strom zu klein
Funkschlüssel 2 - Strom zu klein

Fejlkode: 204802
Trådløs nøgle 3
Strømværdi for lav.

Fejlkode: 197644
Tankklap-oplåsning
Aktivering fejler.

Fejlkode: 197904
Centrallås
Overtemperatur konstateret.

Fejlkode: 798988
Programmüberwachung
Programmüberwachung

Komfort	Kombiinstrument	2 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: 16776960
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 16776961
Databus
Budskab mangler.

Komfort	Lygtenivellering	ikke tilgængelig
----------------	-------------------------	-------------------------

Komfort	Lysstyring venstre	ikke tilgængelig
----------------	---------------------------	-------------------------

Komfort	Lysstyring højre	ikke tilgængelig
----------------	-------------------------	-------------------------

Komfort	Lysstyring venstre 2	0
----------------	-----------------------------	----------

Komfort	Lysstyring højre 2	0
----------------	---------------------------	----------

Komfort	Førerdørselektronik	1 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: 1114117
Rudehejs bag førerside
Over-/underspænding registreret.

Komfort	Passagerdørselektronik	1 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 1114133
Rudehejs bag passagerside
Over-/underspænding registreret.

Komfort	Dørelektronik førerside bag	ikke tilgængelig
----------------	------------------------------------	-------------------------

Komfort	Dørelektronik passagerside bag	ikke tilgængelig
----------------	---------------------------------------	-------------------------

Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	0
Komfort	Diagnose-interface-bus	3 Fejl

Fejlkode: 131716
Forbindelse med kalechestyreenhed
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: 66565
Diagnose-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8526361
12 V-batterimanagementsystem
Advarsel udløst

Komfort	Anhængerfunktion	0
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktionsmodul	0
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	0 Fejl
Gearkasse	Firhjulselektronik	0 Fejl
Gearkasse	Differentialespærreelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	3 Fejl

Fejlkode: 65794
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 12717828
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 221696
Styreenhed elektr. aktiveret bagklap
Slørbeskyttelse aktiv.

Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	1 Fejl

Fejlkode: 20228
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Styretøj	Styreenhed til ratstamme	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektron. ratstammelåsning	0
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	1 Fejl

Fejlkode: 1539

Funktionsbegrænsning

Funktion begrænset grundet underspænding.