

KH33518 - 2005 Volvo XC70 Stasjonsvogn

Km.stand	0	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	
Farge	Brun	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1702	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	08.08.2023
Effekt	163	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Nei / Vet ikke
Chassisnr.	YV1SZ796751196392	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	16.03.2005	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	20.01.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Eldre bil, må påregnes rep. Ikke mulig å se km på bil pga defekt dash

Dato: 20.01.2026
Signatur selgerDato: 20.01.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Rust under bil
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Bulk bakskjerm venstre
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Stripset pusserblad bakrute
- 3.1 Utvendig lys - Lysfunksjon foran - Matte frontlykter
- 4.2 Interiør og instrumenter - Instrumenter og brytere - Sprukket knapper til vindusheis, førerdør
- 4.2 Interiør og instrumenter - Instrumenter og brytere - Umulig å lese tripteller da hele elektronikken har feil
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Revnet førersete
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Svetting rundt topp motor
- 5.11 Motor - Service - Viftereim skadet
- 5.11 Motor - Service - ingen servicehefte
- 7.1 Gir og drivlinje - Girkassefunksjon - Svetting mellomaksling, front
- 8.2 Hjuloppheng og styring - Ledd - Slakke indre styreless venstre foran
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Slakke lenkestag høyre foran
- 8.6 Hjuloppheng og styring - Fjærer/luftbelger - Knekt fjær venstre bak
- 9.2 Bremses - Pedal/vandring - Mye knirk og ulyd i pedal

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



4.5 Revnet fører sete



2.16 Stripset pusserblad bakrute



4.2 Sprukket knapper til vindusheis, førerdør



3.1 Matte frontlykter



3.1 Matte frontlykter





5.10 Svetting rundt topp motor



5.11 Viftereim skadet



2.2 Rust under bil



2.2 Rust under bil



2.2 Rust under bil




2.2 Rust under bil

BILDER



8.6 Knekt fjær venstre bak



7.1 Svetting mellomaksling, front



2.7 Bulk baksjerm venstre



4.2 Umulig å lese tripteller da hele elektronikken har feil

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	8.5	8.5	8.5	8.5	Uke 27, 2023
Bremseklosser	80%	80%	70%	70%	