

CV59726 - 2011 Mitsubishi Offroad

Km.stand	315 717	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Vet ikke	Siste service, km	
Egenvekt	1525	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	11.02.2025
Effekt	116	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JMBXJGA6WBZ427558	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	08.04.2011	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	20.01.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Selges som repobjekt/delebil.

Dato: 20.01.2026
Signatur selgerDato: 20.01.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 1.3 Identitet - Dokumentasjon/godkjenninger - Servicer
- 2.1 Eksteriør - Lakk - oversikts bilde
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Rust på bakluke
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - løs bakfanger
- 2.14 Eksteriør - Rust - Mye rust på hele bilen
- 4.12 Interiør og instrumenter - Varme/AC/Klima - Vifte fungerer dårlig. Ikke varme og lav funksjon.
- 5.6 Motor - Eksosanlegg - Lekkasje på flexirør
- 6.3 Miljø - Lekkasje (forurensing) - Lekkasje motor/gir. Vanskelig og se da det er litt søl.
- 8.4 Hjuloppheng og styring - Aksler - Svetting fra drivaksel HS bak
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Rust på undersiden av bilen


BILDER



2.8 løs bakfanger



8.4 Svetting fra drivaksel HS bak



2.1 oversikts bilde



2.1 oversikts bilde



2.1 oversikts bilde




2.1 oversikts bilde



Gjennomgangsnr.: 562557
Chassisnummer: JMBXJGA6WBZ427558
Dato: 13.01.2026 14:38

1.3 Servicer



Gjennomgangsnr.: 562557
Chassisnummer: JMBXJGA6WBZ427558
Dato: 13.01.2026 14:38

1.3 Servicer



5.6 Lekkasje på flexirør



8.5 Rust på undersiden av bilen



8.5 Rust på undersiden av bilen



8.5 Rust på undersiden av bilen



8.5 Rust på undersiden av bilen



6.3 Lekkasje motor/gir. Vanskelig og se da det er litt søl.



6.3 Lekkasje motor/gir. Vanskelig og se da det er litt søl.



2.5 Rust på bakluke



2.5 Rust på bakluke

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	4	4	4	Uke 06, 2016
Vinterdekk	4	4	4	4	Uke 21, 2018
Bremseklosser	40	40	40	40	