



6024088

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553579



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model X	Motoreffekt	193 kW
Type	002	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EV53747	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJXCCE20KF144234	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	137670	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2019
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	07.03.2019
		Frist for neste EU kontroll	06.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6024088

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
26.3	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng bak	
26.4		Ulyd fra hjuloppheng foran	
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre bakdør
64.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Bakluke, Venstre bakdør, Høyre bakdør
67.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre bak, Høyre bak
76.7	Støtdempere.	Feil på nedre innfesting:	Venstre foran
84.1	Styrestag/ledd.	Slakk i styreledd:	Venstre ytre foran, Høyre ytre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.15	Varsellamper/ meldinger.	* - TPMS lampen lyste ved oppstart forsvant under prøvekjøring.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
90.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6024088

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○ 50 - Døråpning. R
Interiør.	51 - Dørtrekk. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	52 - Bilbelte. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
7 - Brems pedal.	○ 54 - Førersete. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	55 - Bakseter. ✓
9 - Instrumenter.	56 - Passasjersele. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	57 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	58 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	59 - Tilhengerfeste. ✓
14 - Glassruter.	61 - Laste-/bagasjerom. ✓
15 - Setevarmer.	○ 64 - Lakk / karosseri utvendig. R
16 - Innvendig speil.	✓ Underside.
17 - Utvendig speil.	✓ 65 - Vognbunn/understell. ✓
18 - Solskjermer.	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
20 - Taktrekk.	✓ 67 - Stabilisator. R
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	○ 69 - Drivaksler. ✓
23 - Interiør generelt.	R 71 - Bremseslanger. ✓
Prøvekjøring.	72 - Bremseslanger. ✓
24 - Motor virkemåte.	73 - Bremseslanger innvendig. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	74 - Bremseslanger innvendig. ○
26 - Unormal lyd.	75 - Parkbrems. ✓
27 - Girkasse. (automatisk)	R 76 - Støtdempere. R
30 - Parkeringsbrems.	✓ 77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
Motor.	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
34 - Panser.	84 - Styrestag/ledd. R
35 - Understellsnummer.	✓ 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓ 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	○ Hjul,dekk.
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 87 - Bremseskive/klosser utvendig ○
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 88 - Hjullager. ✓
	✓ 89 - Dekk. ✓
	90 - Felg. ○
	91 - Ekstra hjulsett.. ○



6024088

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	250,00
31.2		Bremsevirkning, VF	250,00
31.3		Bremsevirkning, HB	300,00
31.4		Bremsevirkning, VB	300,00
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
91.2		Mønsterdybde	5,00 mm
91.3		Mønsterdybde	5,00 mm
91.4		Mønsterdybde	5,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6024088

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6024088

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6024088

Bilder og vedlegg




10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



6024088

Bilder og vedlegg




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6024088

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6024088

Bilder og vedlegg



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6024088

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt