



6005458

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	551690



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	MODEL S	Motoreffekt	69 kW
Type	002	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL25982	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJSA2DN6DFP15279	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	260283	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2013
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	25.09.2013
		Frist for neste EU kontroll	04.05.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6005458

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
3.8		Nøkkel skadet 1 stk	
4.9	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
5.8		* - Slitt parkbremse belegg bak.	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
6.11		Kast i bremseskive	Høyre foran, Venstre foran
9.8	Bremsevirkning	Vesentlig pulserende bremsevirkning:	Venstre foran, Høyre foran
12.6	Bremserør	* - Rustskade på bremserør: Venstre caliper foran og bak, Høyre caliper foran og bak.	
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys
17.14		Vann / kondens i lykt:	Venstre nærlys
21.17	Varsellamper	* - Varsler feil på parkhjelp.	
51.12	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	* - Vindusvisker foran virker periodisk må videre feilsøkes/repareres.	
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Venstre ytre foran, Høyre ytre foran
75.6	Støtdempere	Feil på nedre innfesting:	Venstre foran
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre øvre, Høyre øvre, Venstre nedre, Høyre nedre
82.7	Siderute/bakrute	Sprekk i rute:	Bakrute
83.15	Dør-/panseråpner	* - Elektrisk bakluke virker ikke.	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Panser
86.2		Lakkriper:	Venstre bakhjør
86.3		Lakkblærer	Venstre bakhjør
87.7	Utvendig speil	Innfelling av speil virker ikke:	Venstre side, Høyre side
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre bakhjør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre bak, Midten bak, Venstre bak
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre bak
103.4	Interiør generelt	* - Diverse løse deksler , skadet deksler, skrubbsår tak, Frunk demontert etc.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
17.30	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svinging:	Bakre differensial
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	4 felger
67.26	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	
67.28		Ripe/slitasje	



6005458

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
67.33		* 1 dekk er tom for luft må eventuelt videre feilsøkes.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Høyre bakdør
82.18		* - Solfilm venstre dør bak + høyre dør bak.	
85.12	Takluke/Panoramatak	* - Steinsprut / riper takvindu foran og bak.	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.22		Diverse lakkrust	
88.15	Underside	* - Skrubbskader under bilen.	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
93.6		Mindre riper/skader i taktrekk	
96.6	Dørtrekk	Løst dørtrekk	Venstre fordør, Venstre bakdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
97.7		Rust:	Venstre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

**Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

Ikke forsvarlig stand.



6005458

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
Generell informasjon	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
3 - Nøkler / Utstyr	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
4 - Service/ Dokum.	Hjul, dekk, felg
Bremser	65 - Dekk O
5 - Bremsbelegg	66 - Felg O
6 - Bremseskiver	67 - Ekstra hjulsett O
8 - Parkeringsbrems	68 - Hjullager ✓
9 - Bremsvirkning	Styring
10 - Bremsvæsknivå	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
12 - Bremserør	72 - Styresnekke, tannstang ✓
13 - Bremseslanger	73 - Styrestag/ledd R
15 - Brems pedal	74 - Styreservo ✓
Lys og signaler	Hjuloppheng
17 - Lys	75 - Støtdempere R
19 - Refleks	76 - Stabilisator ✓
20 - Lyd / lyssignaler	77 - Fjærer / fjærbein ✓
21 - Varsellamper	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
e-Diagnose	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
23 - Full systemskann	Karosseri
Motor	81 - Frontrute O
27 - Motor virkemåte ✓	82 - Siderute/bakrute R
Drivverk	83 - Dør-/panseråpner R
40 - Girkasse (automatisk) ✓	84 - Lås ✓
41 - Differensial	85 - Takluke/Panoramatak O
42 - Drivaksler	86 - Lakk / karosseri utvendig R
Elektriske anlegg	87 - Utvendig speil R
44 - Instrument belysning ✓	88 - Underside O
45 - Instrumenter ✓	89 - Understellsnummer ✓
47 - Elektrisk vindusheis	Interiør
48 - Oppvarmet bakrute	91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
49 - Kupevifte	93 - Taktrekk O
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	96 - Dørtrekk R
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	97 - Døråpning O
53 - Sentrallås	98 - Seter R
54 - Setevarmer	99 - Bilbelte ✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid	100 - Gulvmatter/-teppe ✓
	101 - Bagasjeromstildekning ✓



6005458

Interiør

102 - Laste-/bagasjerom



103 - Interiør generelt

R



6005458

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6005458

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6005458

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6005458

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




6005458

Bilder og vedlegg



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6005458


Bilder og vedlegg




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6005458

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



6005458

Bilder og vedlegg




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



6005458


Bilder og vedlegg



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt




58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



6005458

Bilder og vedlegg



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt




67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt