



6016208

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553184



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1395 cm ³
Modell	PASSAT	Motoreffekt	115 kW
Type	3C	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	NF89635	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZ3CZJE198372	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	115783	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2018
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	11.06.2018
		Frist for neste EU kontroll	30.05.2026




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6016208

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.7	Utvendig speil.	* Feil med speil justering	
26.4	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
59.3	Tilhengerfeste.	Elektrisk nedfelling av hengerfeste virker ikke	
63.1	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	For lite luft	
66.3	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
58.6	Ladekabel elbil/hybrid.	* Noe irr på lade kabel	
64.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse lakkrust	
64.33		Tidligere utført penselflekking på steinsprut og riper.	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen


Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått


Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6016208

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 47 - Drivreim generator. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 50 - Døråpning. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 51 - Dørtrekk. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 54 - Førersete. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 55 - Bakseter. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 56 - Passasjerseater. ✓
14 - Glassruter.	✓ 57 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
15 - Setevarmer.	✓ 58 - Ladekabel elbil/hybrid. O
16 - Innvendig speil.	O 59 - Tilhengerfeste. R
17 - Utvendig speil.	✓ 61 - Laste-/bagasjerom. ✓
18 - Solskjermer.	✓ 62 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R 63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
23 - Interiør generelt.	✓ 64 - Lakk / karosseri utvendig. O
Prøvekjøring.	Underside.
24 - Motor virkemåte.	✓ 65 - Vognbunn/understell. O
25 - Kjøreegenskaper.	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. R
26 - Unormal lyd.	✓ 67 - Stabilisator. ✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 68 - Differensial. ✓
30 - Parkeringsbrems.	R 69 - Drivakslar. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 71 - Bremsesør. ✓
Motor.	✓ 72 - Bremseslanger. ✓
34 - Panser.	✓ 73 - Bremsbelegg innvendig. ✓
35 - Understellsnummer.	74 - Bremseskiver innvendig. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	75 - Parkbrems. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	76 - Støtdempere. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	O 78 - Lekkasjer. ✓
41 - Kjølesystem.	✓ 79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
42 - Batteri 12 volt.	✓ 81 - Eksosanlegg. ✓
43 - Oljenivå motor.	✓ 82 - Travers. ✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓ 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
45 - Motorfester.	✓ 84 - Styrestag/ledd. ✓
46 - Registerreim.	✓ 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
	✓ 86 - Fjærer / fjærbein. ✓



6016208

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	✓
91 - Ekstra hjulsett..	✓



6016208

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	210,00
31.2		Bremsevirkning, VF	210,00
31.3		Bremsevirkning, HB	180,00
31.4		Bremsevirkning, VB	180,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46	Registerreim.		Ikke oppgitt av produsent
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,50 mm
91.2		Mønsterdybde	6,50 mm
91.3		Mønsterdybde	6,00 mm
91.4		Mønsterdybde	6,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6016208

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6016208

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




6016208

Bilder og vedlegg




10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



6016208

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
NF89635	WVWZZZ3CZJE198372
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	Passat 1.4i 16V TSI GTE Variant Hybrid
Motorkode	BlueMotion
CUKC	Km
	115 783

Utført med feil (21)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B10CD00 B10CE00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active Blower reduction due to energy management — Function faulty.
Access and start system interface	U112300	Data bus — Message faulty
Brake electronics	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
Diagn. interface bus	B1802F1 P1B0100 U120200	12 V battery management — Warning released Alternator — Fault in electric circuit Diagnostic CAN bus — Function faulty.
Front camera system	B182EF0	Functional restriction due to environmental influences — Restriction active
Information electronics	B156401 B2008F0 U111100	Phone holder aerial — Function faulty. Functional restriction — Excess temperature detected CAN bus — Missing message
Lane change assist	C1114F3 U112300	Lane change assist ECU — Restricted sight Data bus — Message faulty
Lane change assist 2	C1114F3	Lane change assist ECU — Restricted sight
Parking heater/auxiliary heater	P125000	Fuel level — Level TOO LOW
Radar sensor of adaptive cruise control	C110BF0	Sensor for automatic distance control — Field of view partly/entirely restricted
Rear lid electronics	B12E015	Hatchback closing assist actuator — Interruption/short circuit to plus
Trailer function	C10E429	Articulated trailer hitch — Fault in electric circuit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

Vehicle electrics 1

B140A4B

C/locking system — Excess temperature detected

B147918

Remote key 1 — Current value too low

B147A18

Remote key 2 — Voltage too low

Utført uten feil (1)

System

Beskrivelse

OBD