

5960464

NAF Bruktbiltest

Testdato
22.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540



Kjøretøy

Bilmerke	Renault	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	TRAFIC	Motoreffekt	110 kW
Type	L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SX28391	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF1FL000969059469	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	64257	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2022
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	20.12.2022
		Frist for neste EU kontroll	19.12.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5960464

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.9	Nøkler / Utstyr	Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
17.7	Lys	Feil lysjustering:	Venstre nærlys, Venstre tåkelys, Høyre tåkelys, Høyre nærlys
17.16		Skadet lykt:	Høyre nærlys
20.3	Lyd / lyssignaler	Feil med parkeringssensor:	Foran, Bak
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
	Oppvarmet bakrute	En eller flere varmetråder virker ikke:	Venstre bakrute, Høyre bakrute
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
69.5	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Nødkompressor mangler	
69.7		Dekkreparasjonssett mangler	
70.1	Hjulkapsler/navkopper	Hjulkapsel som ikke fremstår hel og komplett pga. sprekker, defekter, skader og/eller mangler, skift:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Høyre bak
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Tak
86.3		Lakkriper:	Bakluke
86.4		Skadet:	Høyre bakskjerm
86.15		Mangelfull oppretting/tilpasning	Høyre forskjerm
93.2	Taktrekk	Skittent taktrekk	Foran
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Midten foran, Venstre foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
103.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
17.31	Lys	Dugg i lykt:	Høyre nærlys
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
88.14		Mangelfull antirustbehandling:	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	



5960464

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



5960464

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) ✓
	42 - Drivaksler ✓
Generell informasjon	Elektriske anlegg
3 - Nøkler / Utstyr	R 44 - Instrument belysning ✓
4 - Service/ Dokum.	45 - Instrumenter ✓
Bremser	46 - Radio / Multimedia ✓
5 - Bremsbelegg	47 - Elektrisk vindusheis ✓
6 - Bremseskiver	R 48 - Oppvarmet bakrute R
8 - Parkeringsbrems	49 - Kupevifte ✓
9 - Bremsvirkning	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
10 - Bremsvæsknivå	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	53 - Sentrallås ✓
12 - Bremserør	54 - Setevarmer ✓
13 - Bremseslanger	55 - Ladespenning generator ✓
14 - Bremskraftforsterker	56 - Drivrem generator ✓
15 - Brems pedal	57 - Batteri ytre tilstand ✓
Lys og signaler	58 - Tilstand 12 volt batteri R
17 - Lys	R 59 - Tilhengerkontakt ✓
19 - Refleks	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
20 - Lyd / lyssignaler	R
21 - Varsellamper	✓ Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet	✓ 65 - Dekk ✓
e-Diagnose	66 - Felg O
23 - Full systemskann	67 - Ekstra hjulsett R
Motor	R 68 - Hjullager ✓
26 - Avgassanalyse (Diesel)	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
27 - Motor virkemåte	70 - Hjul kapsler/navkopper R
28 - Utvendig tilstand motor	Styring
29 - Oljenivå motor	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	✓ 74 - Styreservo ✓
33 - Eksosanlegg	Hjuloppheng
35 - Motorfester	75 - Støtdempere R
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 76 - Stabilisator ✓
37 - Registerreim	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5960464

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	R



5960464

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	350,00
9.2		Bremsevirkning, HF	360,00
9.3		Bremsevirkning, VB	185,00
9.4		Bremsevirkning, HB	190,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	48 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,10 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	720 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	481 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5960464

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5960464


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5960464

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Bremseskiver

R



22. Bremseskiver



R 23. Høyre bakdør



R 24. Høyre bakskjerm

R



5960464

Bilder og vedlegg



25. Høyre fordør



O 26. Høyre utvendig synlig A-stolpe/
takvange



R 27. Høyre utvendig synlig A-stolpe/
takvange



28. Høyre utvendig synlig A-stolpe/
takvange



R 29. Høyre utvendig synlig A-stolpe/
takvange



R 30. Lys




31. Lys



R 32. Seter



R 33. Seter



34. Støtdempere



R 35. Støtfanger bak



R 36. Støtfanger foran



5960464

Bilder og vedlegg



37. Støtfanger foran

R



38. Støtfanger foran



39. Støtfanger foran

R



40. Tak

R



41. Tak



42. Tak

R



43. Venstre fordør

O



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SX28391	VF1FL000969059469
Årsmodell	Merke/Modell
21-	Trafic-III 2.0 dCi 150 Bus
Motorkode	Km
M9R-714	64 257

Utført med feil (26)

System		Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP	(CAN)	C108087	CAN communication with engine ECU — Communication disturbed
Airbag	(CAN)	U214087	CAN communication with engine ECU — Communication disturbed
CAN Gateway		U224087	CAN communication with engine ECU — Communication disturbed
Diesel engine		P0226F1	Accelerator sensor 1 — Function faulty.
Instrument panel	CAN	B141215	Outside temperature sensor — Fault in electric circuit
Keyless entry and drive module CAN			
Parking assist	CAN	B272A97	Parking aid sensor front inside left — Sensor blind.
		B272B12	Parking aid sensor front inside right — Fault in electric circuit
		B272B13	Parking aid sensor front inside right — Fault in electric circuit
		B272B88	Parking aid sensor front inside right — Function faulty.
		B272B97	Parking aid sensor front inside right — Function faulty.
		U213987	CAN communication with engine ECU — Communication disturbed
		U214087	CAN communication with engine ECU — Communication disturbed
Power steering		U010087	CAN communication with engine ECU — Communication disturbed
Steering angle sensor ECU		U214087	CAN communication with engine ECU — Communication disturbed
		U224087	CAN bus connection to powertrain control module — Communication disturbed
UCH	CAN	B2C9118	Turn indicator FL — Function faulty.
		B2C9A15	Brake light — Function faulty.
		B2C9B15	3. Brake light — Function faulty.
		B2F7001	Brake pedal switch — Fault in electric circuit
		U1C0008	Sensor for rain-/light recognition — Communication faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System		Feilkoder og Beskrivelse	
UPC	CAN	U214087	CAN communication with engine ECU — Communication disturbed

Utført uten feil (4)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Air conditioning
Engine	Diesel exhaust fluid ECU UDS
OBD	
Transmission	6-speed dual-clutch transmission