



6023745

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553150



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	2FJE2	Motoreffekt	120 kW
Type	CRAFTER	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RL17313	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2FZG7004999	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	263591	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
		Registrert første gang	07.12.2015
		Frist for neste EU kontroll	11.06.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6023745

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga står på sommerdekk	
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle serviceer fulgt	Tid mellom serviceer er overskredet, Kjørelengde mellom serviceer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
12.4	Bremserør	Rustskade på bremserør:	Høyre bak
17.5	Lys	Skadet lykteglass:	Høyre sideblink
21.17	Varsellamper	* Varsellampe lyser, se bilde	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
46.6	Radio / Multimedia	Ryggekamera virker ikke	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Batteri mangler.	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Panser
86.5		Bulk (er):	Høyre A-stolpe, Venstre fordør
86.11		Rustangrep:	Tak, Venstre fordør, Venstre A-stolpe, Høyre forskjerm
86.17		* Skader i skap/påbygg	
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten foran
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
98.6		* Løst brett	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
46.10	Radio / Multimedia	Navigasjon - programvare ikke installert	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Girkasse (manuell)	Bilen er ikke prøvekjørt
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt



6023745

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
Står på
sommerdekk



6023745

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 38 - Clutch ✓
Generell informasjon	39 - Girkasse (manuell)
3 - Nøkler / Utstyr	41 - Differensial ✓
4 - Service/ Dokum.	42 - Drivaksler ✓
Bremser	43 - Mellomaksel ✓
5 - Bremsbelegg ✓	Elektriske anlegg
6 - Bremseskiver ✓	44 - Instrument belysning ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	45 - Instrumenter ✓
9 - Bremsevirkning ✓	46 - Radio / Multimedia R
10 - Bremsevæsknivå ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓	49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør R	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
15 - Brems pedal ✓	53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer ✓
17 - Lys R	56 - Drivrem generator ✓
18 - Markeringslys/-lykter ✓	57 - Batteri ytre tilstand
19 - Refleks ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri R
20 - Lyd / lyssignaler ✓	Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper R	65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet R	66 - Felg ✓
e-Diagnose	67 - Ekstra hjulsett ✓
23 - Full systemskann R	68 - Hjullager
Motor	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
27 - Motor virkemåte ✓	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	Styring
29 - Oljenivå motor ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem ✓	74 - Styreservo ✓
33 - Eksosanlegg ✓	Hjuloppheng
35 - Motorfester ✓	75 - Støtdempere ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	76 - Stabilisator ✓
37 - Registerreim R	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



6023745

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6023745

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke målt pga nye skiver
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,50 mm
67.4		Mønsterdybde	5,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6023745

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6023745

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6023745


Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Bremsørør



6023745

Bilder og vedlegg



25. Grill

R



26. Høyre forskjerm

R



27. Høyre speil

R



28. Høyre utvendig synlig A-stolpe/
takvange

R



29. Høyre utvendig synlig B-stolpe

R



30. Karosseri generelt

R



31. Karosseri generelt

R



32. Karosseri generelt

R



33. Karosseri generelt

R



34. Karosseri generelt

R



35. Lakk / karosseri utvendig

R



36. Lakk / karosseri utvendig

R



6023745

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig



R 38. Lakk / karosseri utvendig



R 39. Lakk / karosseri utvendig

R



40. Lys



R 41. Panser



R 42. Panser

R



43. Panser



R 44. Seter



R 45. Seter

R



46. Støtfanger foran



R 47. Støtfanger foran




R 48. Tak

R




6023745


Bilder og vedlegg



49. Varsellamper



R 50. Venstre fordør



R 51. Venstre forskjerm

R



52. Venstre utvendig synlig A-stolpe/
takvange

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
RL17313	WV1ZZZ2FZG7004999
Årsmodell	Merke/Modell
14-17	Crafter 2.0 16V TDI Pritsche
Motorkode	Km
CSNA	Ukjent

Utført med feil (29)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0562	System voltage — Voltage too low
Airbag	9003	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
Auxiliary heater (electric)	9021	CAN bus — Signal faulty
Brake electronics	C007700 C011000	Brake light switch — Voltage too low ABS/ESP ECU — Voltage supply too low
Driver door electronics	9021	Door ECU driver side — Undervoltage registered
Engine electronics I	U140A00	Terminal clamp 30 — Interruption in electric circuit
EZS	9001	ECU of electronic ignition lock — Undervoltage registered
Immobiliser	1312	Drive CAN bus — Communication disturbed
Instrument cluster	9128	Instrument cluster — Undervoltage registered
Parking heater/auxiliary heater	9004 9007 D031	Auxiliary heater ECU — Function faulty. Auxiliary heater ECU — Supply voltage too low CAN bus connection to electronic ignition lock — Signal implausible
Programmable special module	9000 9005 9006 9007 9008 900B 900C 9321 9707	Accessories ECU — Defective ECU Term. 30.1 — Voltage too high Term. 30.2 — Voltage too high Term. 30.1 — Voltage too low Term. 30.2 — Voltage too low Term. 30.1 — Faulty power supply Term. 30.2 — Faulty power supply CABIN CAN-BUS — Communication disturbed Output 7 — Interruption in electric circuit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Radio remote control	174	Key 4 — Faulty coding
	668	Voltage supply B positive — Voltage/current supply faulty
Radio/navigation, Crafter	A10D	Voltage supply — Voltage too low
	P00C264	CAN bus connection to camera module rear — Communication faulty
Vehicle electrics 1	9093	SAM ECU — Undervoltage registered
	90C1	LIGHT SWITCH — Emergency light activated
	90C2	LIGHT SWITCH — Emergency light activated

Utført uten feil (3)

System	Beskrivelse
Air conditioning	A/C/heater
Comfort	MRS module
	Upper operating panel