



5990423

NAF Verdivurdering

Testdato
07.01.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 547070



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	QASHQAI	Motoreffekt	96 kW
Type	J10	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	FT40652	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SJNFENJ10U2439248	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	150629	Bruktimportert	Nei
Farge	Fiolett, lilla	Registreringsår	2012
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	04.10.2012
		Frist for neste EU kontroll	22.03.2025



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o. l.

Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden.

Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5990423

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Motor starter ikke. Ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test	
3.8	Nøkler / Utstyr	Nøkkel skadet 2 stk	
4.9	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
50.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
74.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
84.13	Venstre bakdør	* Pyntelist skadet	
104.3	Døråpning	Bulk(er) med lakkskade, VB	Rette og lakkere
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Motor starter ikke. Ingen reaksjon fra nøkkel. Ukjent årsak/tilstand. Ekstra kostnader kan forekomme grunnet ukjente skader og feil	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
49.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
62.9	Frontrute	Noe steinsprut	
64.22	Dør-/panseråpner	* Bakdør går ikke opp. Videre feil søk anbefales	
70.9	Karosseri generelt	* Diverse små bulker/lakk riper	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Lasterom	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter

Kaldt lokale; Redusert belysning; Uten full testutrustning; Uten løftebukk

Er testen utført på NAF Senteret?

Nei

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Motor starter ikke



5990423

Prøvekjøring		Støtfangere	
1 - Kjøreegenskaper	R	79 - Støtfanger foran	✓
		80 - Støtfanger bak	✓
Generell informasjon		Sone 1 (venstre side)	
3 - Nøkler / Utstyr	R	81 - Venstre forskjerm	✓
4 - Service/ Dokum.	R	82 - Venstre fordør	✓
Bremser		83 - Venstre speil	✓
5 - Bremsbelegg	✓	84 - Venstre bakdør	R
6 - Bremseskiver	O	85 - Venstre bakskjerm	✓
12 - Brems pedal	✓	86 - Venstre kanal	✓
Lys og signaler		87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
13 - Lys	✓	Sone 2 (høyre side)	
15 - Refleks	✓	90 - Høyre forskjerm	✓
Motor		91 - Høyre fordør	✓
23 - Utvendig tilstand motor	✓	92 - Høyre speil	✓
25 - Kjølesystem	✓	93 - Høyre bakdør	✓
27 - Motorfester	✓	94 - Høyre bakskjerm	✓
29 - Registerreim	✓	95 - Høyre kanal	✓
Hjul, dekk, felg		96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
48 - Dekk	✓	Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)	
49 - Felg	O	100 - Panser	✓
50 - Ekstra hjulsett	R	101 - Tak	✓
Karosseri		102 - Takluke	✓
62 - Frontrute	O	103 - Bakluke	✓
63 - Siderute/bakrute	✓	Sone 5 (entre, lasterom)	
64 - Dør-/panseråpner	O	104 - Døråpning	R
66 - Takluke/Panoramatak	✓	105 - Lasterom	
68 - Understellsnummer	✓	Annet	
69 - Tilhengerfeste	✓	107 - Udefinerbare feil	R
70 - Karosseri generelt	O		
Interiør			
71 - Dashbord / midtkonsoll	✓		
72 - Taktrekk	✓		
73 - Dørtrekk	✓		
74 - Seter	R		
75 - Bilbelte	✓		
76 - Gulvmatter/-teppe	✓		
77 - Bagasjeromstildekning	✓		
78 - Interiør generelt	✓		



5990423

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
29	Registerreim		Bilen har registerkjede
48.5	Dekk	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
50	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5990423

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelegende

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.