

SKODA OCTAVIA SCOUT 184 HK AUTOMAT 4X4

TESTDATO: 14.01.2026

KODE: 1921886



JD74299



129 368 KM



10.09.2015

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: TMBLK9NE4G0046862

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.09.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

Møller Bil

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Noe antydning til korrosjon	
1.2 Dører	Liten bulk h.bakdør	
1.3 Bakluke	Lakkskade bakluke.	
1.4 Dekk/Felger	Leveres med 2stk nye piggdekk	
2. MOTOR		
2.1 Service	Leveres med ny service utført	
3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
3.1 Opplysninger	dokumentert service ekstern verksted, se bilde.	
3.2 Opplysninger	øvrige opplysninger	



1.1 Noe antydning til korrosjon




1.1 Noe antydning til korrosjon



1.1 Noe antydning til korrosjon



1.1 Noe antydning til korrosjon



1.1 Noe antydning til korrosjon



1.2 Liten bulk h.bakdør



1.3 Lakkskade bakluke.



1.3 Lakkskade bakluke.



1.3 Lakkskade bakluke.



3.1 Dokumentert service ekstern verksted, se bilde.

Gjennomført service		Neste service	
Date: 07/01-24		Date:	
Km-stand: 109324		Km-stand:	
Ved melding i instrumentpanel: ☒		Ved melding i instrumentpanel: ☒	
Skiftet/utført	Ja Nei	Skiftet/utført	Ja Nei
Motorolje	☒	Registerreim	☒
Merke/viskositet	☒	Drivveim	☒
Oljefilter	☒	Bremsevæske	☒
Drivstoffilter	☒	Kjølevæske	☒
Luftfilter	☒	Bremsekiver, foran	☒
Kupéfilter	☒	Bremsekiver, bak	☒
Transmisjonsolje	☒	Bremseklosser, bak	☒
Tennplugg	☒	Rustkontroll	☒
Kontrollert for feilkoder	☒	Mobilitetsavtale vedlagt	☒
Kommentar Høstservice			

Signatur og stempel: **Service BilXtra** Møller AS, Aust-Rindøkk, tlf. nr. 950 223 243. Sign: JSH.

3.1 Dokumentert service ekstern verksted, se bilde.


Gjennomført service		Neste service	
Date: 22.04.2025		Date:	
Km-stand: 124397		Km-stand:	
Ved melding i instrumentpanel: ☒		Ved melding i instrumentpanel: ☒	
Skiftet/utført	Ja Nei	Skiftet/utført	Ja Nei
Motorolje	☒	Registerreim	☐
Merke/viskositet	☒	Drivveim	☐
Oljefilter	☒	Bremsevæske	☐
Drivstoffilter	☐	Kjølevæske	☐
Luftfilter	☐	Bremsekiver, foran	☐
Kupéfilter	☐	Bremsekiver, bak	☐
Transmisjonsolje	☐	Bremseklosser, bak	☐
Tennplugg	☐	Rustkontroll	☐
Kontrollert for feilkoder	☒	Mobilitetsavtale vedlagt	☐
Kommentar			

Signatur og stempel: **Service BilXtra** Møller AS, Aust-Rindøkk, tlf. nr. 950 223 243. Sign: MH.


3.1 Dokumentert service ekstern verksted, se bilde.




3.2 Øvrig opplysninger




3.2 Øvrig opplysninger




3.2 Øvrig opplysninger



3.2 Øvrig opplysninger




3.2 Øvrig opplysninger




3.2 Øvrig opplysninger




3.2 Øvrig opplysninger



3.2 Øvrig opplysninger




3.2 Øvrig opplysninger



3.2 Øvrig opplysninger



3.2 Øvrig opplysninger



3.2 Øvrig opplysninger



3.2 Øvrig opplysninger



3.2 Øvrig opplysninger



3.2 Øvrig opplysninger

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Glatt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 7, 2019	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 20, 2018
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,5	4,5	4,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,3	6,2	7,5	7,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	129978
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
24.08.2016	17808
28.06.2017	28699
04.04.2018	44859
11.09.2018	52580
15.03.2019	57404
08.07.2019	62630
26.03.2020	71099
07.04.2021	78412
07.07.2021	80346
30.03.2022	88114
30.11.2022	96144
04.04.2024	109324
22.04.2025	121397

KOMMENTAR

Bilen selges med normal bruksslitasje i henhold til alder og kjørelengde.

✔ Kontrollert /
 ○ Ikke kontrollert /
 ✖ Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✖ Dører
- ✖ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSE

- ✔ Bremsesystem
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsesvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✖ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.