



6012110

NAF Bruktbiltest

Testdato
15.01.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 553420



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	TRANSIT CONNECT	Motoreffekt	88 kW
Type	PU2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ83602	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0SXXWPGSNS05574	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	247081	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	21.07.2022
		Frist for neste EU kontroll	20.07.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6012110

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga starter ikke.	
3.8	Nøkler / Utstyr	Nøkkel skadet 1 stk	
17.5	Lys	Skadet lyktelass:	Midtre bremselys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.16	Motor virkemåte	* Starter ikke.	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	2 felger
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Skift	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.2		Lakkriper:	Støtfanger bak
86.5		Bulk (er):	Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Venstre forskjerm, Høyre bakskjerm
86.13		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Støtfanger foran
86.15		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Bakluke, Høyre bakskjerm
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
98.5	Seter	Feil med seteregulering/lås:	Venstre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.18		Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonspøvd grunnet høy utetemperatur	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.30		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	



6012110

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt
Bremsevirkning	Bilen er ikke prøvekjørt
Bremserør	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremseslanger	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsekraftforsterker	Bilen er ikke prøvekjørt
Kjølevifte	Bilen er ikke prøvekjørt
Eksosanlegg	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivstofftank, rør, slange	Ikke tilgjengelig for kontroll
Clutch	Bilen er ikke prøvekjørt
Girkasse (manuell)	Bilen er ikke prøvekjørt
Differensial	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivaksler	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styresnekke, tannstang	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styrestag/ledd	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styreservo	Bilen er ikke prøvekjørt
Støtdempere	Ikke tilgjengelig for kontroll
Stabilisator	Ikke tilgjengelig for kontroll
Fjærer / fjærbein	Ikke tilgjengelig for kontroll
Opphengs- / bærearmer foraksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Travers	Ikke tilgjengelig for kontroll
Underside	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:

Ja

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Starter ikke



6012110

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	R	38 - Clutch	
Generell informasjon		39 - Girkasse (manuell)	
3 - Nøkler / Utstyr	R	41 - Differensial	
4 - Service/ Dokum.	O	42 - Drivaksler	
Bremses		Elektriske anlegg	
5 - Bremsbelegg	✓	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	O	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
9 - Bremsvirkning		47 - Elektrisk vindusheis	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	48 - Oppvarmet bakrute	O
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	49 - Kupevifte	✓
12 - Bremseslanger		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
13 - Bremskraftforsterker		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
14 - Bremspedal	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
Lys og signaler		53 - Sentrallås	✓
17 - Lys	R	54 - Setevarmer	✓
19 - Refleks	✓	56 - Drivrem generator	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
21 - Varsellamper	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
22 - Varsellamper utvidet	✓	Hjul, dekk, felg	
e-Diagnose		65 - Dekk	✓
23 - Full systemskann	R	66 - Felg	R
Motor		67 - Ekstra hjulsett	✓
27 - Motor virkemåte	R	68 - Hjullager	
28 - Utvendig tilstand motor	✓	70 - Hjulboksler/navkoppler	✓
29 - Oljenivå motor	✓	Styring	
30 - Kjølevæske		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
31 - Kjølevifte		72 - Styresnekke, tannstang	
32 - Kjølesystem	✓	73 - Styrestag/ledd	
33 - Eksosanlegg		74 - Styreservo	
35 - Motorfester	✓	Hjuloppheng	
36 - Drivstofftank, rør, slange		75 - Støtdempere	
37 - Registerreim	R	76 - Stabilisator	
		77 - Fjærer / fjærbein	
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	
		80 - Travers	



6012110

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6012110

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Bilen er ikke prøvekjørt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	2,50 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6012110

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6012110

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




6012110

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Bakluke

R



19. Døråpning



20. Felg

R



21. Frontrute

R



22. Høyre bakdør



23. Høyre bakskjerm

R



24. Høyre fordør

R



6012110

Bilder og vedlegg



25. Høyre forskjerm

R



26. Lys



R 27. Panser

R



28. Seter

R



29. Støtfanger bak




R 30. Støtfanger foran

R



31. Tak

R



32. Venstre bakskjerm



R 33. Venstre forskjerm

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LJ83602	WF0SXXWPGSNS05574
Årsmodell	Merke/Modell
18-	Transit Connect 1.5 16V TDCi EcoBlue
Motorkode	Km
ZTGA	Ukjent

Utført med feil (9)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS (CAN)	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Engine PCM Diesel-TDCI	P06E9	STARTER — Function faulty.
	U0131	CAN connection to power steering ECU — Communication circuit faulty
	U0212	LIN bus connection to steering column switch — No communication possible
IPC instrument cluster CAN	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
Parking assist PAM CAN	B1B50	Parking aid sensor rear inside left — Function faulty.
RCM airbag CAN	B00DF	Passenger airbag cutoff — Faulty shutoff function
SCCM steering column module	U0415	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Autom. climate controlHVAC OBD
Audio/Video	Airbag ECU audio control module CAN
	APIM accessory parts interface module CAN
	RTM radio CAN
Comfort	Central module BCMii CAN
	Gateway module A CAN
	Telematics(CAN)



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

OBD

Beskrivelse

Steering

Electr. steering CAN