



6023298

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552524



Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	SUPERB	Motoreffekt	110 kW
Type	3T	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT49742	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	TMBLH9NP8H7017633	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	113939	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	23.08.2016
		Frist for neste EU kontroll	11.12.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6023298

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.11	Sentrallås/nøkler.	* Defekt start knapp.	
64.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
4.7		Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
24.11	Motor virkemåte.	* Noe lyd fra turbo	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
64.21	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
90.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6023298

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 47 - Drivreim generator. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	O
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 50 - Døråpning. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 54 - Førersete. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 55 - Bakseter. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 56 - Passasjersele. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 59 - Tilhengerfeste. ✓
14 - Glassruter.	✓ 60 - Varseltrekant / refleksvest ✓
15 - Setevarmer.	✓ 61 - Laste-/bagasjerom. ✓
16 - Innvendig speil.	O 62 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 64 - Lakk / karosseri utvendig. R
18 - Solskjermer.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Underside.
23 - Interiør generelt.	✓ 65 - Vognbunn/understell. ✓
Prøvekjøring.	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
24 - Motor virkemåte.	O 67 - Stabilisator. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 68 - Differensial. ✓
28 - Girkasse. (manuell)	69 - Drivaksler. ✓
29 - Clutch.	O 71 - Bremseslanger. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 72 - Bremseslanger. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 73 - Bremsbelegg innvendig. ✓
Motor.	✓ 75 - Parkbrems. ✓
34 - Panser.	✓ 76 - Støtdempere. ✓
35 - Understellsnummer.	✓ 77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	81 - Eksosanlegg. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	82 - Travers. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	84 - Styrestag/ledd. ✓
41 - Kjølesystem.	O 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
42 - Batteri 12 volt.	✓ 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
43 - Oljenivå motor.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	Hjul, dekk.
45 - Motorfester.	✓ 87 - Bremseskive/klosser utvendig O
46 - Registerreim.	✓ 88 - Hjullager. ✓
	✓ 89 - Dekk. ✓
	✓ 90 - Felg. O
	✓ 91 - Ekstra hjulsett.. O
	✓



6023298

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	220,00
31.2		Bremsevirkning, VF	220,00
31.3		Bremsevirkning, HB	200,00
31.4		Bremsevirkning, VB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	665 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	680 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
91.2		Mønsterdybde	4,00 mm
91.3		Mønsterdybde	4,00 mm
91.4		Mønsterdybde	4,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6023298

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6023298


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6023298

Bilder og vedlegg




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



6023298

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6023298

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




6023298

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT49742	TMBLH9NP8H7017633
Årsmodell	Merke/Modell
15-19	Superb-III 2.0 16V TDI
Motorkode	Km
DFEA	Ukjent

Utført med feil (15)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B10AF04	Air quality sensor — Function faulty.
Access and start system interface	B11D729	Ignition/start switch — Communication/signal implausible
	U112100	Data bus — Missing message!
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Brake electronics	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
Driver door electronics	B122D29	C/locking lock unit — Signal implausible
Information electronics	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Passenger door electronics	B148729	Power window drive — Signal implausible
Radar sensor of adaptive cruise control	C110BF0	Sensor for automatic distance control — Field of view partly/entirely restricted
	U112300	Data bus — Message faulty
Vehicle electrics 1	U117C00	Door illumination 1 RL — No communication

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	