



6026894

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552700



Kjøretøy

Bilmerke	Seat	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	MII	Motoreffekt	61 kW
Type	AA	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB37720	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VSSZZZAAZLD503200	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	69292	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2020
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	29.06.2020
		Frist for neste EU kontroll	28.06.2026




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6026894

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
15.1	Setevarmer.	Setevarme virker ikke:	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
87.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C


Føreforhold ved prøvekjøring Glatt

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6026894


Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	64 - Lakk / karosseri utvendig.	✓
Interiør.		Underside.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
7 - Brems pedal.	✓	67 - Stabilisator.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	68 - Differensial.	✓
9 - Instrumenter.	✓	69 - Drivaksler.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	71 - Bremsørør.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
14 - Glassruter.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	✓
15 - Setevarmer.	R	75 - Parkbrems.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	76 - Støtdempere.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	○	82 - Travers.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
Prøvekjøring.		84 - Styrestag/ledd.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	Hjul,dekk.	
31 - Bremsvirkning.	✓	87 - Bremseskive/klosser utvendig	○
Motor.		88 - Hjullager.	✓
34 - Panser.	✓	89 - Dekk.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	90 - Felg.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	○	91 - Ekstra hjulsett..	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓		
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓		
41 - Kjølssystem.	✓		
Karosseri.			
48 - Dører.	✓		
49 - Elektrisk vindusheis.	✓		
52 - Bilbelte.	✓		
54 - Førersete.	✓		
55 - Bakseter.	✓		
56 - Passasjerseater.	✓		
57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓		
58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓		



6026894

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	170,00
31.2		Bremsevirkning, VF	170,00
31.3		Bremsevirkning, HB	140,00
31.4		Bremsevirkning, VB	140,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	4,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	4,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	4,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	4,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
91.2		Mønsterdybde	4,00 mm
91.3		Mønsterdybde	3,50 mm
91.4		Mønsterdybde	3,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6026894

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6026894


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6026894


Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



6026894

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



21. jan. 2026

Køretøj: Seat Mii electric
Motorkode: EBMA
Produktionsår: 19-23
Kilometerstand: 69290 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: EB37720
VIN: VSSZZZAAZLD503200 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 21. jan. 2026 11:20:34

Fejlkode

Drivlinje	Motorelektronik 1	0
Drivlinje	Elektromotor 1	14 Fejl

Fejlkode: 31801
CAN-bus-forbindelse med batteriovervågningsmodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 41414
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 41416
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 41410
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 31841
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 41419
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 41423
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 31849
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 31853
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 31857
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 31861
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 31865
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 31869
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 41699
Højspændingsbatteri
Spænding uplausibel.

Drivlinje	Hybridbatteristyring	0
------------------	-----------------------------	----------

Drivlinje	Højspændings-batteriopladningsstyring	2 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: 2162688
Batteri køretøjets net
Udligningsladning via højspændingsbatteri forkert.

Fejlkode: 2162704
Batteri køretøjets net
Udligningsladning via højspændingsbatteri forkert.

Drivlinje	Højspændings-batterilader	1 Fejl
------------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: 14746246
Højspændingsbatteri-oplader
Lademodul 1 defekt.

bremsesystem	Bremseelektronik	1 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 459
Dæktrykadvarsel
Advarselsmeddelelse aktiv.

bremsesystem	Bremsekraftforstærkning	0
---------------------	--------------------------------	----------

bremsesystem	Føleryktilsystem til bremsesystemer	ikke tilgængelig
---------------------	--	-------------------------

Passiv sikkerhed	Airbag	0
-------------------------	---------------	----------

Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	0
-------------------------	---	----------

Termostyring	Varme/klimaanlæg	4 Fejl
Fejlkode: 4070 Blæserstyring 1 Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 1317 Kombiinstrument Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 1316 Styreenhed til bremsesystem Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 1316 Styreenhed til bremsesystem Funktion ukorrekt.		
Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	0
Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Gateway-elektronik 1	0
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Batteriregulering	0
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre	0
Styretøj	Servostyring	0
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	1 Fejl
Fejlkode: 522 Bashøjtaler FV Afbrydelse i strømkreds .		