



6024122

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550945



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1796 cm ³
Modell	E 200	Motoreffekt	135 kW
Type	212	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AY19091	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD2120481A676722	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	166143	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2012
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	20.08.2012
		Frist for neste EU kontroll	23.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6024122

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lyktelass:	Høyre kjørellys, Venstre baklys, Høyre baklys
38.2		Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre baklys, Høyre baklys
44.5	Utvendig tilstand motor.	* Skade på luftslange (se bilde)	
64.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran
64.6		Lakkblærer	Venstre bakkdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.21		Lakkriper:	Høyre fordør, Høyre bakkdør
64.22		Bulk(er)	Venstre forskjerm
64.24		Små lakkblærer:	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakkdør
64.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
71.7	Bremserør.	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Venstre foran
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
88.4	Hjullager.	Liten slakk i hjullager:	Venstre foran, Høyre foran
90.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	Høyre foran
90.12		Oksidering / oksidert felg	
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	



6024122

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Isete;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6024122

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	46 - Registerreim.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	47 - Drivreim generator.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.			
Interiør.		O Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	55 - Bakseter.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	56 - Passasjersele.	✓
14 - Glassruter.	✓	59 - Tilhengerfeste.	✓
15 - Setevarmer.	O	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
17 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
18 - Solskjermer.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
20 - Taktrekk.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	67 - Stabilisator.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	68 - Differensial.	✓
Prøvekjøring.		69 - Drivaksler.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	71 - Bremseslanger.	O
25 - Kjøreegenskaper.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	73 - Bremseslanger innvendig.	O
30 - Parkeringsbrems.	✓	74 - Bremseslanger innvendig.	O
31 - Bremsvirkning.	✓	75 - Parkbrems.	✓
Motor.		76 - Støtdempere.	✓
34 - Panser.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	78 - Lekkasjer.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	80 - Mellomaksel.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	82 - Travers.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	R		
45 - Motorfester.	✓		



6024122

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	0
88 - Hjullager.	0
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	0
91 - Ekstra hjulsett..	0



6024122

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	200,00
31.2		Bremsevirkning, VF	200,00
31.3		Bremsevirkning, HB	200,00
31.4		Bremsevirkning, VB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	9,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	9,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	9,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	9,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,50 mm
91.2		Mønsterdybde	4,00 mm
91.3		Mønsterdybde	5,50 mm
91.4		Mønsterdybde	5,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6024122

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6024122

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6024122

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6024122

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6024122

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6024122

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



20. jan. 2026

Køretøj: Mercedes E 200 (W212)
Motorkode: M 271.860
Produktionsår: 09-13
Kilometerstand: 166143 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: AY 19091
VIN: WDD2120481A676722 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 20. jan. 2026 13:23:49

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Benzinmotor	0 Fejl
Drivlinje	FSCU UDS OBD	0 Fejl
bremsesystem	ABS/ESP OBD	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag digital OBD	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	0 Fejl
Termostyring	KLA Klimaanlæg	2 Fejl

Fejlkode: DTC 90A9
Servomotor for højre temperaturstyringsspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9113
Temperaturføler fodrumsluftdyse højre side
Funktion ukorrekt.

Termostyring	Komfortvarmer	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SGR: Styreenhed for radarsensorer	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig

Førerassistentsystem	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	RFK: Bakkamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	MFK: Multifunktionskamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	NSA: natsynsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	OBF dig. OBD	0 Fejl
Komfort	MRM OBD	0 Fejl
Komfort	ZGW OBD	0 Fejl
Komfort	SAM (karosseristyrenehed) fører	0 Fejl
Komfort	SAM hinten Karosseristyrenehed bag	0 Fejl
Komfort	SAM (karosseristyrenehed) batterisensor	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyrenehed) FV UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyrenehed) FH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyrenehed) BV UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyrenehed) BH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	XALWA-L OBD	0 Fejl
Komfort	XALWA-R OBD	0 Fejl
Komfort	SG-SW-L Styrenehed forlygte til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SG-SW-R Styrenehed forlygte til højre	ikke tilgængelig
Komfort	EZS dig. OBD	0 Fejl
Komfort	HKS	ikke tilgængelig
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	PTS OBD	0 Fejl
Komfort	KG Nøglefri adgang	ikke tilgængelig
Komfort	ESE indstilling førersæde	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS dig. OBD	0 Fejl

Gearkasse	EWM dig. OBD	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM = Intelligent servomodul	0 Fejl
Undervogn	ENR/Airmatic	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Command APS OBD	0 Fejl
Infotainmentsystem	Sound OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	UCI mediegrænseflade	1 Fejl
Fejlkode: DTC 1614 styreenhed Styreenhedsreset udført.		
Infotainmentsystem	ZAN Infotainmentdisplay	0 Fejl
Infotainmentsystem	ZBE (centralt betjeningspanel) 2	0 Fejl