



6009694

NAF Bruktbiltest

Testdato
22.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553855



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Taycan 4S	Motoreffekt	175 kW
Type	Y1A	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EB63194	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WP0ZZZY1ZLSA39430	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	59589	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2020
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	24.09.2020
		Frist for neste EU kontroll	23.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6009694

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
91.9	Ekstra hjulsett..	Skadet felg:	1 felg

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.5		Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
64.18	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse steinsprut/lakksår	
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
79.8	Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	Riper i batterikasse / deksel for fremdriftsbatteri	
79.10		* - Oppdragsgiver opplyser om liten bulk i batterikasse, ikke kontrollert av NAF.	
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	1 felg

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper.	Bilen har feil dekk i forhold til årstid/føreforhold

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Føreforhold ved prøvekjøring

Bilen ble prøvekjørt:

Er bilen skitten eller nediset:

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Glatt;lsete;Vått

Driftsvarm motor

Nei

Feil dekk iht årstid.



6009694

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	✓	50 - Døråpning.	✓
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Førersete.	✓
9 - Instrumenter.	✓	55 - Bakseter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	56 - Passasjerseater.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
14 - Glassruter.	○	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
15 - Setevarmer.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	○
16 - Innvendig speil.	✓	Underside.	
17 - Utvendig speil.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
20 - Taktrekk.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	67 - Stabilisator.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	69 - Drivaksler.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
25 - Kjøreegenskaper.		73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	○
30 - Parkeringsbrems.	✓	75 - Parkbrems.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	76 - Støtdempere.	✓
Motor.		79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	○
34 - Panser.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	○	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	Hjul,dekk.	
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
		88 - Hjullager.	✓
		89 - Dekk.	✓
		90 - Felg.	✓
		91 - Ekstra hjulsett..	R



6009694

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	300,00
31.2		Bremsevirkning, VF	300,00
31.3		Bremsevirkning, HB	300,00
31.4		Bremsevirkning, VB	300,00
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	4,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
91.2		Mønsterdybde	4,00 mm
91.3		Mønsterdybde	4,00 mm
91.4		Mønsterdybde	4,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6009694

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6009694

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6009694

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6009694


Bilder og vedlegg



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6009694

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6009694

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6009694

Bilder og vedlegg



49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB63194	WPOZZZY1ZLSA39430
Årsmodell	Merke/Modell
20-24	Taycan 4S
Motorkode	Km
EBFA	59 589

Utført med feil (55)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/PSM	C12E2F6	Parking brake actuator right — Air gap too small
	C135CF4	Brake vent flaps — Signal implausible
	U112200	Data bus — Message implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
	U122200	CAN communication with vehicles electrics ECU — CAN signals implausible
Advanced Driver Assistance Systems	C1299F0	Headlight ECU — Fog mode is active.
	C12B3FD	Front camera of advanced driver assistance systems — Restricted sight
	C12D5FA	Driver assist system ECU — Image processing processor does not response
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
BCM front	U10C900	Local databus 4 — Communication disturbed
	U110800	Light switch — Message implausible
	U110B00	Light switch — No communication
	U112300	Data bus — Message faulty
Charger 1 for mobile terminal devices	U112100	Data bus — Missing message!
Gateway	131687	No trouble code — No trouble code
	131830	No trouble code — No trouble code
	16711779	No trouble code — No trouble code
	16711990	No trouble code — No trouble code
	8519692	No trouble code — No trouble code
	U111100	CAN bus — Missing message
	U12D000	Ethernet connection — Addressing faulty
	U140B00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
	U149B00	CAN communication with multifunction ECU — Communication disturbed
	U149C00	CAN communication with multifunction ECU — Communication disturbed
	U164500	Engine ECU — No communication
High-voltage battery	B17D900	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B200400	Functional restriction — Function restricted due to missing initialization
	U112100	Data bus — Missing message!



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
High-voltage charger	U13AE00	CAN bus connection to parking-steering assist ECU — Signal implausible
	U15A900	Intelligent charging function — Functional restriction
	U15AC00	Data bus — Signal damping protocol faulty
	U15BF00	Intelligent charging function — Communication disturbed
High-voltage DC charger	B16CE00	ECU — System reset
	U002800	Sensor CAN bus/Hybrid transmission CAN bus — Function faulty.
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Instrument cluster	A00058	Vehicle key — Indicator "no key recognized in vehicle" active
Lamp of headlight left	U112100	Data bus — Missing message!
OTA ECU	15728655	No trouble code — No trouble code
	15728662	No trouble code — No trouble code
	15794179	No trouble code — No trouble code
	15794202	No trouble code — No trouble code
	15794207	No trouble code — No trouble code
	15794454	No trouble code — No trouble code
	U110100	Component protection — Protection is active!
PASM	B2F0100	Development code — Trouble code is not defined by manufacturer.
PCM/CDR	B201A00	ECU — Possibly coding or software version wrong
Radar sensor of adaptive cruise control	U112300	Data bus — Message faulty
Selector lever	24698	No trouble code — Trouble code without meaning.
Servotronic	17664	No trouble code — Trouble code without meaning.
	U112100	Data bus — Missing message!
Thermal management	P2D3800	Heater control of traction battery — Function/electric circuit faulty
Tire pressure monitoring	C105400	Tyre pressure sensor FL — Tyre pressure too low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (23)

System	Beskrivelse
ABS	Brake booster
Air conditioning	Air conditioning
Airbag	Airbag
	Emergency call system
Audio/Video	Sound system
Comfort	BCM rear
	Door electronics rear driver side
	Door electronics rear passenger side
	Driver door electronics
	Driver seat adjustment
	Driving noise simulator
	Front pass. seat adjustment
	Lamp of headlight right
	Pass. door electronics
	Rear lid electronics
	Rear spoiler
	Solid-borne sound actuator
Engine	Engine electronics
	High-voltage power electronics front
	High-voltage power electronics rear
	HV voltage transformer
Safety	Rear camera system
Steering	Steering-wheel electronics