



6036201

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553151



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	CADDY	Motoreffekt	75 kW
Type	2KN	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR19009	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2KZHX072600	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	229463	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2016
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	15.12.2016
		Frist for neste EU kontroll	11.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6036201

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
21.8	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kupevifte virker ikke.	
26.9	Unormal lyd.	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre bakdør
54.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
54.4		Misfarget/skittent:	Høyre foran, Midten foran, Venstre foran
64.5	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkslipp/flassing	Støtfanger bak, Høyre sidekanal

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
22.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
61.9	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
64.21	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger bak
64.22		Bulk(er)	Høyre fordør
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
76.9	Støtdempere.	Rustdannelse	Venstre bak, Høyre bak
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
91.14	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
Mangler vinter
dekker



6036201

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R 50 - Døråpning. R
	52 - Bilbelte. ✓
	54 - Førersete. R
	59 - Tilhengerfeste. ✓
	61 - Laste-/bagasjerom. O
	63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
	64 - Lakk / karosseri utvendig. R
Interiør.	Underside.
5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓	✓ 65 - Vognbunn/understell. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger. ✓	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
7 - Bremsedal. ✓	R 67 - Stabilisator. ✓
8 - Bremskraftforsterker. ✓	✓ 68 - Differensial. ✓
9 - Instrumenter. ✓	✓ 69 - Drivakslar. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓	✓ 71 - Bremsesør. ✓
11 - Vindusvisker, spyler. ✓	✓ 72 - Bremseslanger. ✓
13 - Lyd / lyssignaler. ✓	R 73 - Bremsbelegg innvendig. ✓
14 - Glassruter. ✓	O 74 - Bremseskiver innvendig. O
15 - Setevarmer. ✓	✓ 75 - Parkbrems. ✓
16 - Innvendig speil. ✓	76 - Støtdempere. O
17 - Utvendig speil. ✓	77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
18 - Solskjerm. ✓	R 81 - Eksosanlegg. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓	✓ 82 - Travers. ✓
22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer. ✓	✓ 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
23 - Interiør generelt. ✓	84 - Styrestag/ledd. ✓
Prøvekjøring.	✓ 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
26 - Unormal lyd. ✓	✓ 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
30 - Parkeringsbrems. ✓	O
31 - Bremsvirkning. ✓	Hjul,dekk.
Motor.	✓ 87 - Bremseskive/klosser utvendig O
34 - Panser. ✓	✓ 88 - Hjullager. ✓
35 - Understellsnummer. ✓	✓ 89 - Dekk. ✓
36 - Feilkodeutlesing. ✓	✓ 90 - Felg. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte. ✓	✓ 91 - Ekstra hjulsett.. O
38 - Lykter/lys - tilstand. ✓	
39 - Oppvarmet rute/speil. ✓	
41 - Kjølesystem. ✓	
42 - Batteri 12 volt. ✓	
43 - Oljenivå motor. ✓	
44 - Utvendig tilstand motor. O	
45 - Motorfester. ✓	
46 - Registerreim. R	
47 - Drivreim generator. ✓	



6036201

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	210,00
31.2		Bremsevirkning, VF	210,00
31.3		Bremsevirkning, HB	190,00
31.4		Bremsevirkning, VB	190,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	718 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	760 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
87	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
89.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	2,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	2,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
91	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6036201

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6036201

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6036201

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



6036201

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt




23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




6036201

Bilder og vedlegg



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt